

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 동아에스티(주)
- 소재지: 충청남도 천안시 서북구 백석공단 1로 200-23(2B, 3, 4B층)

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 1. 21. ~ 2025. 1. 24. (4일)
- 실사부서

기관	부서
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
동아에스티(주)	비무균-일반제-내용고형제, 무균-일반제제-주사제, 무균-세포독성항암제제-주사제	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies)

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약 ³⁾	비고
시설장비	기타	[별표 1] 2.1	무균구역 기류패턴 시험 주기를 마련할 것	이행계획서 타당성 인정
시설장비	기타	[별표 1] 2.1	자동이물검사기 성능검사시 파티클사이즈를 고려하여 표준이물을 설정할 것	이행계획서 타당성 인정
시설장비	기타	[별표 1] 9.1	무균구역 작업업자는 갱의 적격성평가를 할 것	이행계획서 타당성 인정
시설장비	기타	[별표 1] 9.2	무균구역(Grade B)의 표면균 기준을 타당하게 설정할 것	이행계획서 타당성 인정
품질경영	기타	[별표 1] 12	진행중인 변경 건에 누락되지 않도록 관리하는 절차를 마련할 것	이행계획서 타당성 인정

1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 작성

3) 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함

행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨

'중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획 확인 후 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서 발급함



대전지방식품의약품안전청
의 료 제 품 안 전 과