

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황(Name and Full Address of the Inspected Site)

- 제조소명: Mayne Pharma International Pty Ltd
- 소재지: 1538 Main North Road, Salisbury South, SA 5106, Australia

2 실태조사 개요(Overview of the Inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입 의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현지실사
- 실사 기간: 2025.9.2. ~ 2025.9.4. (3일)
- 실사자

기관	부서
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조방법	비고	제형	비고
비무균-일반제제-합성	원료	비무균-일반제제-연고제	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
시설장비	기타	[별표 1] 제2.1호	제조지원설비 사용점에서 모니터링을 실시할 것	
밸리데이션	기타	[별표 1] 제6.2호	밸리데이션 계획 관련 문서관리를 적절하게 수행할 것	
허가관리	-*	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1] 제1의2호	원자재 시험 방법을 해외제조소와 일치시킬 것	
허가관리	-*	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1의2] 제2호	원료약품 중 부형제 분량을 해외제조소와 일치시킬 것	
제조	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1의2] 제8.1호	수율계산을 적절하게 수행할 것	
제조	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1] 제8.1호	원료약품 분량이 실사용량 기준과 다른 사유 및	

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
			산출근거를 기록할 것	
포장표시	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1] 제8.2호	첨부분서에 허가 받은 사항을 반영할 것	

1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 작성

* 수입업체의 지적(보완)사항을 포함하고 있어 구분 생략



식품의약품안전처

의약품관리과