

# 의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

## 1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 에이치디엑스(주)
- 소재지: 서울특별시 종로구 대학로 103 지하2층(연건동, 서울대학교 의과대학 의과학관 싸이클로트론실)

## 2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 8. 6. ~ 2025. 8. 7. (2일)
- 실사부서

| 기관           | 부서       |
|--------------|----------|
| 서울지방식품의약품안전청 | 의약품안전관리과 |

## 3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

| 제조업체      | 제형                    | 비고 |
|-----------|-----------------------|----|
| 에이치디엑스(주) | [무균-일반제제(방사성의약품)-주사제] | 완제 |

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies)

| 분야 <sup>1)</sup> | 구분 <sup>2)</sup> | 근거 법령         | 지적(보완)사항 요약 <sup>3)</sup>              | 비고   |
|------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|------|
| 시설장비             | 기타               | [별표3의2] 2. 나목 | 제조공정(분배) 중 오염 방지를 위한 적절한 작업환경 유지 방안 미흡 | 보완완료 |
|                  |                  | [별표3의2] 2. 자목 | 제조실(청정도C) 천정 누수 발생                     | 보완완료 |
|                  |                  | [별표 1] 6.1 나목 | 클린벤치 적격성평가지 회복력 시험 관련 사항 일부 미흡         | 보완완료 |
| 제조               |                  | [별표 1] 6.4    | 약액 노출 장비 및 다 회용 자재에 대한 세척              | 보완완료 |

|  |  |              |                                                 |      |
|--|--|--------------|-------------------------------------------------|------|
|  |  |              | 밸리데이션 미 실시                                      |      |
|  |  | [별표1] 8.1 아목 | 제조에 사용되는 멸균<br>자재 조작 및 운반시<br>청정등급에 따른 관리<br>미흡 | 보완완료 |

- 1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시
- 2) PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 작성
- 3) 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함  
행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨  
'중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획 확인 후 타당성이 인정되는 경우  
GMP 적합판정서 발급함



식품의약품안전처  
서울지방식품의약품안전청

**의 약 품 안 전 관 리 과**