

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황(Name and Full Address of the Inspected Site)

- 제조소명: Carefusion 213, LLC
- 소재지: 1550 Northwestern Drive El Paso, Texas 79912, USA

2 실태조사 개요(Overview of the Inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입 의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현지실사
- 실사 기간: 2025. 10. 28. ~ 2025. 10. 30. (3일)
- 실사자

기관	부서
서울지방식품의약품안전청	의약품안전관리과
대전지방식품의약품안전청	의료제품실사과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제형	비고
비무균-일반제제-외용액제	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
품질	기타	[별표 1] 제4호	제품 규격서를 적절하게 관리할 것	보완완료
시설장비	기타	[별표 1] 제2.1호	제조장비 적격성평가를 적절하게 수행할 것	보완완료

1) GMP 감시 분야(6개): 품질, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 작성



식품의약품안전처

의약품관리과