

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황(Name and Full Address of the Inspected Site)

- 제조소명: Kaigen Pharma Co., Ltd. Okusawa Factory
- 소재지: 1-25-18 Okusawa, Otaru, Hokkaido, Japan

2 실태조사 개요(Overview of the Inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입 의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현지실사
- 실사 기간: 2025. 11. 25. ~ 11. 27.(3일)
- 실사자

기관	부서
식품의약품안전처	의약품관리과
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제형	비고
비무균-일반제제-내용고형제	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
시험실	기타	[별표 1] 제2.1호	시험장비에 대해 적절한 교정 및 적격성평가를 실시할 것	
품질경영	기타	[별표 1] 제3.3호	일탈 발생에 대한 원인조사 및 재발방지대책을 제출할 것	
품질경영	기타	[별표 1] 제5.1호	절차서를 적절하게 관리할 것	
품질경영	기타	[별표 1] 제6.1호	공정밸리데이션을 적절하게 실시할 것	
품질경영	기타	[별표 1] 제6.4호	세척밸리데이션을 적절하게 실시할 것	
시험실	기타	[별표 1] 제7.1호	원자재 품질 시험을 적절하게 실시할 것	
시험실	기타	[별표 1] 제7.2호	안정성 시험 검체를 적절한 조건에서 보관할 것	

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
제조	기타	[별표 1] 제8.1호	제조 지시 및 기록서를 적절히 작성할 것	
제조	기타	[별표 1] 제9.3호	세척한 제조설비를 적절히 관리할 것	
원자재	기타	[별표 1] 10.2호	원자재의 사용(유효)기간 또는 재시험 일자를 적절하게 설정할 것	

1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 작성



식품의약품안전처

의약품관리과