

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 화순전남대학병원
- 소재지: 전라남도 화순군 화순읍 서양로 322 화순전남대학교병원

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1], [별표 3의2]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2026. 2. 2. ~ 2026. 2. 4. (3일)
- 실사부서

기관	부서
광주지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
화순전남대학병원	무균-일반제제(방사성의약품)-주사제(주사제)	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과 지적(보완)사항(Deficiencies)

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고 ³⁾
품질경영	기타	[별표 1] 제3.1호 다목	데이터완전성 담당자에 대한 업무분장 범위 문서화 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제3.2호 나목	제조 관련 일탈 건에 대한 일탈처리 절차 재검토 필요	보완 완료
	기타	[별표 1] 제3.4호	GMP 위원회 임시회의 소집 절차의 수립·관리 명확화 필요	보완 완료
	기타	[별표 1] 제12호	변경관리 건에 대한 종합적인 계획, 결과 기록 미흡	보완 완료
시설장비	기타	[별표 1] 제2.3호 나목	청정실, 청정공기장치의 재적격성평가 관련 '의약품 제조 및 품질관리'에 관한 규정 개정사항 기준서 반영 필요	보완 완료

시험실	기타	[별표 1] 제7.1호 다목	원자재 품질시험 생략 관련 절차, 문서관리 방안 자사 기준서 반영 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.1호 바목	완제품 시험에서 얻은 모든 기록을 보존할 수 있도록 관련 양식 개정 필요	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.1호 아목	냉장고, 배양기 온도기록지 검토 주기 등 기준서 반영 필요 및 불용성 이물검사의 조도 밝기 조건 주기적 확인 방안 마련 필요	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.3호 가목	제품품질평가 항목에 의약품 품목허가 변경 관련 신청 등 포함 필요	보완 완료
원자재	기타	[별표 1] 제10.1호 나목	원료 입고 시 제조사 및 납품처 확인·기록에 대한 절차 마련 미흡	보완 완료

- 1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시
- 2) 지적사항은 PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 구분됨
 - 지적사항 중 ‘중대·중요’ 건은 행정처분 부과, ‘기타’ 건은 시정·보완토록 함
 - 행정처분 부과가 확정되면 ‘의약품안전나라 행정처분정보’를 통해 공개됨
 - ‘중대·중요’ 지적사항은 보완 완료 후, ‘기타’ 지적사항은 이행계획의 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서를 발급함
- 3) 지적사항에 대한 후속조치 현황 등 참고사항



광주지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과