

[붙임] 의약품 해외제조소 현지실사 결과 공개

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: Guangdong Qingyunshan Pharmaceutical Co.,Ltd
- 소재지: 369, Huanchengbei Road, Longxian Wengyuan, Shaoguan, Guangdong, China

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외제조소 실태 조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2026. 5. 19.(화) ~ 2026. 5. 21.(목) (3일)
- 실사부서: 식품의약품안전처 한약정책과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조방법	비고
비무균-일반제제-추출	원료

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
제조	기타	「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1의2] 5호	2차 포장실의 온습도 관리를 하지 않았음	보완완료
제조	기타	「의약품의 제조 및 품질관리에 관한 규정」 [별표 15] 8.1호	제조 시 사용하는 용기, 칭량 도구에 관리번호를 부여하지 않았음	보완완료
제조	기타	「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1의2] 4호	제조소 환경모니터링 시 측정된 데이터 자료를 확인할 수 없었음	보완완료
시험실	기타	「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1의2] 11.1호	시험기기, 계측기 등의 시간이 실제시간과 상이하였음	보완완료

시험실	기타	「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1의2] 6.2호	허가사항의 기준 및 시험방법이 품질관리기준서에 반영되어 있지 않았음	보완완료
-----	----	--	--	------



식품의약품안전처

한 약 정 책 과