

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 에어코리아(주)
- 소재지: 경기도 여주시 주내로 799-16, 799-8(1층, 시험실)

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1], [별표 3의3]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2026. 03. 24. ~ 2026. 03. 25. (2일)
- 실사부서

기관	부서
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
에어코리아(주)	비무균-일반제제-가스제(의료용 고압가스)	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과 지적(보완)사항(Deficiencies)

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고 ³⁾
품질경영	기타	[별표 1] 제3.3호 하목	공급업체 관리 절차에 대한 추가 설명 자료를 제출할 것.	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.3호	연간품질평가에 대한 추가 설명 자료를 제출할 것.	보완 완료
	기타	의약품 제조 및 품질관리기준 [별표 18]	의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정 [별표 18]을 반영한 제조소 총람 자료를 제출할 것.	보완 완료
시설장비	기타	[별표 3의3] 제4.1호	보관소 시설 관리 절차에 대한 추가 설명 자료를 제출할 것.	보완 완료
	기타	[별표 1] 제2.1호 아목	교정 관리 관련하여 추가 설명 자료를 제출할 것.	보완 완료
	기타	[별표 3의3] 제2.1호 아목	기기 적격성 평가 절차 관련한 추가 설명 자료를 제출할 것.	보완 완료

제조	기타	[별표 3의3] 제6.2호 사목	용기에 부착된 표시 라벨 관리에 대해 추가 설명 자료를 제출할 것.	보완 완료
	기타	[별표 3의3] 제6.2호 마목	기체 가스의 충전과 관련한 추가 설명 자료를 제출할 것.	보완 완료
시험실	기타	[별표 3의3] 제7호	품질관리에 대한 추가 설명 자료(예시, 시험 기록 관리 및 절차 등)를 제출할 것.	보완 완료
	기타	[별표 3의3] 제7.4호	해당 품목의 안정성 시험에 관한 추가 설명 자료(예시, 안정성 시험에 관한 문헌자료 등)를 제출할 것.	보완 완료

- 1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시
- 2) 지적사항은 PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 구분됨
 - 지적사항 중 ‘중대·중요’ 건은 행정처분 부과, ‘기타’ 건은 시정·보완토록 함
 - 행정처분 부과가 확정되면 ‘의약품안전나라 행정처분정보’를 통해 공개됨
 - ‘중대·중요’ 지적사항은 보완 완료 후, ‘기타’ 지적사항은 이행계획의 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서를 발급함
- 3) 지적사항에 대한 후속조치 현황 등 참고사항



경인지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과