

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 대덕가스(주)
- 소재지: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 186

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1], [별표 3의3]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장조사 외의 방법
- 실사 기간: 2026. 2. 12. (1일)
- 실사부서

기관	부서
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제조방법	비고
대덕가스(주)	비무균-일반제제(의료용 고압가스)-가스제	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 없음



대전지방식품의약품안전청
의 료 제 품 안 전 과