의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

○ 제조소명: 영진약품(주)

○ 소 재 지: 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단 5로 21

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

○ 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1의2]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시

○ 실사 방식: 현장조사 외의 방법

○ 실사 기간: 2026.09.04. (1일)

○ 실사부서

기관	부서
광주지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

○ 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
영진약품(주)	비무균-세팔로스포린제제-합성, 비무균-일반제제-합성	원료

○ 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과 지적(보완)사항(Deficiencies) 없음

광주지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과