# 의약품 해외 제조소 현지실사 결과

## 1 제조소 현황(Name and Full Address of the Inspected Site)

○ 제조소명: Cosma S.P.A

○ 소 재 지: Via Colleoni, 15-17, CISERANO(BG) Italy

## 2 실태조사 개요(Overview of the Inspection)

○ 실사 목적: 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입 의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외제조소 실태조사를 실시

○ 실사 방식: 현지실사

○ 실사 기간: 2026.5.12. ~ 2026.5.14. (3일)

○ 실사자

| 기관 | 부서 |
|---|---|
| 경인지방식품의약품안전청 | 의료제품안전과 |
| 경인지방식품의약품안전청 | 의료제품안전과 |

## 3 실태조사 결과(Inspection Results)

○ 실사 대상 제형 및 제조방법

| 제조방법 | 비고 |
|---|---|
| 비무균-일반제제-합성 | 원료 |

○ 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 없음

식품의약품안전처

**의약품관리과**