의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황(Name and Full Address of the Inspected Site)

○ 제조소명: Shilpa Pharma Lifesciences Limited Unit-2

○ 소 재 지: Plot No. 33, 33A, 40 to 47, Raichur Industrial Growth Centre, Chicksugur-584 134, Raichur, Kamataka State, India

2 실태조사 개요(Overview of the Inspection)

○ 실사 목적: 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입 의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외제조소 실태조사를 실시

○ 실사 방식: 현지실사

○ 실사 기간: 2026.5.19. ~ 2026.5.21. (3일)

○ 실사자

기관	부서
광주지방식품의약품안전청	의료제품안전과
서울지방식품의약품안전청	의약품안전관리과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

○ 실사 대상 제형 및 제조방법

제조방법	비고
비무균-세포독성항암제제-합성	원료

○ 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 없음

식품의약품안전처

의약품관리과