

OK COMPUTER E.I.R.L.

RUC N°20519865476
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00002143

Fecha y hora de emisión :04/12/2023 03 49 PM

Fecha de Inicio de Traslado :04/12/2023

Punto de Partida JR. DOMINGO MARTÍNEZ LUJÁN NRO. 1135 - SURQUILLO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado :OTROS

Punto de llegada Av. Juan de Arona 750 - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Descripción de Motivo :GARANTIA

Datos del Destinatario :SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES Nº 20300263578

Blenes por transportar:

	N.	Bien normalizado	Código de	Código producto	Partida	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
- 1			Bien	SUNAT	arancelaria	Dillia	MONITOR SAMSUNG MCDELO LUSZISOUGLIPE CON SN BADHHCJAV100150	UNIDAD (NIU)	1.00
-	1	NO					WARCA SAMSUNG		4
	- 1						9-N 04DHHC-M/100150		

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 9

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L:SI

Placa de vehículo: BBO911

Observaciones: INC-OKC-230493 / OCAM-2023-875-294-0

SAMSUNG

Nº 014550	,	CONDIC	CONES I	DEL SERV	ICIO	21/1/1201/					
Nº 014550	4. 3	COMPIC	DATOS DEL (CLIENTE 4	165378	66B LP					
Dirección: Lugar de Atenc Número de Cel	ión: CBR - 9898287	Py PA2 SAM (3)	υδρο ονο cto:	D.N.I./R.U Fecha de Contacto E-mail:	J.C.:	5 MUARA.					
S courtphone I	tablet A Accessorie		DATOS DEL E	DOA DAP REI DAP Y							
Producto: PIDMI DR. Modelo: Serie: IMEI:											
Fecha de Venta:											
CONDICIONES ESTÉTICAS DEL EQUIPO I ACCESORIOS											
Daños	Frente	Atrás	Izquierda	Derecha 🗥	Sup/Inf.	Condición de Accesorios					
Rayado (R) Despintado (D) Golpeado (G) Roto (T) Buen Estado (B) Sensor Humedad Activo (S) Sucio/Polvo (P) Rajado (J) Presión Excesiva (E) Derrame de Liquido (L) Hinchado (H) Sulfatado (S) Equipo Doblado (ED)		000				BATERÍA EQUIPO +. CADA LG.					
	DEFECTOS REPORTADOS POR EL CLIENTE										
DEFECTOS DEL EC Encendido Cámara Carga Conectir Bateria Vibrado Memoria Teclado Pantalla Sensore Llamadas SD Card Audio Otros Altavoz	☐ Det	OBSERVACIONES DE CLIENTE Detalle/Descripción: - IPIAGEN / VISJACIARCI IN OPACA GALMINA PON VACIDAN BADO REVISION TECNICA									
*La firma de este documento implica la aceptación de las condiciones del equipo y las condiciones expuestas al dorso. Autorizo el tratamiento de mis da os para fines de promociones y publicidad. Ver detalles en: https://www.samsung.com/pe/promotions-and-ads-legal/ OS377735 FIRMA DEL CHENTE FIRMA DEL CHENTE											
Fouls		y Recepción:	lecepción:								
Envío (ASC)		ASC Asignado SES Equipo enciende Si			Detalle / Observaciones Envío:						
Despach (Recepción G	C ROM)	Equipo enciende Si / No Fecha y Recepción: Detalle / Observaciones GC del Despacho:									