동 현장 점검 일지

(후암동)

순 찰 일 시	2025년 11월 3일(월) (09:00~18:00)	
순 찰 자	후 암 동 장	
순 찰 지 역	관내 전지역	
구 분	세 부 내 용	조 치 결 과
주민 소통	○ 후암시장 22통장 등의 빗물받이에 대한 민원 청취	- 후암시장 앞 빗물관 공사 후 악취가 심해 주변 상인들 불편 호소함 - 치수과에 유선 문의하였으나 공사한지 얼마 되지 않아 당장은 조치가 힘들다고 함 - 공문 시행 예정
순찰 사항 (안전위해 · 시민불편 사항 등)	○ 후암로48길 열선 설치 예정 구간 도로 현장 확인	- 도로과 김환웅 주무관(7867) 15:20 유선 통화 결과 후암로48길 열선 설치 예정지 구간에 도로 초입부터 열선 깔린다고 확인함
	○ 쓰레기무단투기 cctv점검	- 한강대로104라길 30-17 신양빌라 앞에 설치된 쓰레기무단투기 cctv 소리 불량 확인 - 배터리교체 등 정비 예정
	○ 새나라어린이공원 주변 현장 점검	- 새나라어린이공원 계단 옆 안전띠가 설치되어있어 상황 확인 - 공원 관리하는 사람이 개가 화단에다 똥을 싸는 등 망쳐놓아 못들어가도록 설치하였다고 함
	○ 용산도서관 앞 공사 현장 확인	- 용산도서관 건물 외벽 보수 및 외관 개선 공사로 인하여 한차선 막아놓음 - 보행자 우회 및 차량 교대 통행 - 2025. 11. 1.~11. 15.까지 공사 예정 - 통장 등 전파
기타 특이사항 (각종 사건·사고, 현안사항 등)		

동 현장 점검 일지

(후암동)

순 찰 일 시	2025년 11월 4일(화) (09:00~18:00)	
순 찰 자	후 암 동 장	
순 찰 지 역	관내 전지역	
구 분	세 부 내 용	조 치 결 과
주민 소통		
순찰 사항 (안전위해 · 시민불편 사항 등)	○ 교육청 공사장 주변 점검	- 오전 점검때 교육청 공사장 앞 버스정류장 옆 보도가 파이고 파손되어있었음 - 오후 재점검 시 파손된 부분이 공사장 펜스로 쳐져 가려져 있음
	○ 김밥천국 후암2호점 옆 외부 환풍기에서 기름이 떨어지고 담배꽁초를 버려 더럽고 환풍기 소리가 시끄럽다는 민원이 있어 현장 확인함	- 후암로 48 김밥천국 옆 현장 방문하여 민원인과 같이 보려고 하였으나 노출되기를 극도로 꺼려 민원인 의견 청취만 함 - 해당 사항 4통장님을 통화여 조율될 수 있도록 하되 환풍기 외부 노출 등이 불법 사항인지 확인 예정
	○ 쓰레기무단투기 cctv점검	- 한강대로104라길 30-17 신양빌라 앞 ccvt 배터리 교체 - 두텁바위로35길 19 앞 cctv 작동 안함 확인
	○ 후암시장 빗물받이 악취 민원	- 치수과에 조치 요청 공문 시행
기타 특이사항 (각종 사건·사고, 현안사항 등)		

동 현장 점검 일지

(후암동)

순 찰 일 시	2025년 11월 5일(수) (09:00~18:00)	
순 찰 자	후 암 동 장	
순 찰지 역	관내 전지역	
구 분	세 부 내 용	조 치 결 과
주민 소통		
순찰 사항 (안전위해 · 시민불편 사항 등)	○ 도로 정비 요청 민원 현장 점검	- 두텁바위로35길 19 구간 도로가 파손되고 겨울철 미끄러짐 사고가 빈발하다는 민원에 대하여 현장 점검 후 파손된 도로 정비 및 노면 홈파기 요청 공문 도로과 발송함
	○ 후암로34가길 27 건축물 일부 및 하부 석축 붕괴 관련 점검	- 현장 방문하여 특이사항 유무 점검
	○ 쓰레기무단투기 cctv점검	- 신흥로20길 33 소리 안남 확인
		-
기타 특이사항 (각종 사건·사고, 현안사항 등)		

동 현장 점검 일지

(후암동)

순 찰 일 시	2025년 11월 6일(목) (09:00~18:00)	
순 찰 자	후 암 동 장	
순 찰 지 역	관내 전지역	
구 분	세 부 내 용	조 치 결 과
주민 소통		
순찰 사항 (안전위해 · 시민불편 사항 등)	○ 쓰레기무단투기 cctv점검	- 신흥로20길 33 앞 cctv 작동 안하여 배터리 교체
	○ 위험시설물 후암동 100-3 옹벽 점검	- 현장 점검 시 옹벽에 금이 많이 가 있고 큰 구멍이 나있어 조치 요청 예정
	○ 자율방범대 초소 현장 점검	- 후암로13가길 18 앞 자율방범대 초소 앞에 무단으로 주차를 자꾸 하여 문열 때도 불편하고 어려움 호소하여 그 앞에 거주자 우선주차 신청할 수 있도록 안내하고 접수함
기타 특이사항 (각종 사건·사고, 현안사항 등)		

동 현장 점검 일지

(후암동)

순 찰 일 시	2025년 11월 7일(금) (09:00~18:00)	
순 찰 자	후 암 동 장(代 행정민원팀장)	
순 찰 지 역	관내 전지역	
구 분	세 부 내 용	조 치 결 과
주민 소통		
순찰 사항 (안전위해 · 시민불편 사항 등)	○ 위험시설물 후암동 100-3 옹벽 점검	- 위험한 옹벽에 대한 주택과, 건축과 및 도로과에 공문으로 조치 요청함
	○ 후암시장 빗물받이 악취 민원에 대한 현장 점검 실시	- 통장2명, 치수 직원 1명과 현장 점검 - 하수관로 공사 후 악취가 나는 부분은 공사한지 얼마 안되었기에 복구하기는 어려움 - 빗물받이 크기가 기존 크기와 같은데는 악취차단기 설치 가능하나 작은데는 크기가 맞는게 없어 제작하여 설치하기로 함 - 반대편쪽 가게들 몇군데 의견 들었으나 악취는 안난다고 함
	○ 후암초 앞 엘리베이터 옆 99계단 공사 현장 점검	- 공사는 거의 끝나감 - 임시 핸드레일만 아직 설치돼있고 통행은 가능함 - 계단 중간부분에 의자를 설치하려고 하였으나 변경되어 설치는 안한다고 함(확인 필요)
기타 특이사항 (각종 사건·사고, 현안사항 등)		