

澎湖縣政府警察局馬公分局 函

地址：澎湖縣馬公市新生路201號
承辦人：巡官 黃鐘山
電話：06-9261253 警用769-2307
傳真：06-9278842 警用
電子信箱：S223JC3L@phpb.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣政府環境保護局

發文日期：中華民國112年11月27日

發文字號：馬警分四字第1120109479號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三 (112D011913_112D2004155-01.odt、112D011913_112D2004156-01.pdf)


主旨：有關本分局舉報重機車NKG-5203等5件疑似改裝高噪音行駛於道路案，請查照。

說明：

- 一、依據澎湖縣政府警察局111年2月8日澎警交字第1110023075號函辦理。
- 二、旨揭車輛疑似改裝排氣管高噪音行駛於道路，無法明確查證該排氣設備是否違法改(變)裝及噪音超標，惠請實施臨時檢驗及噪音檢測，以維道路交通秩序與安寧環境。
- 三、檢附澎湖縣政府警察局馬公分局舉報疑似改裝高噪音行駛於道路一覽表、舉報蒐證資料各1份。

正本：交通部公路局高雄區監理所澎湖監理站、澎湖縣政府環境保護局

副本：澎湖縣政府警察局、本分局第四組



澎湖縣政府警察局馬公分局112年11月份舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表

編號	車牌	車主	地址	違規事實	駕駛人	備考
1	NKG-5203	楊凱瑜	澎湖縣馬公市西文里西文澳12-5號4樓	疑改裝排氣管產生高噪音	巡邏中發現，以錄影畫面逕行舉報	重機車
2	555-PQX	顏事平	澎湖縣馬公市西文里21鄰西文澳133號	疑改裝排氣管產生高噪音	顏事平	重機車
3	NKG-2112	莊侑霖	澎湖縣馬公市西文里16鄰西文澳63號之9	疑改裝排氣管產生高噪音	莊侑霖	重機車
4	NHC-8518	謝旻佑	嘉義縣義竹鄉埤前村埤子頭94號	疑改裝排氣管產生高噪音	黃承俞	重機車
5	MBT-0613	李 瑋	澎湖縣馬公市興仁里5鄰雙頭掛45號	疑改裝排氣管產生高噪音	李 瑋	重機車
		以下空白				

澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所陳報單

地址：澎湖縣馬公市東文里 5 號

承辦人：警員歐嘉升

聯絡方式：警用 2329；自動 069214622

電子信箱：maku2329@msl.phpb.gov.tw

發文日期：中華民國 112 年 11 月 04 日

發文字號：馬警文字第 112648 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。



主旨：檢陳本所員警攔查車號 NKG-5203 普重機車改裝排氣管車輛案，報請察核。

說明：

- 一、本所副所長曾源成、警員歐嘉升於 112 年 11 月 03 日 22 至 24 時執行巡邏勤務，於 23 時 16 分許在澎湖縣馬公市縣道 203 線與澎 20-3 號道岔路口，見某男性駕駛人騎乘車號 NKG-5203 普重機車（經查詢車主：楊凱瑜、X120614349、091.12.12）東往西方向行駛，因該駕駛人所騎乘之車輛排氣管音量過大，故警方依法攔停盤查，惟該駕駛人不服稽查取締，為安全起見而僅於後方尾隨追蹤稽查蒐證。
- 二、途中見該駕駛人於逃逸途中有未依規定使用燈光、跨越雙黃線、闖紅燈及不服稽查取締等交通違規情事，且當下該車速度持續加快而無法攔停，遂依法逕行舉發該車之交通違規情事。
- 三、另該車輛疑似有改裝排氣管部分，依規定陳報本分局第四組並建請函報監理機關實施檢驗。

所長：警務員楊慶宗

現場照片

案號	年	月	警察局	分局	案次編號	案由
	112	11	澎湖縣政府	馬公		車號 NKG-5203 普重機車改裝排氣管案


編號 (01)



攝影時間	112 年 11 月 03 日	攝影地點	澎湖縣馬公市縣道 203 線與 澎 20-3 號道岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	---------------------------------	-----	--------

說明：車號 NKG-5203 普重機車後車身全景。

編號 (02)



攝影時間	112 年 11 月 03 日	攝影地點	澎湖縣馬公市縣道 203 線與 澎 20-3 號道岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	---------------------------------	-----	--------

說明：車號 NKG-5203 普重機車排氣管改裝畫面。

車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所

列印時間：2023/11/04 03:45

車輛基本資料

牌照號碼：	NKG-5203	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	三陽
出廠年月：	2023 年 07 月	總排氣量：	158 CC
車身號碼：	RFGTB16W0PS040456	引擎號碼：	DB239485
顏色：	車頂: 深藍	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2023 年 07 月 24 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	澎湖監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0564N18A02-06
能源種類：	汽油		

車主基本資料

車主證號：	X120614349	車主名稱：	楊凱瑜
聯絡電話：	0909241241	生日：	2002 年 12 月 12 日
戶籍地址：	澎湖縣西嶼鄉澎湖縣西嶼鄉合界村合界頭 1 號之 1		
住居所：	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市西文里西文澳 1 2 - 5 號 4 樓 (住)		

車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	本區新領	牌照狀態異動時間：	2023 年 07 月 24 日 10 時 50 分 17 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	是
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	2038 年 07 月 24 日

車輛失竊資料

無失竊

澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所陳報單

地址：澎湖縣馬公市東文里 5 號

承辦人：警員歐嘉升

聯絡方式：警用 2329；自動 069214622

電子信箱：MPWAD@msl.phpb.gov.tw

發文日期：中華民國 112 年 11 月 04 日

發文字號：馬警文字第 112647 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。



主旨：檢陳本所員警攔查車號 555-PQX 普重機車改裝排氣管車輛案，報請察核。

說明：

- 一、本所副所長曾源成、警員歐嘉升於 112 年 11 月 03 日 22 至 24 時執行巡邏勤務，於 23 時 28 分許在澎湖縣馬公市中正國中前路口（縣道 204 線）見一男子顏事平（X120402287-070.04.06）騎乘車號 555-PQX 普重機車行駛於道路上，因其所騎乘之機車排氣管音量過大，遂對駕駛人及車輛等進行盤查，經盤查後見顏民所騎乘之車號 555-PQX 普重機車疑似有改裝排氣管之情事，經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組並建請函報監理機關實施檢驗。

所長：

警務員 楊慶宗
兼所長

現場照片

案號	年	月	警察局	分局	案次編號	案由
	112	11	澎湖縣政府	馬公		車號 555-PQX 普重機車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	112 年 11 月 03 日	攝影地點	澎湖縣馬公市中正國中前路口(縣道 204 線)	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	-------------------------	-----	--------

說明：車號 555-PQX 普重機車後車身全景。

編號 (02)



攝影時間	112 年 11 月 03 日	攝影地點	澎湖縣馬公市中正國中前路口(縣道 204 線)	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	-------------------------	-----	--------

說明：車號 555-PQX 普重機車排氣管改裝畫面。

車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所
列印時間：2023/11/04 03:41

車輛基本資料

牌照號碼：	S55-PQX	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	山葉
出廠年月：	2016 年 01 月	總排氣量：	124 CC
車身號碼：	*RKRSE7310GA012847*	引擎號碼：	E3M7E-066926
顏色：	車頂: 深灰; 車身: 藍	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2016 年 01 月 29 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	澎湖監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0502N15A02-03
能源種類：	汽油		

車主基本資料

車主證號：	X120402287	車主名稱：	顏事平
聯絡電話：	0929712079	生日：	1981 年 04 月 06 日
戶籍地址：	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市西文里 2 1 鄰西文澳 1 3 3 號		
住居所：			

車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	補登記書	牌照狀態異動時間：	2023 年 03 月 20 日 15 時 19 分 10 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

車輛失竊資料

無失竊

澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所陳報單

地址：馬公市新生路 201 號

聯絡方式：承辦人警員洪瑞陽

電話：警用 2327

電子信箱：maku2327@msl.phpb.gov.tw

發文日期：中華民國 112 年 11 月 14 日

發文字號：馬警光字第 1387 號

速別：普通件

附件：如說明二

主旨：檢陳本所警員洪瑞陽取締普重機車 NKG-2112 號改裝車輛案，報請察核。

說明：

- 一、本所警員洪瑞陽、洪瑞良於 112 年 11 月 14 日執行 02-04 時巡邏勤務，勤中發現一普重機(NKG-2112)行經中華路，該車輛於行徑中排氣管噪音相當大聲，疑似有改裝排氣管之情事，警方遂上前攔查，並於馬公市中華路、中華路 311 巷口將其攔停，經查普重機車 NKG-2112 號(檢附車籍資料)該駕駛為莊侑霖(X120636676、0901383001)，駕駛人莊民坦承該部普重機車 NKG-2112 號有改裝排氣管。警方為懲杜僥倖，建請依其違規事實(道路交通管理處罰條例-「第 16 條第 1 項第 2 款」)製單逕舉。
- 二、檢附車籍資料、移辦單、現場蒐證光碟一片
- 三、陳報四組並建請函報監理機關通知實施檢驗。

所長：




湖縣政府警察局馬公分局光明派出所


取締機車改裝排氣管消音器製造噪音移請監理機關檢驗移辦單

攔檢日期 攔檢人	112 年 11 月 14 日 警員洪瑞陽	攔檢地點	澎湖縣馬公市中華路、中華路 311 巷口	
車號 (車主)	NKG-2112 號 莊 侑 霖	移請機關 (車主)	澎湖監理 處 (站)	分站
駕駛	莊 侑 霖 0901383001	有無舉發	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>

一、車輛全景相片 (含車號)



二、改裝排氣管部位相片



車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所

列印時間：2023/11/14 08:20

車輛基本資料

牌照號碼：	NKG-2112	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	三陽
出廠年月：	2022 年 12 月	總排氣量：	124 CC
車身號碼：	RFGFK12W0NS086738	引擎號碼：	DH260928
顏色：	車頂: 白; 車身: 黑	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2022 年 12 月 15 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	澎湖監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0564N18A05-78
能源種類：	汽油		

車主基本資料

車主證號：	X120636676	車主名稱：	莊侑霖
聯絡電話：	0952202022	生日：	2004 年 07 月 15 日
戶籍地址：	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市西文里 1 6 鄰西文澳 6 3 號之 9		
住居所：			

車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	本區新領	牌照狀態異動時間：	2022 年 12 月 15 日 15 時 52 分 47 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

車輛失竊資料

無失竊

澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所陳報單



地址：馬公市東文里 5 號

聯絡方式：承辦人警員歐宜勛

電話：警用 2329

電子信箱：mpwad@phpb.penghu.gov.tw

發文日期：中華民國 112 年 11 月 14 日

發文字號：馬警文字第 112675 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。

主旨：檢陳本所警員攔查普重機車號 NHC-8518 改裝車輛案，報請察核說明：

- 一、本所副所長曾源成、警員歐宜勛於 112 年 11 月 14 日 18 至 22 時執行局辦取締酒駕勤務，勤中於 19 時 50 分許巡經馬公市東文澳 179 之 37 號前道路，發現一部普重機車 NHC-8518，由於該車排氣管之音量過大，遂上前攔查，對該車(駕駛謝旻佑、男、身分證字號 N126971417、出生 93 年 02 月 5 日生、車主：黃承俞)進行盤查，經查謝民所有之普重機 NHC-8518 疑似有改裝排氣管之情事，經詢問謝民亦坦承排氣管係改裝之排氣管。
- 二、陳報四組並建請函報監理機關實施檢驗。

所長：  代

現場照片

案	年	月	警察局	分局	案次編號		
號	112	11	澎湖縣 政 府	馬 公		案 由	NHC-8518 普重機車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	112 年 11 月 14 日	攝影地點	澎湖縣馬公市東文澳 179 之 37 號前道路	攝影人	警員 歐宜勛
------	-----------------	------	-------------------------	-----	--------

說明：普重機車 NHC-8518 號後車身全景

編號 (02)



攝影時間	112 年 11 月 14 日	攝影地點	澎湖縣馬公市東文澳 179 之 37 號前道路	攝影人	警員 歐宜勛
------	-----------------	------	-------------------------	-----	--------

說明：普重機車 NHC-8518 號排氣管改裝畫面

車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所

列印時間：2023/11/14 22:38

車輛基本資料

牌照號碼：	NHC-8518	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	山葉
出廠年月：	2021 年 01 月	總排氣量：	155 CC
車身號碼：	RKRS4410MA123788	引擎號碼：	G3H8E-154639
顏色：	車頂: 白; 車身: 深灰	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2021 年 04 月 28 日
管轄監理單位：	嘉義區監理所	原監理單位：	麻豆監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0502N16A03-05
能源種類：	汽油		

車主基本資料

車主證號：	Q124423241	車主名稱：	黃承俞
聯絡電話：		生日：	2000 年 08 月 26 日
戶籍地址：	嘉義縣義竹鄉嘉義縣義竹鄉埤前村埤子頭 9 4 號		
住居所：			

車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	補照	牌照狀態異動時間：	2022 年 02 月 11 日 12 時 27 分 16 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

車輛失竊資料

無失竊

澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所陳報單

地址：馬公市東文里 5 號

聯絡方式：承辦人警員呂榮崇

警員呂榮崇

電話：警用 2329

電子信箱：maku2329@msl.phpb.gov.tw

發文日期：中華民國 112 年 11 月 21 日

發文字號：馬警文字第 112 685 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。

主旨：檢陳本所員警攔查 MBT-0613 號普重機車改裝排氣管車輛案，
報請察核。

說明：

- 一、本所巡佐辛進裕、警員呂榮崇於 112 年 11 月 21 日 16-18 時執行巡邏勤務，勤中 17 時 25 分許，在馬公市中華路與六合路口，見一男子李瑋(身分證字號 L124581842、83.12.28 生)行駛至馬公市縣 204 號道路段-第三衛生所前，因排氣管之音量過大，遂對駕駛及車輛進行盤查，經盤查後見李民所騎乘之 MBT-0613 號普重機車疑似有改裝排氣管之情事，經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組並建請函報監理機關實施檢驗。

所 長：

警務員楊慶宗
兼所長

現場照片

案號	年	月	警察局	分局	案次編號	案由
112	11	澎湖縣政府	馬公			MBT-0613 號普重機車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	112 年 11 月 21 日	攝影地點	馬公市縣 204 號道(第三衛生所前)	攝影人	警員 呂榮崇
------	-----------------	------	---------------------	-----	--------

說明：MBT-0613 號普重機車後車身全景

編號 (02)



攝影時間	112 年 11 月 21 日	攝影地點	馬公市縣 204 號道(第三衛生所前)	攝影人	警員 呂榮崇
------	-----------------	------	---------------------	-----	--------

說明：MBT-0613 號普重機車排氣管改裝畫面

車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所

列印時間：2023/11/21 18:47

車輛基本資料

牌照號碼：	MBT-0613	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	山葉
出廠年月：	2015 年 09 月	總排氣量：	124 CC
車身號碼：	*RKRSE7320FA029771*	引擎號碼：	E3M7E-037767
顏色：	車頂: 白; 車身: 灰	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2015 年 09 月 15 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	麻豆監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0502N15A01-01
能源種類：	汽油		

車主基本資料

車主證號：	L124581842	車主名稱：	李璋
聯絡電話：		生日：	1994 年 12 月 28 日
戶籍地址：	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市興仁里 5 鄰雙頭掛 4 5 號		
住居所：	台中市龍井區台中市龍井區臺中市龍井區新東里遊園南路 3 1 9 巷 4 5 弄 1 8 號		

車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	變更-照收回	牌照狀態異動時間：	2022 年 12 月 26 日 13 時 13 分 57 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	是
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	2031 年 04 月 13 日

車輛失竊資料

無失竊