

澎湖縣政府警察局馬公分局 函

地址：澎湖縣馬公市新生路201號
承辦人：巡官 黃鐘山
電話：06-9261253 警用769-2307
傳真：06-9278842 警用
電子信箱：S223JC3L@phpb.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣政府環境保護局

發文日期：中華民國113年3月29日

發文字號：馬警分四字第1130102175號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三（113D003329_113D2001367-01.docx、113D003329_113D2001368-01.pdf）

主旨：有關本分局舉報重機車756-GUB等2件疑似改裝高噪音行駛於道路案，請查照。

說明：

- 一、依澎湖縣政府警察局111年2月8日澎警交字第1110023075號函辦理。
- 二、旨揭車輛疑似改裝排氣管高噪音行駛於道路，無法明確查證該排氣設備是否違法改(變)裝及噪音超標，惠請實施臨時檢驗及噪音檢測，以維道路交通秩序與安寧環境。
- 三、檢附澎湖縣政府警察局馬公分局舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表、舉報蒐證資料各1份。

正本：交通部公路局高雄區監理所澎湖監理站、澎湖縣政府環境保護局

副本：澎湖縣政府警察局、本分局第四組



澎湖縣政府警察局馬公分局113年3月份舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表

編號	車牌	車主	地址	違規事實	駕駛人	備考
1	756-GUB	阮明垂	澎湖縣馬公市東文里文明路93號2樓	疑改裝排氣管產生高噪音	雷兆琴	重機車
2	NKG-6969	朱冠霖	澎湖縣馬公市朝陽里8鄰朝陽路148巷6號	疑改裝排氣管產生高噪音	朱冠維	重機車
	以下空白					

澎湖縣政府警察局馬公分局啓明派出所陳報單

地址：澎湖縣馬公市臨海路 33 號

承辦人：警員歐嘉升

聯絡方式：警用 2328；自動 06-9272541

電子信箱：MPCMD@msl.phpb.gov.tw

發文日期：中華民國 113 年 03 月 12 日

發文字號：馬警啓字第 113229 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。



主旨：檢陳本所員警攔查車號 756-GUB 普重機車改裝排氣管車輛案，報請察核。

說明：

一、本所警員黃英琪、歐嘉升於 113 年 03 月 12 日 20 至 22 時執行巡邏勤務，復於同(12)日 21 時 05 分許，巡經澎湖縣馬公市新生路與民生路岔路口時，見駕駛人雷兆琴(X220617986、094.08.04)騎乘車號 756-GUB 普重機車北往南方向行駛，因雷民所騎乘之車輛排氣管音量過大，故經警方依法予以攔停盤查。後經盤查見雷民所騎乘之車輛疑似有改裝排氣管之情事，經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。

二、陳報四組函報監理機關實施檢驗。

所長：警務員兼所長 許再吉

車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所

列印時間：2024/03/12 23:32

車輛基本資料

牌照號碼：	756-GUB	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	三陽
出廠年月：	2010 年 01 月	總排氣量：	150 CC
車身號碼：	RFGHY15V0AS000211	引擎號碼：	DN501669
顏色：	車頂: 灰	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2010 年 04 月 15 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	澎湖監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0564N08A03-17
能源種類：	汽油		

車主基本資料

車主證號：	X260004721	車主名稱：	阮明垂
聯絡電話：	9214360	生日：	1984 年 08 月 22 日
戶籍地址：	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市東文里文明路 9 3 號 2 樓		
住居所：			

車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	逾檢註銷	牌照狀態異動時間：	2022 年 10 月 03 日 00 時 00 分 00 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

車輛失竊資料

無失竊

現場照片

案號	年	月	警察局	分局	案次編號	案由
113	03	澎湖縣政府	馬公			車號 756-GUB 普重機車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	113 年 03 月 12 日	攝影地點	澎湖縣馬公市新生路與民生路岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	------------------	-----	--------

說明：車號 756-GUB 普重機車後車身全景。

編號 (02)



攝影時間	113 年 03 月 12 日	攝影地點	澎湖縣馬公市新生路與民生路岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	------------------	-----	--------

說明：車號 756-GUB 普重機車排氣管改裝畫面。

澎湖縣政府警察局馬公分局啓明派出所陳報單

地址：澎湖縣馬公市臨海路 33 號

承辦人：警員歐嘉升

聯絡方式：警用 2328；自動 06-9272541

電子信箱：MPCMD@msl.phpb.gov.tw

發文日期：中華民國 113 年 03 月 12 日

發文字號：馬警啓字第 113228 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。



主旨：檢陳本所員警攔查車號 NKG-6969 普重機車改裝排氣管車輛案，報請察核。

說明：

- 一、本所警員黃英琪、歐嘉升於 113 年 03 月 12 日 20 至 22 時執行巡邏勤務，復於同(12)日 20 時 40 分許，巡經澎湖縣馬公市建國路與仁愛路岔路口時，見駕駛人朱冠維(X120640689、095.02.01)騎乘車號 NKG-6969 普重機車北往南方向行駛，因朱民所騎乘之車輛排氣管音量過大，故經警方依法予以攔停盤查。後經盤查見朱民所騎乘之車輛疑似有改裝排氣管之情事，經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組函報監理機關實施檢驗。

所長：

警務員 許再吉
兼所長

車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所

列印時間：2024/03/12 23:04

車輛基本資料

牌照號碼：	NKG-6969	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	山葉
出廠年月：	2023 年 04 月	總排氣量：	125 CC
車身號碼：	RKRSEH120PA027496	引擎號碼：	E32YE-120752
顏色：	車頂: 黑	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2023 年 09 月 01 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	澎湖監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0502N20A03-08
能源種類：	汽油		

車主基本資料

車主證號：	X120624498	車主名稱：	朱冠霖
聯絡電話：	0909106988	生日：	2002 年 05 月 27 日
戶籍地址：	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市朝陽里 8 鄰朝陽路 1 4 8 巷 6 號		
住居所：			

車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	本區新領	牌照狀態異動時間：	2023 年 09 月 01 日 10 時 37 分 03 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

車輛失竊資料

無失竊

現場照片

案 號	年	月	警察局	分局	案次編號	案 由
	113	03	澎湖縣 政 府	馬 公		車號 NKG-6969 普重機車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	113 年 03 月 12 日	攝影地點	澎湖縣馬公市建國路與仁愛 路岔路口	攝 影 人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	----------------------	-------	--------

說明：車號 NKG-6969 普重機車後車身全景。

編號 (02)



攝影時間	113 年 03 月 12 日	攝影地點	澎湖縣馬公市建國路與仁愛 路岔路口	攝 影 人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	----------------------	-------	--------

說明：車號 NKG-6969 普重機車排氣管改裝畫面。