

## 澎湖縣政府警察局馬公分局 函

地址：澎湖縣馬公市新生路201號  
承辦人：巡官 黃鐘山  
電話：06-9261253 警用769-2307  
傳真：06-9278842 警用  
電子信箱：S223JC3L@phpb.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣政府環境保護局

發文日期：中華民國113年4月11日

發文字號：馬警分四字第1130102462號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三 (113D003762\_113D2001561-01.pdf、113D003762\_113D2001562-01.docx)


主旨：有關本分局舉報重機車NKG-5855等5件疑似改裝高噪音行駛於道路案，請查照。

說明：

- 一、依澎湖縣政府警察局111年2月8日澎警交字第1110023075號函辦理。
- 二、旨揭車輛疑似改裝排氣管高噪音行駛於道路，無法明確查證該排氣設備是否違法改(變)裝及噪音超標，惠請實施臨時檢驗及噪音檢測，以維道路交通秩序與安寧環境。
- 三、檢附澎湖縣政府警察局馬公分局舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表、舉報蒐證資料各1份。

正本：交通部公路局高雄區監理所澎湖監理站、澎湖縣政府環境保護局

副本：澎湖縣政府警察局、本分局第四組



澎湖縣政府警察局馬公分局113年4月份舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表

編號	車牌	車主	地址	違規事實	駕駛人	備考
1	NKG-5855	洪堉銘	澎湖縣湖西鄉尖山村10鄰尖山28之5號	疑改裝排氣管產生高噪音	洪堉銘	重機車
2	BFC-9887	謝逸霖	澎湖縣白沙鄉赤崁村大赤崁407之7號	疑改裝排氣管產生高噪音	謝逸霖	自小客
3	MXN-5609	黃秀美	澎湖縣馬公市重光里6鄰後窟潭41之35號	疑改裝排氣管產生高噪音	黃中民	重機車
4	NKG-0776	歐三九	澎湖縣湖西鄉尖山村尖山82號	疑改裝排氣管產生高噪音	歐三九	重機車
5	NHZ-8897	鄭喻方	澎湖縣馬公市山水里珠江58號之32	疑改裝排氣管產生高噪音	不詳	重機車
	以下空白					

# 澎湖縣政府警察局馬公分局啓明派出所陳報單

地址：澎湖縣馬公市臨海路 33 號

承辦人：警員歐嘉升

聯絡方式：警用 2328；自動 06-9272541

電子信箱：MPCMD@msl.phpb.gov.tw

傳真：06-9277755



發文日期：中華民國 113 年 03 月 30 日

發文字號：馬警啓字第 113282 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。

主旨：檢陳本所員警攔查車號 NKG-5855 普重機車改裝排氣管車輛案，報請察核。

說明：

- 一、本所警員李明勳、歐嘉升於 113 年 03 月 30 日 04 至 06 時執行巡邏勤務，復於同(30)日 05 時 30 分許，巡經澎湖縣馬公市新生路與新村路岔路口時，見駕駛人洪堉銘(X120627935、093.06.20)駕駛車號 NKG-5855 普重機車南往北方向行駛，因洪民所騎乘之車輛排氣管音量過大，故經警方依法予以攔停盤查。後經盤查見洪民所騎乘之車輛疑似有改裝排氣管之情事，經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組函報監理機關實施檢驗。

所長：

警務員 許再吉  
兼所長

## 車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所  
列印時間：2024/03/30 20:30

### 車輛基本資料

牌照號碼：	NKG-5855	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	三陽
出廠年月：	2023 年 07 月	總排氣量：	124 CC
車身號碼：	RFGFK12W0PS119365	引擎號碼：	DH314918
顏色：	車頂: 黑; 車身: 黑	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2023 年 08 月 04 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	澎湖監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0564N18A05-A9
能源種類：	汽油		

### 車主基本資料

車主證號：	X120627935	車主名稱：	洪靖銘
聯絡電話：	0965431629	生日：	2004 年 06 月 20 日
戶籍地址：	澎湖縣湖西鄉澎湖縣湖西鄉尖山村 1 0 鄰尖山 2 8 之 5 號		
住居所：			

### 車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	補登記書	牌照狀態異動時間：	2024 年 02 月 19 日 09 時 38 分 47 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

### 車輛失竊資料

無失竊



# 現場照片

案號	年	月	警察局	分局	案次編號	案由
113	03	澎湖縣政府	馬公			車號 NKG-5855 普重機車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	113 年 03 月 30 日	攝影地點	澎湖縣馬公市新生路與新村路岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	------------------	-----	--------

說明：車號 NKG-5855 普重機車後車身全景。

編號 (02)



攝影時間	113 年 03 月 30 日	攝影地點	澎湖縣馬公市新生路與新村路岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	------------------	-----	--------

說明：車號 NKG-5855 普重機車排氣管改裝畫面。

# 澎湖縣政府警察局馬公分局啓明派出所陳報單

地址：澎湖縣馬公市臨海路 33 號

承辦人：警員歐嘉升

聯絡方式：警用 2328；自動 06-9272541

電子信箱：MPCMD@msl.phpb.gov.tw

傳真：06-9277755

發文日期：中華民國 113 年 03 月 30 日

發文字號：馬警啓字第 113280 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子闖門報表、現場照片、錄影光碟。



主旨：檢陳本所員警攔查車號 BFC-9887 自小客車改裝排氣管車輛案，報請察核。

說明：

- 一、本所警員黃英琪、歐嘉升於 113 年 03 月 29 日 20 至 22 時執行巡邏勤務，復於同(29)日 21 時 05 分許，巡經澎湖縣馬公市民生路與民族路岔路口時，見駕駛人謝逸霖(X120618203、090.12.05)駕駛車號 BFC-9887 自小客車東往西方向行駛，因謝民所騎乘之車輛排氣管音量過大，故經警方依法予以攔停盤查。後經盤查見謝民所騎乘之車輛疑似有改裝排氣管之情事，經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組函報監理機關實施檢驗。

所長：

警務員 許再吉  
兼所長

## 車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所

列印時間：2024/03/30 03:02

## 車輛基本資料

牌照號碼：	BFC-9887	牌照種類：	汽車
車種：	自用小客車	廠牌：	BMW
出廠年月：	2013 年 09 月	總排氣量：	1997 CC
車身號碼：	WBA3B5C58EP541997	引擎號碼：	
顏色：	車頂: 藍; 車身: 黑	車身式樣：	轎式 HID頭燈 娛樂顯示
特殊車輛：		發照日期：	2020 年 06 月 08 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	臺北區監理所
座位數：	5	立位數：	
車重：		載重：	
總聯結重：		下次指定檢驗日：	2023 年 06 月 08 日
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	AUDA006A2012-01/01
能源種類：	汽油	領牌資格限制：	

## 車主基本資料

車主證號：	X120618203	車主名稱：	謝逸霖
聯絡電話：	0902386876	生日：	2001 年 12 月 05 日
戶籍地址：	澎湖縣白沙鄉澎湖縣白沙鄉赤崁村大赤崁 4 0 7 之 7 號		
住居所：			

## 車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	2023 年 05 月 18 日
牌照狀態異動原因：	補登記書	牌照狀態異動時間：	2023 年 05 月 18 日 15 時 47 分 24 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

## 車輛失竊資料

無失竊



# 現場照片

案號	年	月	警察局	分局	案次編號	案由
113	03	澎湖縣政府	馬公			車號 BFC-9887 自小客車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	113 年 03 月 29 日	攝影地點	澎湖縣馬公市民生路與民族路岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	------------------	-----	--------

說明：車號 BFC-9887 自小客車後車身全景。

編號 (02)



攝影時間	113 年 03 月 29 日	攝影地點	澎湖縣馬公市建國路與仁愛路岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	------------------	-----	--------

說明：車號 BFC-9887 自小客車排氣管改裝畫面。



# 澎湖縣政府警察局馬公分局啓明派出所陳報單

地址：澎湖縣馬公市臨海路 33 號

承辦人：警員歐嘉升

聯絡方式：警用 2328；自動 06-9272541

電子信箱：MPCMD@msl.phpb.gov.tw

傳真：06-9277755

發文日期：中華民國 113 年 04 月 02 日

發文字號：馬警啓字第 113294 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。



主旨：檢陳本所員警攔查車號 MNX-5609 普重機車改裝排氣管車輛案，報請察核。

說明：

- 一、本所警員歐嘉升、黃克倫於 113 年 04 月 02 日 16 至 18 時執行巡邏勤務，復於同(02)日 16 時 40 分許，巡經澎湖縣馬公市水源路與北辰街岔路口時，見駕駛人黃中民(X120027668、060.03.04)駕駛車號 MNX-5609 普重機車南往北方向行駛，因黃民所騎乘之車輛排氣管音量過大，故經警方依法予以攔停盤查。後經盤查見黃民所騎乘之車輛疑似有改裝排氣管之情事，經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組函報監理機關實施檢驗。

所長：

警務員 許再吉  
兼 所長

## 車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所

列印時間：2024/04/02 19:43

### 車輛基本資料

牌照號碼：	MNX-5609	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	山葉
出廠年月：	2018 年 07 月	總排氣量：	124 CC
車身號碼：	*RKRSE7360JA001102*	引擎號碼：	E3X2E-078880
顏色：	車頂: 紅; 車身: 深灰	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2018 年 09 月 19 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	澎湖監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0502N18A02-06
能源種類：	汽油		

### 車主基本資料

車主證號：	X220024507	車主名稱：	黃秀美
聯絡電話：	9270739	生日：	1962 年 10 月 24 日
戶籍地址：	澎湖縣馬公市重光里 6 鄰後窟潭 4 1 之 3 5 號		
住居所：			

### 車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	本區新領	牌照狀態異動時間：	2018 年 09 月 19 日 16 時 16 分 50 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

### 車輛失竊資料

無失竊

# 現場照片

案號	年	月	警察局	分局	案次編號	案由
113	04	澎湖縣政府	馬公			車號 MNX-5609 普重機車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	113 年 04 月 02 日	攝影地點	澎湖縣馬公市水源路與北辰街岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	------------------	-----	--------

說明：車號 MNX-5609 普重機車後車身全景。

編號 (02)



攝影時間	113 年 04 月 02 日	攝影地點	澎湖縣馬公市水源路與北辰街岔路口	攝影人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	------------------	-----	--------

說明：車號 MNX-5609 普重機車排氣管改裝畫面。



# 澎湖縣政府警察局馬公分局啓明派出所陳報單

地址：澎湖縣馬公市臨海路 33 號

承辦人：警員歐嘉升

聯絡方式：警用 2328；自動 06-9272541

電子信箱：MPCMD@msl.phpb.gov.tw

傳真：06-9277755

發文日期：中華民國 113 年 04 月 03 日

發文字號：馬警啓字第 113299 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。



主旨：檢陳本所員警攔查車號 NKG-0776 普重機車改裝排氣管車輛案，報請察核。

說明：

- 一、本所警員歐嘉升、劉子廷於 113 年 04 月 02 日 20 至 22 時執行巡邏勤務，復於同(02)日 21 時 00 分許，巡經澎湖縣馬公市中正路與光明路岔路口時，見駕駛人歐三九(X120628978、094.07.30)駕駛車號 NKG-0776 普重機車西往東方向行駛，因歐民所騎乘之車輛排氣管音量過大，故經警方依法予以攔停盤查。後經盤查見歐民所騎乘之車輛疑似有改裝排氣管之情事，經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組函報監理機關實施檢驗。

所長：

警務員 許再吉  
兼 所長

車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所  
列印時間：2024/04/03 01:26

車輛基本資料

牌照號碼：	NKG-0776	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	山葉
出廠年月：	2022 年 11 月	總排氣量：	125 CC
車身號碼：	RKRSEH110NA063187	引擎號碼：	E32YE-11S227
顏色：	車頂: 白	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2022 年 11 月 16 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	澎湖監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0502N20A03-05
能源種類：	汽油		

車主基本資料

車主證號：	X120628978	車主名稱：	歐三九
聯絡電話：	0976161321	生日：	2005 年 07 月 30 日
戶籍地址：	澎湖縣湖西鄉澎湖縣湖西鄉尖山村尖山 8 2 號		
住居所：			

車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	2023 年 12 月 29 日
牌照狀態異動原因：	過戶-照收回	牌照狀態異動時間：	2023 年 12 月 29 日 12 時 00 分 19 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

車輛失竊資料

無失竊

# 現場照片

案	年	月	警察局	分局	案次編號		
號	113	04	澎湖縣 政 府	馬 公		案 由	車號 NKG-0776 普重機車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	113 年 04 月 02 日	攝影地點	澎湖縣馬公市中正路與光明 路岔路口	攝 影 人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	----------------------	-------	--------

說明：車號 NKG-0776 普重機車後車身全景。

編號 (02)



攝影時間	113 年 04 月 02 日	攝影地點	澎湖縣馬公市中正路與光明 路岔路口	攝 影 人	警員 歐嘉升
------	-----------------	------	----------------------	-------	--------

說明：車號 NKG-0776 普重機車排氣管改裝畫面。



# 澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所陳報單

地址：馬公市臨海路 33 號

聯絡方式：承辦人警員呂佩珉

電話：警用 2328

電子信箱：maku2328@msl.phpb.gov.tw



發文日期：中華民國 113 年 04 月 09 日

發文字號：馬警啟字第 113322 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、現場照片。

主旨：檢陳警員呂佩珉取締普重機 NHZ-8897 號疑似擅自增、減、變更原有規格之排氣管案，報請察核。

說明：

- 一、警員呂佩珉、黃英琪、陳怡娟擔服 113 年 04 月 09 日 10-12 時巡邏勤務，勤中接獲民眾報案稱於馬公市樹德、民族路口有普重機車號 NHZ-8897 號(車主鄭喻方、地址：澎湖縣馬公市山水里珠江 58 號之 32)停於人行道，排氣管疑似有設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格氣管之情事，報案人於現場認其有改裝排氣管導致聲音過大之考量，惟為求謹慎，建請函發監理站、環保局針對汽車進行檢驗，待查證屬實後，再依違規事實(道路交通管理處罰條例「第 16 條第 1 項第 2 款」)予以舉發。
- 二、陳報四組函報監理站、環保局進行後續召回檢驗。

所長：

巡佐兼蔡興智

## 車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所

列印時間：2024/04/09 12:38

## 車輛基本資料

牌照號碼：	NHZ-8897	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	山葉
出廠年月：	2023 年 02 月	總排氣量：	155 CC
車身號碼：	RKRSG8910PA003982	引擎號碼：	G3T1E-029347
顏色：	車頂: 灰	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2023 年 02 月 17 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	臺東監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0502N22A02-01
能源種類：	汽油		

## 車主基本資料

車主證號：	X290003287	車主名稱：	鄭喻方
聯絡電話：	0963663610	生日：	1977 年 09 月 02 日
戶籍地址：	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市山水里珠江 5 8 號之 3 2		
住居所：	台東縣台東市台東縣台東市臺東縣臺東市徐州街 3 8 5 號 ( 住 )		

## 車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	外站新領	牌照狀態異動時間：	2023 年 02 月 17 日 16 時 13 分 19 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

## 車輛失竊資料

無失竊

主報表



## 澎湖縣啟明派出所110報案紀錄單

製表單位：啟明派出所

案號：U01111304090007

製表日期：2024/4/9 12:37:38

案 件 明 細	案件類別	案件項目	本轄/他轄	報案方式
	交通事件	其他	本轄	電話
	案發時間	案發地點		
	2024/04/09 10:08:00	澎湖縣馬公市樹德、民族路口		
	報案人姓名、性別	報案人類別	報案人電話	關係人
	許先生 男	本人	0963686689	
	報案時間	報案電話	報案人地址	
	2024/04/09 10:08:00	0963686689		
	受理單位	受理人員	登錄時間	併案案號
	澎湖縣政府警察局	郭國煌	2024/04/09 10:12:45	
三四聯單	無			
分 局 派 遣 回 報	接報單位	接報人員	接報時間	
	馬公分局	歐棟豐	2024/04/09 10:12:52	
	初報人員	初報時間	派出所處理單位	派出所值勤人員
	歐棟豐	2024/04/09 10:13:59	啟明派出所	李淵
	派出所接報時間	現場處理員警	員警到達時間	完成時間
	2024/04/09 10:12:49	呂佩?、黃英琪、陳怡娟	2024/04/09 10:13:15	2024/04/09 10:52:25
	結報人員	結報時間	績效	
	歐棟豐	2024/04/09 12:14:49	無	
案件描述		警局處理說明		
車號NKG-6969、NHZ-8897二部機車擅自變更車體，請員警查處		通報馬公分局派員處理。		
分局回報說明				
[初報](馬公分局 歐棟豐 2024/04/09 10:13:59)：派員前往現場處理。 [結報]馬公分局 歐棟豐 2024/04/09 12:14:49：警方到場後了解，現場針對兩部普重機拍照，陳報四組通報相關業務單位及車主處置。				



# 現場照片

案	年	月	警察局	分局	案次編號		
號	113	4	澎湖縣	馬公		案由	取締改裝車輛

編號 (1)



攝影時間 113 年 04 月 09 日 攝影地點 馬公市樹德、民族路口 攝影人 警員呂佩珉

說明：車主鄭喻方之普重機 NHZ-8897 號。

編號 (2)



攝影時間 113 年 04 月 09 日 攝影地點 馬公市樹德、民族路口 攝影人 警員呂佩珉

說明：普重機 NHZ-8897 號疑似擅自增、減、變更原有規格氣管。