檔 號: 保存年限:

澎湖縣政府警察局馬公分局 函

地址:澎湖縣馬公市新生路201號

承辦人:巡官 黃鐘山

電話:06-9261253 警用769-2307

傳真: 06-9278842 警用

電子信箱: S223JC3L@phpb. penghu. gov.

tw

受文者:澎湖縣政府環境保護局

發文日期:中華民國112年12月18日 發文字號:馬警分四字第1120110001號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如說明三 (112D012557 112D2004468-01.odt、112D012557 112D2004469-01.

pdf)

主旨:有關本分局舉報重機車NKG-2229等2件疑似改裝高噪音行 駛於道路案,請查照。

說明:

- 一、依據澎湖縣政府警察局111年2月8日澎警交字第1110023075 號函辦理。
- 二、旨揭車輛疑似改裝排氣管高噪音行駛於道路,無法明確查 證該排氣設備是否違法改(變)裝及噪音超標,惠請實施臨 時檢驗及噪音檢測,以維道路交通秩序與安寧環境。
- 三、檢附澎湖縣政府警察局馬公分局舉報似改裝高噪音行駛於 道路一覽表、舉報蒐證資料各1份。

正本:交通部公路局高雄區監理所澎湖監理站、澎湖縣政府環境保護局

副本:澎湖縣政府警察局、本分局第四組電2073/12/19文章

澎湖縣政府警察局馬公分局112年12月份舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表

編號	車牌	車主	地址	違規事實	駕駛人	備考
1	NKG- 2229	呂柏漢	新北市三重區龍 濱里龍濱路219 巷39號五樓	疑改裝排氣管產 生高噪音	巡邏中發 現,以錄 影畫面逕 行舉報	重機車
2	NEL- 5501	洪慧婷	澎湖縣西嶼鄉外 垵村外垵194號 之1	疑改裝排氣管產 生高噪音	許瑞朋	重機車
		以下空白				

澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所陳報單

地址:馬公市臨海路 33 號 聯絡方式:承辦人警員吳忠泰

電話: 警用 2328

電子信箱: maku2328@ms1. phpb. gov. tw

發文日期:中華民國 112 年 12 月 02 日 發文字號:馬警啓字第 1121109 號

速別:普通件

附件:車籍資料報表、現場照片、錄影光碟。

主旨:檢陳警員吳忠泰、蔡宜娣取締機車車號 NKG-2229。疑似擅自增、減、變更原有規格之排氣管案,報請察核。

說明:

- 一、警員吳忠泰、蔡宜娣擔服 112 年 11 月 30 日 20-22 時巡邏勤務,勤中接獲值班通報中正路及仁愛路段,有機車行進中排氣管產生之音量過於大聲,並行駛至仁愛路 85-1 號前停車,經調閱路口監視器後,見該 NKG-2229 普重機停於人行道上,經前往現場查看,該車已離去,後經通知車主於 12 月 1 日,將車輛駛至本所查看後,該車排氣管顯非原廠設備,疑似有設備不全或損壞予修復,或擅自增、減、變更原有規格氣管之情事,建請函發監理站、環保局針對汽車進行檢驗。
- 二、陳報分局四組函報監理站、澎湖縣政府環保局進行後續召回檢驗。

所長: 講許再吉

澎湖縣政府警察局馬公分局違規改裝噪音車輛車主勸導書

違	規	時	間	112年11月30日			
違	規地點		點	馬公市仁愛路、中正路口			
違	規	事	項	改裝排氣管			
車	號			NKG-2229			
宣導事項				NKG-2229 一、該車輛改裝高噪音行駛於道路,經警察局、環保局、澎湖監理站稽查違規改裝(噪音超標),影響交通安全與安寧秩序。 二、基於關懷您及大眾行車安全與安寧,請車主配合勿違法改裝車輛: (一)拆除排氣管消音棉或破損發出噪音:道路。 (二)機車變更排氣管(上翹),將原朝地下排為者:同機車變更排氣管(上翹),將原朝地下排為者:同法第16條第1項第2款。 (三)裝第16條第1項第2款。 (三)裝第16條第1項第2款。 (三)裝第16條第1項第2款。 (三)裝第16條第1項第2款。 (三)裝第16條第1項第2款。 (三)裝第16條第1項第2款。 (三)裝第16條第1項第5款第18條第1項。 (六)新幹第一體上表數。			
受	訪	車	主	2861 1933 n6000			
訪	視	人	員	管員吳忠泰 單位主管 ^黨			

澎湖縣政府警察局馬公分局關心您

预展。事场着维了80号2FCA)



現場照片

 年月警察局分局案次編號

 素 112 12 澎湖縣馬公
 案由取締改裝車輛

編號(1)



攝影時間 112年12月01日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前

攝 影 人 警員吳忠泰

說明:普重機車號 NKG-2229。

編號(2)



攝影時間 112年12月01日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前


攝 影 人 警員吳忠泰

說明:普重機車號 NKG-2229。疑似**擅自增、減、變更原有規格氣管**。

 案
 年
 月
 警察局分局案次編號

 號
 112
 12
 澎湖縣馬公
 案
 由
 取締改裝車輛

編號 (3)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路前

攝 影 人 警員吳忠泰

說明:普重機車號 NKG-2229。(仁愛路往西行駛、路口監視器)

編號(4)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前 攝影人 警員吳忠泰

說明:

温泉年の河が日	の記事の目に日に解するに参	सा	KII .	
・第四回歌が帰	解解狀態 異動時間:	聖名有動保:	是否有動保對交 "	動保護日:
	加多品			

換釋口期: 鶴異鄭師因:

2005年01月17日

INI TATA TAK

事 在 路 百 新

新山市三重區新山市三重區整選里整演路219世39號五樓

F131587752 0933068897

勝盟

然福苗 糖**枝**

挂新:

37. 27.

配品

澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所陳報單

地址:馬公市東文里5號

聯絡方式:承辦人警員呂榮崇

電話: 警用 2329

電子信箱: maku2329@ms1. phpb. gov. tw

發文日期:中華民國 112年 12月 14日

發文字號:馬警文字第 112722 號

速別:普通件

附件:車籍資料報表、公路監理電子閘門報表、現場照片、錄影光碟。

主旨:檢陳本所員警攔查 NEL-5501 號普重機車改裝排氣管噪音過大車輛案,報請察核。

說明:

- 一、本所警員呂榮崇、洪玉印於112年12月12日16-18時執行 巡邏勤務,勤中於17時20分許,在馬公市六合路與文昌街 口守望,見一男子許睿朋(身分證字號 X120651637、95.08.23 生)所騎乘之機車行駛在該路口,因排氣管之音量過大,遂對 駕駛及車輛進行盤查,經盤查後見許民所騎乘之 NEL-5501 號普重機車疑似有改裝排氣管之情事,經詢問亦坦承其排氣 管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組並建請函報監理機關實施檢驗。

所 長:醫務員楊慶宗

現場照片

 案 年 月 警察局 分 局 案次編號

 .
 112 12 澎湖縣 政 府

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 <

編號 (01)



攝影時間 112年12月12日

攝影地點馬公市六合路與文昌街口

攝 影 人 警員 呂榮崇

說明:NEL-5501 號普重機車後車身全景

編號 (02)



攝影時間 112年12月12日

攝影地點馬公市六合路與文昌街口

攝 影 人 警員 呂榮崇

說明:NEL-5501 號普重機車後車身全景

車輛詳細資料報表

列印單位:澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所

列印時間: 2023/12/13 21:40

車輛基本資料

牌照號碼: 車種:

NEL-5501

(N/A)

出廠年月: 車身號碼: 2021年07月

顔色:

特殊車輛:

管轄監理單位:

是否融資租賃:

能源種類:

RKRSEH120MA012718

車頂:深灰

澎湖監理站 否

汽油

牌照種類:

廠牌: 總排氣量:

引擎號碼:

車身武樣: 發照日期:

原監理單位:

安審中心車型號碼:

重型機車

山葉 125 CC

E32YE-060766 (N/A)

2021年07月20日 澎湖監理站

A0502N20A03-02

車主基本資料

車主證號: 聯絡電話: X220480041 0955257023

車主名稱:

生日:

澎湖縣西嶼鄉澎湖縣西嶼鄉外垵村外垵194號之1

1983年12月20日

洪豐婷

出口別:

戶籍地址: 住居所:

車輛異動紀錄

最近換牌日期: 牌照狀態異動原因:

本區新領

(無)

出口傳輸日期:

出口轉入日期:

是否有動保:

是否有動保點交:

牌照狀態異動時間;

最近過戶日期:

動保迄日:

2021年07月20日09時57分50秒

否 否

車輛失竊資料

無失竊

目前的頁面:查車籍 >查駕駛量 (/TL3/QueryDriver)

Q.查詢條件									
	宝榮崇	*查詢	單位: 澎湖縣政府	警察局 馬公分周文澳派	*用途: 行政類 💟 -	般行政協助產證 🗹			
機車 ☑ ★查詢種類 依: ● 車牌號碼 〇 引擎號碼 NEL-5501									
Q 查詢 企 清除									
			Annual and a sign of such super service and a service			en en en en antara monaren monte antara en			
車號 NEL-5501	車主 洪 慰婷	姓名 普選	車種	能 <i>源別</i> 汽油	車主證號/統一編號 X220480041	事主地址澎湖縣西嶼鄉外垵村外垵194號之1			
殿牌	出廠年月	汽缸數	排氣量	車身號碼/単架號碼	引擎號碼 牌派	乳狀態 管轄所站			
山葉 深灰	202107	1	125	RKRSEH120MA0127 18	E32YE-060766 本區新領	澎湖監理站			
· 臨時/試車牌-使	用起日 粒	時/試車牌-使用迄日		租期	行駛區域	禁動狀態			
i di Talahan di kamanan kanala kanala di kanala Talahan di kanala d	terrores en transcript	ere in the second of the second	to establish a second s	and the spectrum and the second section of the section of the second section of the sectio	The second secon	en Barata von Breis (se se von Greisenbare)			
主要駕駅	人姓名	主要駕	駛人證號	主要:	駕駛人生日	主要駕駛人地址			
長期租用人姓名		長期租用人證號	長期	租用人地址	租約起日	租約迄日			
and process as a second of the	er transporter and the second of the	er was specification and accepts	torial expension of a long on	. Landing the second of the se	: 	the the control of th			
近5年內第21條之一 0	第5項遠規紀錄次數	近5年內第21條之一	-第5項達規紀錄日其	斯 近5年內第21 0	第6項違規紀錄次數 近5	年內第21第6項違規紀錄日期			
*)		>			