檔 號: 保存年限:

澎湖縣政府警察局馬公分局 函

地址:澎湖縣馬公市新生路201號

承辦人:巡官 黄鐘山

電話:06-9261253 警用769-2307

傳真: 06-9278842 警用

電子信箱: S223JC3L@phpb. penghu. gov.

tw

受文者:澎湖縣政府環境保護局

發文日期:中華民國113年4月29日

發文字號:馬警分四字第1130102831號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如說明三 (113D004368 113D2001786-01.pdf、113D004368 113D2001787-01.

docx)

主旨:有關本分局舉報重機車NKG-1022等4件疑似改裝高噪音行 駛於道路案,請查照。

說明:

- 一、依澎湖縣政府警察局111年2月8日澎警交字第1110023075號 函辦理。
- 二、旨揭車輛疑似改裝排氣管高噪音行駛於道路,無法明確查 證該排氣設備是否違法改(變)裝及噪音超標,惠請實施臨 時檢驗及噪音檢測,以維道路交通秩序與安寧環境。
- 三、檢附澎湖縣政府警察局馬公分局舉報似改裝高噪音行駛於 道路一覽表、舉報蒐證資料各1份。

正本:交通部公路局高雄區監理所澎湖監理站、澎湖縣政府環境保護局

副本:澎湖縣政府警察局、本分局第四組電2024/04/29文章 18:26:26:26

澎湖縣政府警察局馬公分局113年4月份舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表

編號	車牌	車主	地址	違規事實	駕駛人	備考
1	NKG- 1022	林曉如	澎湖縣馬公市光 明里31鄰民族路 106號	疑改裝排氣管產 生高噪音	不詳	重機車
2	MEN- 0763	林顯耀	雲林縣斗六市榴 南里南仁路82號	疑改裝排氣管產 生高噪音	林顯耀	重機車
3	138- LZM	呂志杰	澎湖縣馬公市西 衛里五福路3巷 32弄7號	疑改裝排氣管產 生高噪音	呂志杰	重機車
4	BAE- 5887	葉庭宇	澎湖縣馬公市長 安里11鄰仁愛路 68巷1號四樓之1	疑改裝排氣管產 生高噪音	葉庭宇	自小客
	以下空白					

澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所陳報單

地址:馬公市臨海路 33 號 聯絡方式:承辦人警員劉子廷

電話:警用 2328

電子信箱: maku2328@ms1. phpb. gov. tw

發文日期:中華民國 113年 04月 13日

發文字號:馬警啟字第113336號

速別:普通件

附件: 車籍資料報表、現場照片。

主旨:檢陳警員劉子廷獲報 NKG-1022 號普重機疑似違法改裝車輛,報 請察核。

說明:

一、警員劉子廷、呂佩珉擔服 113 年 04 月 13 日 08-10 時巡邏勤務時,於 8 時 16 分接獲民眾報案稱於馬公市中興路 81 號前有普重機車號 NKG-1022 號(車主林曉如、地址:澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市光明里 31 鄰民族路 106 號)疑似有違規改裝車輛之情事,警方到場時並未發現報案內容所稱之車輛,後報案人至所提供其所錄製拍攝之相片影片予警方,為求謹慎,建請函發監理站、環保局針對汽車進行檢驗,待查證屬實後,再依違規事實予以舉發。

二、陳報四組函報監理站、環保局進行後續召回檢驗。

所長: 警務員許再吉

現場照片

 案
 年
 月
 警察局分局案次編號

 號
 113
 4
 澎湖縣馬公
 案
 由
 取締改裝車輛

編號(1)



攝影時間 113年04月13日 攝影地點 馬公市中興路81號前 攝影人民眾拍攝

說明:車主林曉如之普重機 NKG-1022 號。

車輛詳細資料報表

列印單位:澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所

列印時間: 2024/04/13 19:58

車輛基本資料

牌照號碼:

NKG-1022

車種:

(N/A)

出廠年月:

2022年12月

車身號碼:

RFGTB16W0NS034886

顏色:

車頂: 黑

特殊車輛:

澎湖監理站

管轄監理單位: 是否融資租賃:

能源種類:

否 汽油 牌照種類:

重型機車

廠牌:

三陽

總排氣量: 引擎號碼: 158 CC DB135521

車身式機:

(N/A)

發照日期:

2022年12月27日

原監理單位:

澎湖監理站

安審中心車型號碼:

A0564N18A02-06

車主基本資料

車主證號: 聯絡電話: X220361694

0932973060

車主名稱: 生日:

林曉如

1979年09月26日

戶籍地址:

澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市光明里31鄰民族路106號

住居所:

車輛異動紀錄

最近換牌日期:

本區新領

牌照狀態異動原因: 出口別:

(無)

出口傳輸日期:

出口轉入日期:

最近過戶日期:

牌照狀態異動時間:

2022年12月27日09時56分52秒

否

否

是否有勤保: 是否有動保點交:

動保迄日:

車輛失竊資料

無失竊

澎湖縣政府警察局馬公分局啓明派出所陳報單

地址:澎湖縣馬公市臨海路 33 號

承辦人: 警員歐嘉升

聯絡方式: 警用 2328; 自動 06-9272541 電子信箱: MPCMD@ms1. phpb. gov. tw

傳真:06-9277755

發文日期:中華民國 113 年 04 月 13 日

發文字號:馬警啓字第 113338 號

速別:普通件

附件:車籍資料報表、公路監理電子閘門報表、現場照片、錄影光碟。

主旨:檢陳本所員警攔查車號 MEN-0763 普重機車改裝排氣管車輛案

, 報請察核。

說明:

一、本所警員歐嘉升、石凱文於113年04月13日20至22時執行巡邏勤務,復於同(13)日21時00分許,巡經澎湖縣馬公市三民路與海埔街岔路口時,見駕駛人林顯耀(P124166160、085.04.26)駕駛車號MEN-0763普重機車東往西方向行駛,因林民所騎乘之車輛排氣管音量過大,故經警方依法予以攔停盤查。後經盤查見林民所騎乘之車輛疑似有改裝排氣管之情事,經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。

二、陳報四組函報監理機關實施檢驗。

所長: 警務員許再吉

現場照片

案 年 警察局分 局案次編號 澎湖縣 113 04 馬公 案 由 車號 MEN-0763 普重機車改裝排氣管案 政

編號 (01)



攝影時間

113年04月13日

攝影地點

澎湖縣馬公市三民路與海埔 攝 影 人 警員 歐嘉升 路岔路口

說明:車號 MEN-0763 普重機車後車身全景。

編號 (02)



攝影時間

113年04月13日

攝影地點

澎湖縣馬公市三民路與海埔 路岔路口

攝影人警員歐嘉升

說明:車號 MEN-0763 普重機車排氣管改裝畫面。

車輛詳細資料報表

列印單位:澎湖縣政府警察局馬公分局啟明派出所

列印時間: 2024/04/13 22:29

車輛基本資料

牌照號碼:

MEN-0763

車種:

(N/A)

出廠年月:

2015年11月

車身號碼:

RFBSR30BFFB105210

顔色:

車頂:藍;車身:黑

特殊車輛: 管轄監理單位:

雲林監理站

是否融資租賃: 能源種類:

否

汽油

牌照種類:

重型機車

廠牌:

光陽

總排氣量:

149 CC

引擎號碼:

SR30BF-105213

車身式樣: 發照日期:

(N/A) 2015年11月03日

雲林監理站

原監理單位: 安審中心車型號碼:

A0479N10A04-46

車主基本資料

車主證號:

P124166160

聯絡電話: 戶籍地址:

住居所:

雲林縣斗六市榴南里南仁路82號

車輛異動紀錄

最近換牌日期:

牌照狀態異動原因:

本區新領 (無)

出口別:

出口傳輸日期:

出口轉入日期:

車主名稱:

林顯耀

生日;

1996年04月26日

最近過戶日期:

牌照狀態異動時間:

2015年11月03日15時54分56秒

是否有動保:

是否有動保點交:

否 否

動保迄日:

車輛失竊資料

無失竊

澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所陳報單

地址:馬公市新生路 201 號 聯絡方式:承辦人警員洪瑞陽

電話:警用 2327

電子信箱: maku2327@ms1. phpb. gov. tw

發文日期:中華民國 113年 04月 22日

發文字號:馬警光字第 454 號

速別:普通件 附件:如說明二

主旨:檢陳本所警員洪瑞陽取締普重機車138-LZM 號改裝車輛案,報

請察核。

說明:

- 一、本所警員洪瑞陽於113年04月21日20時22分於勤查勤務中發現一普重機(138-LZM)行經五福、光復路口,該車輛於行徑中排氣管噪音相當大聲,疑似有改裝排氣管之情事,警方遂上前攔查,並於馬公市光復、四維路路口將其攔停,經查普重機車 138-LZM 號(檢附車籍資料)該駕駛為呂志杰(X120491775、0905278218),駕駛人呂民坦承該部普重機車138-LZM 號有改裝排氣管。警方為懲杜僥倖,建請依其違規事實(道路交通管理處罰條例-「第16條第1項第2款」)製單逕舉。
- 二、檢附車籍資料、移辦單、現場蒐證光碟一片
- 三、陳報四組並建請函報監理機關通知實施檢驗。

所長:



湖縣政府警察局馬公分局光明派出所

取締機車改裝排氣管消音器製造噪音移請監理機關檢驗移辦單

攔檢日期 攔檢人			澎湖縣馬公市光復、四維路口				
			澎湖監理 處(站) 分站				
駕駛	呂 志 杰 0905278218	有無舉發	有□無■				

一、車輛全景相片(含車號)



二、改裝排氣管部位相片



目前的頁面:查車籍 >查駕駛 (/TL3/QueryDriver)

Q 查詢條件											
*實際查詢人:	端陽	* 查	查詢單位: 澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出			¥#. F	用途: 「行政	文類 ~ 線上路	類 🗸 線上路檢盤查 🔻		
*查詢種類 依: ◎	機車 ▽ 車牌號碼 ○ 引擎號碼 38-LZM										
Q資詢)					A14000011111111111111111111111111111111		Hadish, Hadish a garage and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a		······································	
車號	車主姓名		車種		能源別		車主證號/統一編號		車主地址		
138-LZM	呂志杰		持通 重型	重型		汽油		X120491775		澎湖縣望安鄉東坪村東嶼坪 17號/澎湖縣馬公市西衛 里五福路3巷32弄7號 (住)	
廠牌	出廠年月	汽缸數	汽缸數 排氣量		身號碼/車架號碼	引擎號碼		牌照狀態	.	管轄所站	
光陽藍	201109	1	111	RFBSE22BABB22662 9		SE22BA-226511		外區移入-新領	澎湖	監理站	
是否有動保	動保迄日	臨時/討	臨時/試車牌-使用起日		臨時/試車牌-使用迄日			行駛區域		禁動狀態	
N CONTINUES TO A CONTINUES TO A CONTINUE CONTINUE CONTINUES TO A CONTINUE CONTINUE CONTINUES TO A CONTINUE C	A COLUMN ACTIONACE SA " NACE IN SAME SAME LOS ACTUAMAMINISMA ÎNT	AMITIMANN AMITIMANN SEE", AMITIMANN AN AMITIK SERI.	SHILLA, ARSEN J., ISP #00000C DBC. CANONIONOON PK (BREISH I PK I	IIII)*****. "L.MI MOCIMII MOCIMI	megeodetal/rassesses. Addres . *** Hassillossessammas v. vanala. et al.	V 500000 30000 00000 00000 00000 00000 00000 00000	Areith	when white the section is seen the section of the s	es transmission recovering a section rec	**************************************	
主要駕駛	人姓名	主要	主要駕駛人證號			主要駕駛人生日			主要駕駛人地址		
長期租用人姓名		長期租用人證號	. 證號 長期租用		月人地址 租約起日		CONTRACTOR	租約迄日			
近5年內第21條之一第5項違規紀錄次數 近5年內			1條之一第5項違規紀錄日期 近5年內第21		l第6項違規紀錄次數		近5年/	近5年內第21第6項違規紀錄日期			
0	M. CHINIANA MINE ON THE SHEET AND AN AND AN AND AN	March Mill Sold Address of Address of the Control o	MA 2 Co. AMMANANA MANANA M	ONE / CONTO V CONTO, V CONTO	0	over-management of the control of th	oogoo = _ooo oo aaraa oo ye s ar ah w a	MATERIAL SE SERVICE OF SPECIAL SERVICES AND SERVICES.	W of their amount or the contract of	announced collision for the contract of the co	

澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所陳報單

地址:馬公市東文里5號

聯絡方式:承辦人警員歐宜勛

電話: 警用 2329

電子信箱: mpwad@phpb. penghu. gov. tw

發文日期:中華民國 113年 04月 24日

發文字號:馬警文字第 113172 號

速別:普通件

附件:車籍資料報表、公路監理電子閘門報表、現場照片、錄影光碟。

主旨:檢陳本所警員攔查自小客車車號 BAE-5887 改裝車輛案,報請察

核

說明:

一、本所所長楊慶宗、警員歐宜勛於113年04月22日00至02時執行巡邏勤務,勤中於00時59分接獲110報案(案件編號:U01111304220002),民眾檢舉有高噪音改裝車輛於北岸7-11附近行駛。經警方調閱沿途監視影像找到該部車輛,於4月24日通知該車駕駛人(葉庭宇、男、身分證字號 X120640036、出生94年10月25日生、車主同駕駛人、車牌BAE-5887、住址:馬公市長安里11鄰仁愛路68巷1號4樓之1)到場,經警方詢問,葉民主動交出控制高噪音之遙控器,亦坦承確實改裝過車輛氣管之事實。

二、陳報四組並建請函報監理機關實施檢驗。

所 長: 警務員楊慶宗



現場照片

 案
 年
 月
 警察局分局案次編號

 號
 113
 04
 澎湖縣 馬公 案 由 BAE-5887 自小客車改裝排氣管案

編號 (01)




攝影時間 113年04月24日

攝影地點 澎湖縣馬公市東文里 5 號

攝影人警員歐宜勛

說明:自小客車 BAE-5887 號後車身全景

編號 (02)



攝影時間 113年04月24日

攝影地點澎湖縣馬公市東文里5號

攝影人警員歐宜勛

說明:車主自行交出給警方並坦承使用該搖控器控制自小客車 BAE-5887 號開關高噪音。

車輛詳細資料報表

列印單位:澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所

列印時間: 2024/04/24 01:22

車輛基本資料

牌照號碼:

BAE-5887

車種:

自用小客車

出廠年月:

2019年04月

車身號碼:

ZRE211~0003912 車頂: 銀

颜色:

特殊車輛: 管轄監理單位:

澎湖監理站

座位數:

車重:

總聯結重:

是否融資租賃:

能源種類:

5

汽油

否

X120640036

0978090302

聯絡電話: 戶籍地址:

澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市長安里11鄰仁愛路68巷1號四樓之1

住居所:

車主證號:

車輛異動紀錄

車主基本資料

最近換牌日期:

2024年04月10日 車牌遺損換牌

(無)

牌照狀態異動原因:

出口別:

出口傳輸日期:

出口轉入日期:

最近過戶日期:

牌照狀態異動時間:

是否有動保:

是否有動保點交:

動保迄日:

牌照種類: 汽車

廠牌:

國瑞

1798 CC

總排氣量:

引擎號碼:

車身式樣:

轎式|娛樂顯示

2024年01月24日

2ZRY557983

發照日期: 原監理單位:

臺中區監理所

2025年01月24日

立位數:

載重:

下次指定檢驗日:

安審中心車型號碼: A0117A19A01-01

領牌資格限制:

車主名稱:

生日:

否

葉庭宇 2005年10月25日

2024年04月10日09時28分49秒

車輛失竊資料

無失竊