

## 澎湖縣政府警察局馬公分局 函

地址：澎湖縣馬公市新生路201號  
承辦人：巡官 王顥勛  
電話：06-9271395 警用769-2308  
傳真：警用  
電子信箱：LP977MRR@phpb.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣政府環境保護局

發文日期：中華民國113年8月5日  
發文字號：馬警分四字第1130105263號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明三 (113D007742\_113D2003255-01.pdf、113D007742\_113D2003256-01.docx)


主旨：有關本分局舉報普重機車NEL-9122疑似改裝高噪音行駛於道路案，請查照。

說明：

- 一、依澎湖縣政府警察局111年2月8日澎警交字第1110023075號函辦理。
- 二、旨揭車輛疑似改裝排氣管高噪音行駛於道路，無法明確查證該排氣設備是否違法改(變)裝及噪音超標，惠請實施臨時檢驗及噪音檢測，以維道路交通秩序與安寧環境。
- 三、檢附澎湖縣政府警察局馬公分局舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表、舉報蒐證資料各1份。

正本：交通部公路局高雄區監理所澎湖監理站、澎湖縣政府環境保護局

副本：澎湖縣政府警察局、本分局第四組



澎湖縣政府警察局馬公分局113年7月份舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表

編號	車牌	車主	地址	違規事實	駕駛人	備考
1	NEL-9122	吳景翔	澎湖縣馬公市朝陽里9鄰光復路200號	疑改裝排氣管產生高噪音	吳景翔	普重機
	以下空白					

# 澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所陳報單

地址：馬公市東文里 5 號

聯絡方式：承辦人警員呂榮崇

電話：警用 2329

電子信箱：maku2329@msl.phpb.gov.tw

發文日期：中華民國 113 年 07 月 08 日

發文字號：馬警文字第 113301 號

速別：普通件

附件：車籍資料報表、公路監理電子開門報表、現場照片、錄影光碟。

主旨：檢陳本所員警攔查 NEL-9122 號普重機車高噪音改裝排氣管車輛案，報請察核。

說明：

- 一、本所警員呂榮崇於 113 年 07 月 07 日 06-08 時執行巡邏勤務，勤中於 07 時 30 分許，在馬公市新店路與新生路口，見一男子吳景翔(身分證字號 X120636041、93.04.23 生)所騎乘之機車行駛在該路口，因排氣管之音量過大，遂對駕駛及車輛進行盤查，經盤查後見吳民所騎乘之 NEL-9122 號普重機車疑似有高噪音之改裝排氣管情事，經詢問亦坦承其排氣管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組並建請函報監理機關實施檢驗。

所 長：警務員楊慶宗  
兼所長

## 車輛詳細資料報表

列印單位：澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所

列印時間：2024/07/07 05:30

## 車輛基本資料

牌照號碼：	NEL-9122	牌照種類：	重型機車
車種：	(N/A)	廠牌：	山葉
出廠年月：	2022 年 05 月	總排氣量：	155 CC
車身號碼：	RKR8G8010NA017197	引擎號碼：	G3T1E-017222
顏色：	車頂: 深灰; 車身: 橙黃	車身式樣：	(N/A)
特殊車輛：		發照日期：	2022 年 05 月 17 日
管轄監理單位：	澎湖監理站	原監理單位：	澎湖監理站
是否融資租賃：	否	安審中心車型號碼：	A0502N21A01-01
能源種類：	汽油		

## 車主基本資料

車主證號：	X120636041	車主名稱：	吳景翔
聯絡電話：	0912779941	生日：	2004 年 04 月 23 日
戶籍地址：	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市朝陽里 9 鄰光復路 2 0 0 號		
住居所：			

## 車輛異動紀錄

最近換牌日期：		最近過戶日期：	
牌照狀態異動原因：	本區新領	牌照狀態異動時間：	2022 年 05 月 17 日 10 時 38 分 32 秒
出口別：	(無)	是否有動保：	否
出口傳輸日期：		是否有動保點交：	否
出口轉入日期：		動保迄日：	

## 車輛失竊資料

無失竊

目前的頁面：查駕駛➡查車輛(TL3/QueryVehicle)

查詢條件

實際查詢人：呂榮崇

查詢單位：澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派

用途：行政類 執行行政相關業務

身分證字號：X120636041

生日：2004/04/23

查詢種類：機車

查詢

清除

車主證號/統一編號	出生年月日	車主姓名	車主地址	
X120636041	93/04/23	吳景翔	880-澎湖縣馬公市朝陽里光復路200號	
駕照種類	初領駕照日	駕照有效日期	違規未結數	管轄所站
普通車型	111/04/25	168/04/23	0	澎湖監理站
十年內35條1、3項違規紀錄次數	十年內35條1、3項違規紀錄日期	十年內35條4、5項違規紀錄次數	十年內35條4、5項違規紀錄日期	
0		0		
近五年內60條1項違規紀錄次數	近五年內60條1項違規紀錄日期	近五年61條1項第2款及第3款違規紀錄次數	近五年61條1項第2款及第3款違規紀錄日期	
0		0		
吊扣吊註銷註記	吊扣吊註銷起日	吊扣吊註銷訖日	吊扣吊註銷原因	吊扣吊註銷文號
酒醉鎖起日	酒醉鎖迄日	登記酒醉鎖車牌號碼	汽車持照限制/機車持照限制	
是否在35條第1項吊扣或吊銷期間	近5年內第21條第1項違規紀錄次數	近5年內第21條第1項違規紀錄日期	近5年內第21條之1第1項違規紀錄次數	近5年內第21條之1第1項違規紀錄日期
N	0		0	

# 現場照片

案 號	年	月	警察局	分局	案次編號	案 由
	113	07	澎湖縣 政 府	馬 公		NEL-9122 號普重機車改裝排氣管案

編號 (01)



攝影時間	117 年 07 月 07 日	攝影地點	馬公市新店路與新生路口	攝影人	警員 呂榮崇
------	-----------------	------	-------------	-----	--------

說明：NEL-9122 號普重機車後車身全景

編號 (02)



攝影時間	113 年 07 月 07 日	攝影地點	馬公市新店路與新生路口	攝影人	警員 呂榮崇
------	-----------------	------	-------------	-----	--------

說明：NEL-9122 號普重機車後車身全景