檔 號: 保存年限:

## 澎湖縣政府警察局馬公分局 函

地址:澎湖縣馬公市新生路201號

承辦人:巡官 王顗勛

電話:06-9271395 警用769-2308

傳真: 警用

電子信箱:LP977MRR@phpb. penghu.gov.

tw

受文者:澎湖縣政府環境保護局

發文日期:中華民國113年7月2日

發文字號:馬警分四字第1130104380號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如說明三 (113D006382\_113D2002668-01.docx、113D006382\_113D2002669-01.

pdf)

主旨:有關本分局舉報普重機車MZL-5517等2件疑似改裝高噪音 行駛於道路案,請查照。

### 說明:

- 一、依澎湖縣政府警察局111年2月8日澎警交字第1110023075號 函辦理。
- 二、旨揭車輛疑似改裝排氣管高噪音行駛於道路,無法明確查 證該排氣設備是否違法改(變)裝及噪音超標,惠請實施臨 時檢驗及噪音檢測,以維道路交通秩序與安寧環境。
- 三、檢附本分局舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表、舉報蒐證資料各1份。

正本:交通部公路局高雄區監理所澎湖監理站、澎湖縣政府環境保護局

副本:澎湖縣政府警察局、本分局第四組電2074/07/02文章

分局長 呂文廷

### 澎湖縣政府警察局馬公分局113年6月份舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表

編號	車牌	車主	地址	違規事實	駕駛人	備考
1	MZL- 5517		疑改裝排氣管產 生高噪音	宋文川	普重機	
2	166- LXZ			疑改裝排氣管產 生高噪音	陳健坤	普重機
	以下空白					

# 澎湖縣政府警察局馬公分局文澳派出所陳報單

地址:馬公市東文里5號

聯絡方式:承辦人警員呂榮崇

電話: 警用 2329

電子信箱: maku2329@ms1. phpb. gov. tw

發文日期:中華民國 113 年 06 月 09 日

發文字號:馬警文字第 113249 號

速別:普通件

附件:車籍資料報表、公路監理電子閘門報表、現場照片、錄影光碟。

主旨:檢陳本所員警攔查 MZL-5517 號普重機車改裝高噪音車輛案,報 請察核。

### 說明:

- 一、本所警員呂榮崇於113年06月08日17-18時執行守望勤務, 勤中於17時12分許,在馬公市縣204號道與新店北路(南往 北方向)口,見一男子宋文川(身分證字號X120564460、 81.05.03生)所騎乘之機車行駛在該路口,因排氣管之音量過 大,遂對駕駛及車輛進行盤查,經盤查後見宋民所騎乘之 MZL-5517號普重機車疑似有改裝排氣管之情事,經詢問亦坦承 其排氣管係為改裝之排氣管。
- 二、陳報四組並建請函報監理機關實施檢驗。

所 長: 業務員楊慶宗

#### 車輛詳細資料報表

列印單位:澎湖縣政府警察局馬公分周文澳派出所

列印時間: 2024/06/08 18:25

車輛基本資料

牌照號碼: 車種:

出廠年月:

軍身號碼:

顏色: 特殊車輛:

管轄監理單位:

是否融資租賃:

能源種類:

否

MZL-5517

(N/A) 2020年06月

RFGTB16W0LS012786

車頂: 黑

澎湖監理站

汽油

牌照種類:

廠牌:

總排氣量:

引擎號碼:

車身式機:

發照日期:

原監理單位: 安審中心車型號碼:

(N/A) 2020年06月24日

否

否

澎湖監理站

重型機車

三陽

158 CC

DB021936

A0564N18A02-03

車主基本資料

車主證號: 聯絡電話:

戶籍地址:

住居所:

47933046

0900609052

澎湖縣馬公市光明里光復路97號1樓

車輛異動紀錄

最近換牌日期:

牌照狀態異動原因:

出口別:

出口傳輸日期:

出口轉入日期:

本區新領

(無)

是否有動保: 是否有動保點交:

最近過戶日期:

牌照狀態異動時間:

動保迄日:

車主名稱: 生日:

冠順租車行(獨資)

2020年06月24日10時57分23秒

車輛失竊資料

無失竊

#### 目前的頁面:查駕駛 >查車籍会 (/TL3/QueryVehicle)

Q 查詢條件								
*實際查詢人:		*查詢單位;	TOTAL STATE OF THE ACTION AS A PARKET OF THE	局馬公分局文渙派	*用途: 行政類		负行行政相關業務 <mark>✓</mark>	
*身分證字號: X120564460	\$	*生日:	*生日: 1992/05/03					
* 宣則補類:   微單 ☑  Q 查詢	* 查詢種類:   機車 💟   Q 查詢 ( <b>4</b> 清除)							
車主證號/統一編號	A - 100 A - 10	出生年月日		A YARANA MARINA MARINA WAXAA WAXAA MARINA MA	車主姓名		車主地址	
X120564460	81/05/0	)3 ·········		宋文川	宋文川		880-澎湖縣馬公市朝陽里19期朝陽路92 號	
駕照種類	初領額	初領駕照日 駕照有		效日期 違規末結數		管轄所站		
普通重型 ************************************	104/06/18		159/05/03	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1		澎湖監理站	
十年內35條1、3項建規紀錄次數 0		十年內35條1、3項遍規紀錄日期		十年內35條4、5項達規紀錄次數		十年內35條4、5項選規紀錄日期		
近五年內60條1項違規紀錄次	wy 近、	近五年內60條1項遠規紀錄日期		近五年61條1項第2款及第3款達規紀錄次數		近五年6	近五年61條1項第2款及第3款違規紀錄日期	
	年和用意	Reduction of the state of the		NA TION 100 TO THE OUT AND TO THE LAKE AFTER AND THE COMMENTS OF THE COMMENT OF T		00000000000000000000000000000000000000	1990年8月1日 1990年8月1日 1990年8月1日 1990年8日 1 年和福祉総文號	
Making sakatan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d	ME THE THE THE STATE OF THE STA	текняя приня при		學記透精維車牌號碼		产車持照限制/機車持照限制		
*************************************		1項違規紀錄次數	項違規紀錄次數 近5年內第21條第1		遊規紀錄日期 遊場記錄日期 変数		近5年内第21條之1第1項達規紀錄 日期	
N	0				0	hand		

## 現場照片

ſ	案	年	月	警察局	分	局	案次編號	元 勿 飛 月	
	號	113	06	澎湖縣 政府	馬	公		幸 由 MZL-5517 號普重機車改裝高噪音	車輛案

編號 (01)



攝影時間 113年06月08日 攝影地點 馬公市縣 204號道與新店北路口 攝影人 警員 呂榮崇

說明:MZL-5517 號普重機車後車身全景

編號 (02)



攝影時間 113年06月08日	攝影地點 馬公市縣 204 號道與新店北路口	攝影人	警員 呂榮崇
-----------------	------------------------	-----	--------

說明:MZL-5517號普重機車側面疑似改裝排氣管

### 澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所陳報單

地址:馬公市新生路 201 號 聯絡方式:承辦人警員許紘瑋

電話:警用 2327

電子信箱: maku2327@ms1.phpb.gov.tw

發文日期:中華民國 113 年 06 月 22 日 發文字號:馬警光字第 //3 25/號

速別:普通件

附件:車籍資料表、公路監理電子閘門報表、現場照片、錄影光碟

主旨:檢陳本所取締普重機車,車號 166-LXZ 改裝車輛案,報請察核。

說明:

一、本所警員許紘瑋、喬振皓擔服 113 年 6 月 22 日 22-24 時巡邏 勤務,巡經馬公市光復路與三民路口,發現普重機車,車號 166-LXZ,駕駛陳健坤(男、83 年 12 月 24 日、X120575981, 駕籍:澎湖縣),沿馬公市三民路右轉光復路口時,該車輛於 行徑中排氣管噪音相當大聲,疑似有改裝排氣管之情事,警 方於 23 時 28 分在馬公市三民、光復路口前將陳民攔下,攔 下後駕駛陳健坤坦承該部普重機車車號 166-LXZ(車主:朱恣 儀、X220561210、車籍:澎湖縣馬公市案山里大案山 19 號之 11)有改裝排氣管,警方為懲杜僥倖,建請依其違規事實(道 路交通管理處罰條例第 16 條第 1 項第 2 款)製單逕舉。

二、陳報四組並建請函報監理機關通知實施檢驗。

所長:

# 澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所


取締機車改裝排氣管消音器製造噪音移請監理機關檢驗移辦單

攔檢日期 攔檢人	113年6月22日 23時28分 警員許紘瑋	攔檢地點	澎湖縣馬公市光復路與新生路口
車號 (車主)	166-LXZ 朱 恣 儀	移請機關 (車主)	澎湖監理 處(站) 分站
駕駛	朱 恣 儀 X220561210	有無舉發	有 □ 無☑

一、車輛全景相片(含車號)



二、改裝排氣管部位相片



#### 車輛詳細資料報表

列印單位:澎湖縣政府警察局馬公分局光明派出所

列印時間: 2024/06/22 23:45

車輛基本資料

牌照號碼:

166-LXZ

(N/A)

車種: 出廠年月:

2012年08月

車身號碼:

RFBSE22BCCB129959

車頂: 深棕

顏色: 特殊車輛:

管轄監理單位:

是否融資租賃: 能源種類:

澎湖監理站

否

汽油

車主基本資料

車主證號:

X220561210

聯絡電話:

9274470

(無)

澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市案山里大案山19號之11

戶籍地址: 住居所:

車輛異動紀錄

最近换牌日期:

牌照狀態異動原因: 補登記畫

出口別:

出口傳輸日期:

出口轉入日期:

牌照種類: 重型機車

廠牌: 總排氣量: 光陽 111 CC

引擎號碼:

SE22BC-130122

(N/A)

車身式樣: 發照日期:

2012年08月10日

原監理單位: 安審中心車型號碼:

車主名稱:

生日:

澎湖監理站 A0479N10A07-12

朱恣儀

1994年09月12日

2023年08月23日16時16分32秒

最近過戶日期:

牌照狀態異動時間:

是否有動保:

是否有動保點交:

否

否

動保迄日:

車輛失竊資料

無失竊

車牌異動紀錄

,					
CAMMA	牌照號碼	牌照發出時間	牌照異動原因	牌照回收時間	牌照回收原因
1	at the most action to the second	and a survey of the comment of the control of the c	manus a manus d'arma lan banancam d'arabbathana	The second state of the second	
THE OWNER OF	166-LXZ	2012年08月10日00時00分00秒	本區新領		

#### 車主異動紀錄

車主名稱	車主證號	超日	迄日	戶籍地址		
朱恣儀	X220561210		00 時 00 分 00 秒	澎湖縣馬公市案山里23鄰大案山114之3號		