Nordlicht Versicherung AG
Schadenabteilung Kraftfahrt · Postfach 10 10 · 12345 Musterstadt · Gutachtenaufträge

Gutachtenauftrag
GA-2026-01203

Gutachtenauftrag Kasko (Teilkasko)

Auftragnehmer	Kfz-Sachverständige Nord GmbH	Auftragsnummer	GA-2026-01203
Sparte	Kasko (Teilkasko)	Schaden-Nr. Versicherer	SN-2026-01203
Fahrzeug	Kombi, MS-EF 789, EZ 2021	Halter / Anspruchsteller	Frau Beispiel, Am Hang 7, 12345 Musterstadt (VN)
Besichtigungsort	Werkstatt Kern, Musterstadt	Gewünschter Termin	20.10.2026
Leistung	Schadengutachten mit Kalkulation, Fotodokumentation nach Fotostandard, Wertminderung und Nutzungsausfall ausweisen	Rücksendung	als eGutachten über die Schnittstelle

Schadenschilderung laut Meldung

Hagelunwetter, Fahrzeug stand im Freien. Dach, Motorhaube, Heckklappe.

Hinweise

Bitte Restwert nur bei Reparaturkosten über 60 % des Wiederbeschaffungswerts ermitteln. Rückfragen über die Auftragsnummer.

Sachbearbeitung Kraftfahrt

Datum

Fiktives Dokument für eine Demonstration — alle Angaben erfunden