Nordlicht Versicherung AG
Schadenabteilung Kraftfahrt · Postfach 10 10 · 12345 Musterstadt · Gutachtenaufträge

Gutachtenauftrag
GA-2026-01182

Gutachtenauftrag Kfz-Haftpflicht

Auftragnehmer	Kfz-Sachverständige Nord GmbH	Auftragsnummer	GA-2026-01182
Sparte	Kfz-Haftpflicht	Schaden-Nr. Versicherer	SN-2026-01182
Fahrzeug	Kleinwagen, MS-AB 123, EZ 2022	Halter / Anspruchsteller	Herr Beispiel, Musterstraße 3, 12345 Musterstadt (Geschädigter)
Besichtigungsort	beim Geschädigten, Musterstadt	Gewünschter Termin	19.10.2026
Leistung	Schadengutachten mit Kalkulation, Fotodokumentation nach Fotostandard, Wertminderung und Nutzungsausfall ausweisen	Rücksendung	als eGutachten über die Schnittstelle

Schadenschilderung laut Meldung

Auffahrunfall am Stauende der A3, Heckschaden. Haftung des VN unstreitig.

> Bitte Heckrahmen vermessen; der Geschädigte wünscht Abrechnung auf Gutachtenbasis.

Hinweise

Bitte Restwert nur bei Reparaturkosten über 60 % des Wiederbeschaffungswerts ermitteln. Rückfragen über die Auftragsnummer.

Sachbearbeitung Kraftfahrt

Datum

Fiktives Dokument für eine Demonstration — alle Angaben erfunden