Nordlicht Versicherung AG
Schadenabteilung Kraftfahrt · Postfach 10 10 · 12345 Musterstadt · Gutachtenaufträge

Gutachtenauftrag
GA-2026-01198

Gutachtenauftrag Kasko (Vollkasko)

Auftragnehmer	Kfz-Sachverständige Nord GmbH	Auftragsnummer	GA-2026-01198
Sparte	Kasko (Vollkasko)	Schaden-Nr. Versicherer	SN-2026-01198
Fahrzeug	Kleinwagen, MS-RS 333, EZ 2014	Halter / Anspruchsteller	Herr Mustermann, Am Hang 3, 12345 Musterstadt (VN)
Besichtigungsort	Werkstatt Kern, Musterstadt	Gewünschter Termin	18.10.2026
Leistung	Schadengutachten mit Kalkulation, Fotodokumentation nach Fotostandard, Wertminderung und Nutzungsausfall ausweisen	Rücksendung	als eGutachten über die Schnittstelle

Schadenschilderung laut Meldung

Bei Nässe von der Fahrbahn abgekommen, Aufprall gegen einen Baum, Front. Fahrzeug abgeschleppt, nicht fahrbereit.

> HIS-Hinweis: Vorschaden Front 2023, laut VN repariert. Bitte Totalschadenprüfung mit Restwert und Wiederbeschaffungsaufwand.

Hinweise

Bitte Restwert nur bei Reparaturkosten über 60 % des Wiederbeschaffungswerts ermitteln. Rückfragen über die Auftragsnummer.

Sachbearbeitung Kraftfahrt

Datum

Fiktives Dokument für eine Demonstration — alle Angaben erfunden