Nordlicht Versicherung AG
Schadenabteilung Kraftfahrt · Postfach 10 10 · 12345 Musterstadt · Gutachtenaufträge

Gutachtenauftrag
GA-2026-01175

Gutachtenauftrag Kfz-Haftpflicht

Auftragnehmer	Kfz-Sachverständige Nord GmbH	Auftragsnummer	GA-2026-01175
Sparte	Kfz-Haftpflicht	Schaden-Nr. Versicherer	SN-2026-01175
Fahrzeug	Limousine, MS-GH 234, EZ 2019	Halter / Anspruchsteller	Herr Muster, Ringstraße 9, 12345 Musterstadt (Geschädigter)
Besichtigungsort	Werkstatt Kern, Musterstadt	Gewünschter Termin	17.10.2026
Leistung	Schadengutachten mit Kalkulation, Fotodokumentation nach Fotostandard, Wertminderung und Nutzungsausfall ausweisen	Rücksendung	als eGutachten über die Schnittstelle

Schadenschilderung laut Meldung

Steinschlag durch vorausfahrenden Lkw, Riss im Sichtfeld.

Hinweise

Bitte Restwert nur bei Reparaturkosten über 60 % des Wiederbeschaffungswerts ermitteln. Rückfragen über die Auftragsnummer.

Sachbearbeitung Kraftfahrt

Datum

Fiktives Dokument für eine Demonstration — alle Angaben erfunden