

Relatório de Ensaio nº CCC/314.499/A/19 Página: 1/6

RELATORIO DE ENSAIO REDE DE PROTEÇÃO RESISTENCIA AO IMPACTO

INTERESSADO:

BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA

Estrada municipal do espigão nº 2051 - Chácara Pavoeiro

06710500 - Cotia - SP

Ref.: (127.686)

1. IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

Uma amostra de rede de proteção para edificações instalada no laboratório central da L. A. Falcão Bauer em 11/07/2019, com as seguintes características:

IDENTIFICAÇÃO DA AMO	STRA FORNECIDA PELO INTERESSADO			
FABRICANTE	BKT PESCA			
MATERIAL UTILIZADO	 REDE DE PROTEÇÃO: REDE GUARDTEC 30/21 (21 CABOS DE 0,30 mm TORCIDOS), POLIETILENO 100 % VIRGEM DE ALTA DENSIDADE (HDPE). CORDA: CORDA PARA PROTEÇÃO GUARDTEC 4,0 mm. 			
COR	CRISTAL			
INSTA	LAÇÃO DA AMOSTRA			
DIMENSÕES DO VÃO DE INSTALAÇÃO	• (1 200 x 1 200) mm			
ALTURA DA CORDA EM RELAÇÃO A ALVENARIA	• 20 mm			
DISTANCIA ENTRE GANCHOS	• 350 mm			
COMPRIMENTO E LARGURA DA MALHA	• (50 x 50) mm			
ESPESSURA DA MALHA	• 2,20 mm			
ESPESSURA DA CORDA	• 3,70 mm			
BUCHAS PLÁSTICAS	• Ø 6 mm			
CARGA DE TRAÇÃO NOS ELEMENTOS PRINCIPAIS DE FIXAÇÃO	> 30 Kgf (vide croqui)			

2. METODOLOGIA UTILIZADA

NBR 16.046-1/2012 - Redes de proteção para edificações - Parte 1: Fabricação da rede de proteção - item 5.2: Resistência ao impacto.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua ufilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



Relatório de Ensaio nº CCC/314.499/A/19 Página: 2/6

3. RESULTADOS OBTIDOS

Resistência ao impacto

ENERGIA (J)	MASSA DO SACO DE COURO (kg)	ALTURA DE IMPACTO (mm)	QUANTIDADE DE MALHAS	OCORRÊNCIAS	REQUISITOS DA NBR 16046
600	40	1 500	(18,0 x 18,0)	Ruptura da rede na região dos ganchos inferiores em 2 malhas, sem a passagem do saco de couro.	Resistir ao impacto gerado pelo trabalho de 600 J



Foto n.º 01 – Visualização do ensaio de resistência ao impacto



Relatório de Ensaio nº CCC/314.499/A/19 Página: 3/6



Foto n.º 02 – Visualização do ensaio após o impacto de corpo mole



Foto n.º 03 – Visualização do ensaio após o impacto de corpo mole – Ruptura da rede na região inferior em 02 malhas.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



Relatório de Ensaio nº CCC/314.499/A/19 Página: 4/6

4. OBSERVAÇÕES

4.1. A altura de impacto utilizada foi de 1 500 mm, uma vez que a NBR 16.046-1:2012 salienta que a energia de impacto seja de 600J.

Energia = massa x aceleração da gravidade x altura de impacto

Energia = $40 \times 10 \times 1,5$

Energia = 600 J

- **4.2.** Os ensaios foram realizados com acompanhamento de representantes da empresa BKT PESCA.
- 4.3. Este relatório cancela e substitui o de n.º CCC/314.499/19, emitido em 12/07/2019.

5. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 11/072019.

São Paulo, 22 de julho de 2 019.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle da

Qualidade

JESSE LATZAK QUEIROZ

LABORATORISTA

L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle da

Qualidade

PERENE LUIZ MATIAS FILHO

ENG. RESIDENTE/I.

Engº Civil - CREA n.º 2012111647

RAL

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



Relatório de Ensaio nº CCC/314.499/A/19 Página: 5/6

ANEXO

Visualização do croqui.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



Relatório de Ensaio nº CCC/314.499/A/19 Página: 6/6

VISUALIZAÇÃO DO CROQUI

CARGA DE TRAÇÃO NOS ELEMENTOS PRINCIPAIS DE FIXAÇÃO

