

工程日報

工程名稱：現場日報測試 A

業主 / 客戶：未設定 日期：2026-09-09

一、現場確認

完成	確認事項	備註	處理狀態
☒	核對拆除圖面 照片 1	核對圖面完成 現場牆面發現滲水 已轉為問題	待處理
☐	浴室牆面確認	—	待確認
☐	材料進場確認	—	待確認

二、今日到場

木作、水電

三、預約 / 後續事項

2026-09-09 材料進場確認 已加入現場確認

2026-09-10 水電試壓預約 預約

四、現場照片

FIELD / SITE PHOTO	FIELD / SITE PHOTO
FIELD / SITE PHOTO	

紀錄日期 2026-09-09 | 製表 2026/9/9 下午8:58:54