

工程日報

施工現場紀錄

工程名稱	現場日報測試 A	日期	2026-09-09
業主 / 客戶	未設定		

一、現場確認

完成	確認事項	備註	處理狀態
☒	核對拆除圖面 照片 1	核對圖面完成 現場牆面發現滲水 已轉為問題	待處理
☐	浴室牆面確認	—	待確認
☐	材料進場確認	—	待確認


二、今日到場

木作、水電

三、預約 / 後續事項

日期	事項	紀錄
2026-09-09	材料進場確認	已加入現場確認
2026-09-10	水電試壓預約	預約

四、現場照片



照片 1 | 牆面滲水痕跡

照片 2 | 未填說明

FIELD / SITE PHOTO

照片 3 | 未填說明