

ถ่ายรูปบริเวณที่มี scratch



Lot no.T43671822
3 ตัว Fx Pi scratch

ถ่ายรูปบริเวณที่ปกติ

ถ่ายรูปบริเวณที่ปกติ



Lot no.T4868P246
3 ตัว Tail Dent

ถ่ายรูปบริเวณที่มี Dent


ถ่ายรูปบริเวณที่ปกติ



Lot no.T4867Q196
3 ตัว FX Dent

ถ่ายรูปบริเวณที่มี Dent


ถ่ายรูปบริเวณที่ปกติ



Lot no.T4867Q195
3 ตัว FX Dent

ถ่ายรูปบริเวณที่มี Dent

ถ่ายรูปบริเวณที่มี Dent



Lot no.T2268P148
3 ตัว FX Dent

ถ่ายรูปบริเวณที่ปกติ