

水泥净浆立方体抗压强度检测报告

有见证送检

共 1 页第 1 页

报告编号: A022200802726

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|------|------|------------|----------------|----|--|---------------|----------------|------------|------|
| 见证单位 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | | | | 见证人 | 王志清 2020-393-1 | | 铁科院（深圳）检测工程有限公司 （印章复印无效） 单位地址： 深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路3022号（品尚优谷创意产业园）B栋一楼、C栋和E栋 检测地点： 深圳市光明区玉塘办事处红星社区松白路3022号（品尚优谷创意产业园）B栋一楼、C栋和E栋 联系电话： 0755-27404211 | | | | |
| 委托单位 | 深圳市冠磊基础工程有限公司 | | | | 收样日期 | 2020-08-22 | | | | | | |
| 工程名称 | 勤诚达正大城乐园基坑支护工程 | | | | 报告日期 | 2020-08-28 | | | | | | |
| 品种 | ---- | | | | 试验依据 | GB 50204-2015 | | | | | | |
| 试样编号 | | 工程部位 | 生产厂家 | 强度等级 | 制作日期 | 试压日期 | 龄期 | 试块边长 (mm) | 抗压强度 (MPa) | 强度代表值 (MPa) | 达到强度标准值（%） | 说明 |
| A022200817028 | | 锚索 | 自拌 | M20 | 2020-07-26 | 2020-08-23 | 28 | 70.7×70.7×70.7 | 36.5 | 34.9 | 174.6 | 标准养护 |
| | | | | | | | | | 34.9 | | | |
| | | | | | | | | | 37.6 | | | |
| | | | | | | | | | 36.8 | | | |
| | | | | | | | | | 31.7 | | | |
| | | | | | | | | | 32.0 | | | |
| A022200817029 | | 锚索 | 自拌 | M20 | 2020-07-27 | 2020-08-24 | 28 | 70.7×70.7×70.7 | 32.3 | 35.7 | 178.7 | 标准养护 |
| | | | | | | | | | 37.5 | | | |
| | | | | | | | | | 36.2 | | | |
| | | | | | | | | | 37.4 | | | |
| | | | | | | | | | 34.8 | | | |
| | | | | | | | | | 36.2 | | | |
| 备注 | | 1、部分复制检验报告需经本检测机构书面批准（完整复印除外）。 2、表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供，其真实性由委托单位负责。 3、当样品非本检测机构组织的抽样检测时，检测结果仅对被检测样品有效。 ----- | | | | | | | | | | |

批准:

审核:

主要检测员: