

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0101IN 去除运输保护

去除外部运输保护

- **安装位置：** 前盖
 - 1. **材料：** 白色塑料膜
- **安装位置：** 左侧翼子板和右侧翼子板
 - 1. **材料：** 白色塑料膜
- **安装位置：** 左侧部和右侧部
 - 1. **材料：** 白色塑料膜
- **安装位置：** 左右车门
 - 1. **材料：** 白色塑料膜
- **安装位置：** 左右车门
 - 1. **材料：** 碰撞保护条
- **安装位置：** 前裙板
 - 1. **材料：** 碰撞保护条
- **安装位置：** 轮辋
 - 1. **材料：** 白色塑料膜
- 1. **安装位置：** 活动顶篷
 - 1.1. **材料：** 保护帽

去除内部运输保护

- **安装位置：** 前排座椅
 - 1. **材料：** 保护罩
- **安装位置：** 车门槛护板
 - 1. **材料：** 塑料膜
- **安装位置：** 内门槛
 - 1. **材料：** 白色塑料膜

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 22, 2019

- **安装位置：**车板
- 1. **材料：**保护罩
- **安装位置：**脚坑
- 1. **材料：**硬纸板插件

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99