

SITE

Edifício Comercial

Av. Paulista · 18 pavimentos · 3 subsolos

- 🔍 Controle de Iluminação
- ⚙️ Ventilação de Garagem 1
- ☰ Controle de Persiana
- 🔥 Central de Incêndio

1
- 🔑 Controle de Acesso 1
- 📺 CFTV 1

● Gateway GW-EDF-01

BACnet/IP · Modbus TCP · 412 pontos

Central de Incêndio

Edifício Comercial · laço endereçável 01 · dispositivos supervisionados um a um

● DF-02 EM ALARME

● CENTRAL COMUNICANDO



🔥 CENTRAL

BACnet/IP

● CEN-01 · Sala de Segurança

10.10.0.40 · endereçável

COMUNICANDO

🔑 Laço 01

integridade da linha

Íntegro

💧 Bomba jockey

Operando

🕒 Uptime

sysUpTime · segundos

284517

🔥 OCORRÊNCIA E REDE HIDRÁULICA

🔔 DF-02 · Pavimento 4

fumaça detectada às 19:22:07

⚠️ Silenciar

Rearmar

7,8 bar

PRESSÃO (BAR)

88%

RESERVA (%)

SITE

 Edifício Comercial

Av. Paulista · 18 pavimentos · 3 subsolos

🔍 Controle de Iluminação

⚙️ Ventilação de Garagem 1

☰ Controle de Persiana

🔥 Central de Incêndio 1

 Controle de Acesso 1

📺 CFTV 1

● Gateway GW-EDF-01

BACnet/IP · Modbus TCP · 412 pontos

● AO VIVO

Broker emqx.beeldings.io

Pontos 412

Controle de Acesso — Hardware

Edifício Comercial · supervisão SNMP dos equipamentos de acesso · sem leitura de credencial

● 1 LEITORA SEM RESPOSTA ● CONTROLADORA ONLINE

 CONTROLADORA DE ACESSO

SNMP · v2c

● CTRL-01 · Recepção

10.10.0.51 · IDFlex

ONLINE

 Temperatura interna

sensor da controladora

41,2 °C

 Uso de CPU

hrProcessorLoad

18 %

 Uso de memória

hrStorageUsed

37 %

 Latência de rede

resposta ao polling

12,4 ms

 Uptime

sysUpTime · segundos

412836

 LEITORAS SUPERVISIONADAS

estado de comunicação



Leitora 01 · Recepção

RESPONDENDO



Leitora 02 · Garagem

RESPONDENDO



Leitora 03 · Doca

SEM RESPOSTA

 SAÚDE DO EQUIPAMENTO

TEMP. INTERNA

NORMAL

41,2 °C



LATÊNCIA SNMP

NORMAL

12,4 ms



18%

USO DE CPU

 Leitora 03 · Doca de Carga

sem resposta há 4 min — verificar link

- SITE
- Edifício Comercial

Av. Paulista · 18 pavimentos · 3 subsolos
- 💡 Controle de Iluminação

⚙️ Ventilação de Garagem 1

☰ Controle de Persiana

🔥 Central de Incêndio 1

🔑 Controle de Acesso 1

📺 CFTV 1

CFTV

Edifício Comercial · 4 câmeras · NVR monitorado por SNMP

● CAM-04 SEM SINAL

● 3 GRAVANDO

MOSAICO AO VIVO4 câmeras

CAM-01 Recepção



4MP · 15 fps09:48:38

CAM-02 Hall Elevadores



1080p · 20 fps09:48:38

CAM-03 Garagem S1



4MP · 15 fps09:48:38

CAM-04 Garagem S2



4MP · 15 fps09:48:38

GRAVADORSNMP v2c

NVR-01 · Sala Técnica

10.10.0.60 · Intelbras

GRAVANDO

Streams ativos

câmeras gravando

3

Ocupação do disco

68%

Temperatura

sensor interno

44,6 °C

Uptime

sysUpTime · segundos

982431

ARMAZENAMENTO E REDE

BANDA DE GRAVAÇÃO

NORMAL

184 Mbps



TEMPERATURA DO NVR

NORMAL

44,6 °C



68%

OCUPAÇÃO DO DISCO

44,6 °C

NVR

DISCO

● Gateway GW-EDF-01

BACnet/IP · Modbus TCP · 412 pontos

Edifício Comercial · CFTV

● AO VIVO

Broker emqx.beeldings.io

Pontos 412

Última atualização 08:30:00

