PRÉFET
DE LA GIRONDE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine**

Unité départementale de la Gironde
Cité administrative
2, rue Jules Ferry
BP 55
33200 BORDEAUX

BORDEAUX, le 06/10/2023

# Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 11/09/2023

## Contexte et constats

Publié sur GÉORISQUES

**SABAS EURL**

7 chemin de Monfaucon
33127 Martignas-sur-Jalle

Références : 23-914
Code AIOT : 0100008459

**1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/09/2023 dans l'établissement SABAS EURL implanté 7 chemin de Monfaucon 33127 Martignas-sur-Jalle. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( https://www.georisques.gouv.fr/ ).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SABAS EURL
- 7 chemin de Monfaucon 33127 Martignas-sur-Jalle
- Code AIOT : 0100008459
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Suite à une plainte, l'inspection s'était déplacé sur le site de la société SABAS qui se présente comme déchetterie professionnelle de déchets dangereux. L'objectif de l'inspection était de vérifier la situation administrative du site. Un APMD avait été signé le 03/03/2023. L'objectif de l'inspection du 11/09/2023 est de vérifier la mise en conformité du site.

## Rapport de l'inspection des installations classées
## Propositions à l'issue de la visite

A l'issue de la visite d'inspection du 11/09/2023 de l'établissement SABAS EURL implanté 7 chemin de Monfaucon 33127 Martignas-sur-Jalle, les constats établis et explicités dans la partie « Contexte et constats » du rapport amènent l'inspection des installations classées à formuler à Monsieur le Préfet les propositions suivantes.

Au regard des constats réalisés durant la visite d'inspection, il n'est pas proposé de suites administratives.