

Reporte Tecnico de Inspeccion

Fecha de emision: 08/07/2026 21:25:24

Placa: PFG5356	Inspector: CHRISTIAN
Marca: kia	Modelo: rio

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO: GRAVE

Analisis y Diagnostico de IA:

El vehículo presenta un total de 4 daños detectados, lo que justifica su clasificación como 'Grave'. Entre los daños detectados se encuentran un guardafango dañado en la zona central, un cofre dañado en el lateral derecho, un parachoques dañado en el lateral derecho y un parabrisas dañado en la zona central. La presencia de un parabrisas dañado, que es un componente crítico de seguridad, es especialmente preocupante, ya que puede comprometer la visibilidad y la seguridad del conductor. Además, la combinación de estos daños en diferentes partes del vehículo sugiere que el vehículo ha sufrido un impacto significativo. La confianza en la detección de estos daños varía entre el 40.4% y el 87.8%, lo que indica que, aunque puede haber algunas incertidumbres en la detección, la mayoría de los daños están bien documentados. En resumen, la gravedad de los daños detectados, especialmente el parabrisas dañado, justifica la clasificación del estado del vehículo como 'Grave'.

Detalle de Anomalías Detectadas:

Foto / Origen	Tipo de Daño	Zona Afectada	Confianza
images.jpg	Guardafango	Zona Central	84%
images.jpg	Cofre	Lateral Derecho	78%
images.jpg	Parachoques	Lateral Derecho	40%
depositphotos_10790426-stock-photo-kia-rio-damaged.jpg	Parabrisas dañado	Zona Central	87%

Registro Fotografico del Analisis

Foto 1: images.jpg



Fotografia Original



Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 2: depositphotos_10790426-stock-photo-broken-windshield.jpg



Fotografia Original



Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)