

Reporte Tecnico de Inspeccion

Fecha de emision: 19/07/2026 19:21:29

Placa: PDF1328	Inspector: Christian
Marca: Toyota	Modelo: corolla

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO: GRAVE

Analisis y Diagnostico de IA:

El vehículo presenta un total de 5 daños detectados, lo que justifica su clasificación como 'Grave'. Los daños incluyen dos parachoques dañados en la zona central, un cofre dañado en la misma zona, y dos puertas dañadas también en la zona central. La presencia de múltiples daños en componentes estructurales y de seguridad como los parachoques y las puertas, junto con el cofre, indica un estado de deterioro significativo. La combinación de estos daños sugiere que el vehículo ha sufrido un impacto o colisión que ha afectado varias partes de su estructura, lo que podría comprometer su seguridad y estabilidad en la carretera. La detección de daños en áreas críticas como los parachoques y las puertas, que son fundamentales para la protección del vehículo y sus ocupantes, refuerza la clasificación de 'Grave'.

Detalle de Anomalías Detectadas:


Foto / Origen	Tipo de Dano	Zona Afectada	Conf.
ssstik.io_@reapa..	Parachoques	Zona Central	73%
ssstik.io_@reapa..	Cofre	Zona Central	51%
ssstik.io_@reapa..	Parachoques	Zona Central	43%
ssstik.io_@reapa..	Puerta	Zona Central	45%
ssstik.io_@reapa..	Puerta	Zona Central	87%

Registro Fotografico del Analisis

Foto 1: ssstik.io_@reapak_1783529470606.mp4 (Seg. 6.8)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 2: ssstik.io_@reapak_1783529470606.mp4 (Seg. 9.5)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 3: ssstik.io_@reapak_1783529470606.mp4 (Seg. 10.9)



Fotografia Original



Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)