

Reporte Tecnico de Inspeccion

Fecha de emision: 12/07/2026 15:49:23

Placa: FTHF54	Inspector: drgdr
Marca: gdrgr	Modelo: drg

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO: GRAVE

Analisis y Diagnostico de IA:

El vehículo presenta un total de 5 daños detectados, lo que justifica su clasificación como 'Grave'. Los daños incluyen dos parachoques dañados en la zona central, un cofre dañado en la misma zona, y dos puertas dañadas también en la zona central. La presencia de múltiples daños en componentes estructurales y de seguridad como los parachoques y las puertas, junto con el cofre, indica un impacto significativo en la integridad del vehículo. La combinación de estos daños sugiere que el vehículo ha sufrido un evento de impacto considerable, lo que podría comprometer su seguridad y estabilidad en la carretera. La detección de daños en áreas críticas como los parachoques y las puertas, que son fundamentales para la protección del vehículo y sus ocupantes, refuerza la clasificación de 'Grave'. Por lo tanto, se requiere una inspección y reparación exhaustiva para garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado del vehículo.

Detalle de Anomalías Detectadas:

Foto / Origen	Tipo de Dano	Zona Afectada	Conf.
ssstik.io_@reapa..	Parachoques	Zona Central	73%
ssstik.io_@reapa..	Cofre	Zona Central	51%
ssstik.io_@reapa..	Parachoques	Zona Central	43%
ssstik.io_@reapa..	Puerta	Zona Central	45%
ssstik.io_@reapa..	Puerta	Zona Central	87%

Registro Fotografico del Analisis

Foto 1: ssstik.io_@reapak_1783529470606.mp4 (Seg. 6.8)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 2: ssstik.io_@reapak_1783529470606.mp4 (Seg. 9.5)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 3: ssstik.io_@reapak_1783529470606.mp4 (Seg. 10.9)



Fotografia Original



Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)