

# Reporte Tecnico de Inspeccion

Fecha de emision: 10/07/2026 11:09:12

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Placa: PCA1859 | Inspector: Erick |
| Marca: Toyota  | Modelo: hilux    |

## ESTADO GENERAL DEL VEHICULO: GRAVE

### Analisis y Diagnostico de IA:

El vehículo presenta un total de 5 daños detectados, lo que justifica su clasificación como 'Grave'. Los daños incluyen dos parachoques dañados en la zona central, un cofre dañado en la misma zona, y dos puertas dañadas también en la zona central. La presencia de múltiples daños en partes estructurales como los parachoques y las puertas, junto con el cofre, indica un impacto significativo en la integridad del vehículo. Además, la cantidad total de daños supera el umbral de 5, lo que obliga a catalogar el estado del vehículo como 'Grave'. La combinación de estos daños sugiere que el vehículo puede tener comprometida su seguridad y estabilidad en la carretera, lo que requiere una inspección y reparación exhaustiva antes de ser considerado seguro para su uso.

### Detalle de Anomalías Detectadas:

| Foto / Origen                                      | Tipo de Daño       | Zona Afectada | Confianza |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| ssstik.io_@reapak_1783529470606-Parach (Seg. 6.8)  | Parach (Seg. 6.8)  | Zona Central  | 73%       |
| ssstik.io_@reapak_1783529470606-Cofre (Seg. 6.8)   | Cofre (Seg. 6.8)   | Zona Central  | 51%       |
| ssstik.io_@reapak_1783529470606-Parach (Seg. 6.8)  | Parach (Seg. 6.8)  | Zona Central  | 43%       |
| ssstik.io_@reapak_1783529470606-Puerta (Seg. 9.5)  | Puerta (Seg. 9.5)  | Zona Central  | 45%       |
| ssstik.io_@reapak_1783529470606-Puerta (Seg. 10.9) | Puerta (Seg. 10.9) | Zona Central  | 87%       |

## Registro Fotografico del Analisis

Foto 1: ssstik.io\_@reapak\_1783529470606.mp4 (Seg. 6.8)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 2: ssstik.io\_@reapak\_1783529470606.mp4 (Seg. 9.5)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 3: ssstik.io\_@reapak\_1783529470606.mp4 (Seg. 10.9)



Fotografia Original



Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)