

Reporte Tecnico de Inspeccion

Fecha de emision: 12/07/2026 15:20:34

Placa: PLT3456	Inspector: PEDRO
Marca: KIA	Modelo: RIO

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO: GRAVE

Analisis y Diagnostico de IA:

El vehículo presenta un total de 5 daños detectados, lo que justifica su clasificación como 'Grave'. Los daños incluyen dos parachoques dañados en la zona central, un cofre dañado en la misma zona, y dos puertas dañadas también en la zona central. La presencia de múltiples daños en diferentes partes de la carrocería, como parachoques y puertas, indica un impacto significativo en la integridad estructural del vehículo. Además, la cantidad total de daños supera el umbral de 5, lo que obliga a catalogar el estado del vehículo como 'Grave'. La combinación de estos daños sugiere que el vehículo puede tener problemas de seguridad y requiere una inspección y reparación exhaustivas para garantizar su funcionamiento seguro en la carretera.

Detalle de Anomalías Detectadas:


Foto / Origen	Tipo de Dano	Zona Afectada	Conf.
ssstik.io_@reapa..	Parachoques	Zona Central	73%
ssstik.io_@reapa..	Cofre	Zona Central	51%
ssstik.io_@reapa..	Parachoques	Zona Central	43%
ssstik.io_@reapa..	Puerta	Zona Central	45%
ssstik.io_@reapa..	Puerta	Zona Central	87%

Registro Fotografico del Analisis

Foto 1: ssstik.io_@reapak_1783529470606.mp4 (Seg. 6.8)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 2: ssstik.io_@reapak_1783529470606.mp4 (Seg. 9.5)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 3: ssstik.io_@reapak_1783529470606.mp4 (Seg. 10.9)



Fotografia Original



Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)