En kostnadsuppskattning för alternativ A presenteras i Tabell 1.

Tabell 1: Kostnadsuppskattning för alternativ A.

Steg	Beskriv	ning	Kostnad [mnkr]
	Renover	ingsarbeten som utförs i nutid	
Trappa	Rivning	och utbyte.	0,6
Landfästen	Partiell l	oetongreparation av landfästesväggar	0,2
Pelare stöd 7		eparation och förstärkning mot	0,6
	påkörnir	ng.	
Tvärbalk stöd 6	Förstärk	ning tvärkraftskapacitet för att	2,0
	säkerstä		
Broplatta undersida	Partiella	betongreparationer 100 m <sup>2</sup>	0,6
Fogreparation	Byte bro	ofogar, reparation grusskift, lagerpallar	6,5
	och broä	inde	
Lagerrenovering	Byte av	samtliga 12 rullager	0,6
Beläggning/tätskikt		nela bron. 2100 m <sup>2</sup> .	6,3
Ytskydd betongytor	Djupimp	oregnering med Silan av samtliga	1,7
	betongy		
Kantbalkar/Broräcke		ring/utbyte inom 10 – 15 år. (10 Mkr)	
Osäkerhet	15 %		3,0
Projektering			1,0
Byggledning			0,7 1,5
Övriga kostnader		TA-kostnader	
Kostnad renoveringsarbeten nutid			25,3
		Ombyggnation	
Förstärkning av pelarstöd 4-7		Geoteknisk undersökning av pelarstöd	4,5
		4-7 inklusive korrigerande åtgärder.	_
Rivning av östra rampen		Rivning av östra rampen fram till	3
		rampens pelarrad vid bron.	
Breddning av bron på båda sidorna.		Rivning av resterande del av östra	20
		rampen med fyra pelare, breddning	
		och reparation/förbättring broplatta,	
		konsoler, kantbalkar och räcken.	
Beläggning/Tätskikt		Rivning och återställning i samband	1,8
		med förstärkning av broplatta. 460	
		m <sup>2</sup> .	
Osäkerhet		15 %	4,4
Projektering			1,5
Byggledning		The second secon	1
Övriga kostnader TA-kostnader			1,5
Kostnad ombyggnation			37,7
Totalt			63

## BILAGA A, kostnadsestimat Järla bro

En kostnadsuppskattning för alternativ B presenteras i Tabell 2. Notera att kostnadsuppskattningen exkluderar eventuella åtgärder vid det norra brofästet. De kostnaderna förväntas bäras av exploateringsavtal.

Tabell 2: Kostnadsuppskattning för alternativ B.

Steg	Beskrivning	Kostnad [mnkr]
Förstärkning av pelarstöd	Geoteknisk undersökning av pelarstöd 4-7	4,5
4-7	inklusive korrigerande åtgärder.	
Rivning av östra rampen	Rivning av östra rampen fram till rampens	3
	pelarrad vid bron.	
Breddning av bron på	Rivning av resterande del av östra rampen	20
båda sidorna.	med fyra pelare, breddning och	
	reparation/förbättring broplatta, konsoler,	
	kantbalkar och räcken.	
Trappa	Rivning och utbyte	0,6
Landfästen	Partiell betongreparation av landfästesväggar	0,2
Pelare stöd 7	Betongreparation och förstärkning mot	0,6
	påkörning.	
Tvärbalk stöd 6	Förstärkning tvärkraftskapacitet för Bk 1	2,0
Broplatta undersida	Partiella betongreparationer 100 m <sup>2</sup>	0,6
Beläggning/Tätskikt	Utbyte hela resterande bron. 1700 m <sup>2</sup> .	5,1
Fogreparation	Byte brofogar, reparation grusskift,	6,5
	lagerpallar och broände	
Lagerrenovering	Byte av samtliga 12 rullager	0,6
Ytskydd betongytor	Djupimpregnering med Silan av samtliga	1,7
	betongytor.	
Osäkerhet	15 %	6,7
Projektering		1,5
Byggledning		1
Övriga kostnader	TA-kostnader	1,5
Totalt		56,1