

Nacka kommun

Bågvägen och Åbroddsvägen

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) PRELININÄR BYGGHANDLING

2014-02-21

Beställare

Nacka kommun

Uppdragsnummer: 1402

1 UPPDRAG

På uppdrag av Värmdö kommun har GeoMind utfört geotekniska undersökningar för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Bågvägen och Åbroddsvägen.

2 UNDERLAG

Som underlag i rapporten har följande använts:

- Digital grundkarta
- Digitalt ledningsunderlag erhållet från markstyrkan

3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Inom området finns inga kända tidigare undersökningar.

4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

4.1 Geotekniska undersökningar

Geomind har under juli - augusti 2013 och februari 2014 genomfört geotekniska undersökningar (Markundersökningar på Ingarö AB) enligt nedan.

- Viktsondering i 24 punkter
- Jord-bergsondering i 121 punkter
- Störd provtagning (Skr) i 13 punkter
- Ostörd provtagning i 1 punkt
- Installation av 1 st grundvattenrör.

4.2 Laboratorieundersökningar

Sweco Geolab har utfört laboratorieundersökningar enligt nedan.

- Jordartsbenämning
- Rutinförsök
- Kornförsök

4.4 Utsättning och avvägning

Inmätning samt avvägning är utförda av Kartverkstan med Koordinatsystem Sweref 99 18 00 i plan och RH 2000 i höjd.

5 RITNINGAR OCH BILAGOR

Ritningar och bilagor	Skala	Datum	Rev
G1402P01 Plan	1:1000	2014-02-21	
G1402P02 Plan	1:1000	2014-02-21	
G1402R01 Längdprofil Åbroddsvägen	H 1:100 L 1:400	2014-02-21	
G1402R02 Forts. Längdprofil Åbroddsvägen	H 1:100 L 1:400	2014-02-21	
G1402R03 Längdprofil Bågäven	H 1:100 L 1:400	2014-02-21	
G1402R04 Forts. Längdprofil Bågvägen	H 1:100 L 1:400	2014-02-21	
G1402R05 Längdprofil Rudsjökroken samt Sektion A-A, B-B och C-C	Sektion 1:100 Profil H 1:100 L 1:400	2014-02-21	
Bilaga 1 Laboratorieprotokoll Sweco Geolab		2013-08-21	

6 REDOVISNING

De geotekniska undersökningarna redovisas enligt SGF/BGS. Beteckningssystem version 2001:2 (www.sgf.net/betsystem/betblad.asp).

SWECO GEOLAB

Jordprovsanalys

Projekt Kummelnäs Nacka						
Uppdragsnummer	Uppdragsgivare	Gransk./Tabel	1			
	Geomind KB, Nacka	Löp-nr	26176			
Provtagningsdatum	Provtagningsredskap / Analysmetod	Datum/Sign	2013-08-21			
2013-08-05 - 2013-08-12	Skr	Undersökningsdatum				
		2013-08-21				

Borrhål/ Sektion	Djup [m]	Benämning/ (okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) Jordartsförkortning (enl. IEG 2011-05-08)	Mtrl typ/ tjälf. klass ¹⁾	Anm.
3	0.5-1.3 1.3-2.3	Brungrå rostfläckig varvig lera, vCl Brungrå varvig lera med enstaka tunna finsandsskikt, vCl (fsa)	4B/3 4B/3	
	2.3-3.0	Brungrå varvig lera med enstaka tunna finsandsskikt, vCl (<u>fsa</u>)	4B/3	
312	0.6-1.3	Brungrå rostfläckig lera torrskorpekaraktär, Cl(dc)	4B/3	
	1.3-2.2	Gråbrun rostfläckig siltig sand med lerskikt, siSa <u>cl</u>	4A/3	
	2.2-3.0	Grå rostfläckig varvig lera med enstaka tunna siltskikt, vCl	4B/3	
	3.0-4.0	Brungrå varvig lera med enstaka tunna finsandsskikt, vCl (<u>fsa</u>)	4B/3	
315	0.4-0.8	Brun högförmultnad torv, Pta	6B/1	
	0.8-1.3	Grå rostfläckig lera med torvskikt, Cl pr	5B/4	
	1.3-2.1	Brungrå varvig lera med enstaka tunna finsandsskikt, vCl (fsa)	4B/3	
	2.1-3.0	Brungrå varvig lera, vCl	4B/3	
	3.0-4.0	Brungrå varvig lera med enstaka tunna finsandsskikt, vCl (<u>fsa</u>)	4B/3	
321	0.0-0.6	Fyllning/ Brunt sandigt grus med lerklumpar delvis krossat material, MgsaGr	3B/2	
	0.6-0.7	Brun högförmultnad torv, Pta	6B/1	
	0.7-1.3	Grå rostfläckig lera torrskorpekaraktär, Cl(dc)	4B/3	
	1.3-2.4	Grå lera med tunna silt- och finsandskikt, Cl(si fsa)	4B/3	
	2.4-3.0	Grå siltig sandmorän, siSaTi	3B/2	
322	0.5-0.75	Brun mellantorv, Prp	6B/1	
	0.75-2.8	Grå rostfläckig lera torrskorpekaraktär, Cl(dc)	4B/3	
	2.8-4.0	Brungrå varvig lera, vCl (Referensnivå = My)	4B/3	
		(Vy = 1.80 m under my 2013-08-06)		
327	0.8-1.7 1.7-2.4	Grå rostfläckig torrskorpelera med tunna siltskikt, Cldc (<u>si</u>) Gråbrun rostfläckig varvig torrskorpelera, vCldc	4B/3 4B/3	
345	0.3-2.2	Grå rostfläckig torrskorpelera, Cldc	4B/3	

¹⁾ Enl. TK Geo, BVS 1585.001 - VV Publ. 2009:46.



SWECO GEOLAB

Jordprovsanalys

Projekt Kummelnäs Nacka						
Uppdragsnummer	Uppdragsgivare	Gransk./Tabel	I			
	Geomind KB, Nacka	Löp-nr	26176			
Provtagningsdatum	Provtagningsredskap / Analysmetod	Datum/Sign	2013-08-21			
2013-08-05 - 2013-08-12	Skr	Undersökningsdatum				
		2013-08-21				

Borrhål/ Sektion	Djup [m]	Benämning/ (okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) Jordartsförkortning (enl. IEG 2011-05-08)	Mtrl typ/ tjälf. klass ¹⁾	Anm.
forts. 345	2.2-2.8	Brungrå rostfläckig varvig lera med sandkorn och gruskorn trolig gräns till morän, vCl	4B/3	
350	0.3-1.0	Brun rostfläckig siltig torrskorpelera, siCldc	5A/4	
356	0.2-1.0	Gråbrun något grusig siltig sandmorän, (gr)siSaTi	3B/2	
393	0.7-0.85 0.85-1.2 1.2-2.4 2.4-3.0 3.0-4.0	Brun mellantorv, Prp Brungrå gyttjig lera, gyCl Brungrå rostfläckig lera torrskorpekaraktär, Cl(dc) Brungrå varvig lera, vCl Brungrå varvig lera med enstaka sandkorn, vCl (Referensnivå = My) (Vy = 1.00 m under my 2013-08-05)	6B/1 5B/4 4B/3 4B/3 4B/3	
401	0.4-0.7 0.7-0.9 0.9-1.2 1.2-2.0 2.0-3.4 3.4-4.0	Fyllning/ Brun mellantorv, MgPrp Fyllning/ Brun något sandig gyttjig lera, Mg(sa)gyCl Fyllning/ Brun mullhaltig något grusig sandig lera med växtdelar, Mghu(gr)saCl pr Brungrå rostfläckig lera med enstaka tunna siltskikt torrskorpekaraktär, Cl(dc) (si) Gråbrun rostfläckig varvig lera med tunna siltskikt torrskorpekaraktär, vCl(dc) (si) Grå siltig sandmorän med enstaka lerskikt, siSaTi (cl) (Referensnivå = My) (Vy = 1.80 m under my 2013-08-05)	6B/1 5B/4 5B/4 4B/3 4B/3 3B/2	
402	0.6-0.7 0.7-0.9 0.9-1.5 1.5-2.2	Fyllning/ Brun sandig mulljord, MgsaHu Fyllning/ Brun mullhaltig sandig lera med växtdelar, MghusaCl pr Brun rostfläckig lera torrskorpekaraktär, Cl(dc) Grå rostfläckig varvig lera med enstaka tunna siltskikt torrskorpekaraktär, vCl(dc) (si)	6B/1 5B/4 4B/3 4B/3	
409	0.05-0.4 0.4-1.0	Fyllning/ Grått sandigt grus , MgsaGr Grå rostfläckig torrskorpelera, Cldc	2/1 4B/3	

¹⁾ Enl. TK Geo, BVS 1585.001 - VV Publ. 2009:46.



SWECO GEOLAB

Jordprovsanalys

Projekt Kummelnäs Nacka						
Uppdragsnummer	Uppdragsgivare	Gransk./Tabe	II .			
	Geomind KB, Nacka	Löp-nr	26176			
Provtagningsdatum	Provtagningsredskap / Analysmetod	Datum/Sign	2013-08-21			
2013-08-08	Kv St II ø 50mm	Undersökning	sdatum			
		2013-08-16				

		Benämning /	Den-	Vatten	Kon-	Sensi-	Skjuv-	Mtrl	
Borrhål/	Dius	(okulär jordartskl. SS-EN ISO 14688-1+2)	sitet	kvot	flyt-		hållf.h.		Anm
	Djup	Jordartsförkortning		KVOL		livitet		typ/ tjälf.	Allili
Sektion	[m]		ρ	v. [0/]	gräns	6	τ_{fu}	klass ²⁾	
		(enl. Beteckningsblad IEG 2011-05-08)	[t/m ³]	w [%]	w _L [%]	S _t	[kPa] ¹⁾	Klass -	Н
13	2.0	Grå varvig lera, vCl	1.71	53	48	14	12	4B/3	
316	3.0	Brungrå varvig lera, vCl	1.70	57	51	20	15	4B/3	

¹⁾ Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3

SWECO

²⁾ Klassificering enl. TK Geo 11, 2011:047













