공사명 : 장비설치 공사

| 공종 | 장비설치 공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 19일 |
|---|---|---|---|





| 사진내용 | 시스템에어컨 설치 작업 |
|---|---|

| 공종 | 장비설치 공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 19일 |
|---|---|---|---|



| 사진내용 | 시스템에어컨 설치 작업 |
|---|---|

공사명 : 지열시스템 공사

| 공종 | 지열시스템 공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 4일 |
|---|---|---|---|






| 사 진 내 용 | 120동 지열기계실 자동제어 전선배관작업 |
|---|---|

| 공종 | 지열시스템 공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 3일 |
|---|---|---|---|




| 사 진 내 용 | 120동 지열기계실 자동제어 판넬설치작업 |
|---|---|

공사명 : 연료전지 납품 및 설치공사

| 공종 | 연료전지 | 촬영일시 | 2025년 11월 18일 |
|---|---|---|---|





| 사 진 내 용 | 연료전지 시스템 자재 입고 |
|---|---|

| 공종 | 연료전지 | 촬영일시 | 2025년 11월 18일 |
|---|---|---|---|



| 사 진 내 용 | 연료전지 시스템(축열조) 자재 입고 |
|---|---|

공사명 : 세대환기덕트공사

| 공종 | 세대환기 | 촬영일시 | 2025년 11월 21일 |
|---|---|---|---|






| 사진내용 | 디퓨저 타공 |
|---|---|


| 공종 | 세대환기 | 촬영일시 | 2025년 11월 21일 |
|---|---|---|---|




| 사진내용 | 소음기 설치 |
|---|---|

공사명 : 가스배관공사

| 공종 | 가스배관공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 18일 |
|---|---|---|---|





| 사 진 내 용 | 세대 외벽 입상배관작업 |
|---|---|

| 공종 | 가스배관공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 18일 |
|---|---|---|---|



| 사 진 내 용 | 세대 내 가스배관작업 |
|---|---|

공사명 : 공조소방설비공사

| 공종 | 기계실 배관공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 20일 |
|---|---|---|---|





| 사 진 내 용 | 근생 펌프실 배관 |
|---|---|

| 공종 | 근생배관공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 20일 |
|---|---|---|---|



| 사 진 내 용 | 근생 펌프실 덕트 |
|---|---|

공사명 : 공조소방설비공사

| 공종 | 부속동 배관공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 20일 |
|---|---|---|---|





| 사 진 내 용 | 부속동 위생배관 및 보온 |
|---|---|

| 공종 | 부속동 소화배관공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 20일 |
|---|---|---|---|



| 사 진 내 용 | 부속동 소방배관 및 보온 |
|---|---|

공사명 : 공조소방설비공사


| 공종 | 세대외 위생배관 | 촬영일시 | 2025년 11월 20일 |
|---|---|---|---|





| 사 진 내 용 | 동지하 위생배관 및 보온 |
|---|---|

| 공종 | 세대외 소화배관 | 촬영일시 | 2025년 11월 20일 |
|---|---|---|---|



| 사 진 내 용 | 동지하 소방배관 및 보온 |
|---|---|

공사명 : 공조소방설비공사

| 공종 | 세대외 위생배관 | 촬영일시 | 2025년 11월 18일 |
|---|---|---|---|




2 페이지

| 사 진 내 용 | 125동 옥외 연결송수구 배관 |
|---|---|

| 공종 | 주차장 난방배관 | 촬영일시 | 2025년 11월 18일 |
|---|---|---|---|



| 사 진 내 용 | 동출입구 SP 배관 |
|---|---|

공사명 : 공조소방설비공사


| 공종 | 세대내 난방배관 | 촬영일시 | 2025년 11월 20일 |
|---|---|---|---|





| 사 진 내 용 | 세대 난방코일 |
|---|---|

| 공종 | 부속동 배관공사 | 촬영일시 | 2025년 11월 20일 |
|---|---|---|---|



| 사 진 내 용 | 초절전 온수관 |
|---|---|

## ■ B블록 현황

| 장비설치 현황 | 공정율 | 설치 일정 |
|---|---|---|
| 수배전반 / 변압기 | 100% | 완료 |
| 발전기 | 100% | 완료 |





| 사 진 설 명 | 수배전반 / 변압기 / 발전기 |
|---|---|
| 위 치 | B블록 전기실 / 발전기실 |





| 사 진 설 명 | 수배전반 / 변압기 / 발전기 |
|---|---|
| 위 치 | 상가#2 전기실 / 발전기실 |

## ■ A블록 현황

| 장비설치 현황 | 공정율 | 설치 일정 |
|---|---|---|
| 수배전반 / 변압기 | 100% | 완료 |
| 발전기 | 100% | 완료 |





| 사 진 설 명 | 수배전반 / 변압기 / 발전기 |
|---|---|
| 위 치 | A블록 전기실 / 발전기실 |





| 사 진 설 명 | 수배전반 / 변압기 / 발전기 |
|---|---|
| 위 치 | 상가#1 전기실 / 발전기실 |



| 사진설명 | 엘리베이터 |
|---|---|
| 위 치 | 3공구(74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84호기) |



| 사진설명 | 보양 |
|---|---|
| 위 치 | 공사용 사용 호기 |



| 사 진 설 명 | 엘리베이터 |
|---|---|
| 위 치 | 1공구(25,26,27호기) |




| 사 진 설 명 | 엘리베이터 |
|---|---|
| 위 치 | 2공구(39,40,41,42,43,44,45,46,47호기) |



| 사진설명 | 옥상층 PV 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 1공구(105,106동) |



| 사진설명 | 저,고층부 인버터 설치(PV, BIPV) |
|---|---|
| 위 치 | 2,3공구 |



| 사 진 설 명 | 옥탑 구조물 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 2공구(115,116,127,128등) |



| 사 진 설 명 | 옥상층 PV 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 2공구(124등) |

## ■ 3공구 현황

| 몰드바 설치 | 공정율 | 등기구 설치 | 공정율 |
|---|---|---|---|
| | 98% | | 98% |




| 사 진 설 명 | 몰드바/몰드바 등 설치 |
|---|---|
| 위 치 | B2F 소화가스실 |




| 사 진 설 명 | 몰드바/몰드바 등 설치 |
|---|---|
| 위 치 | B4F~B1F 휀룸 |

## ■ 2공구 현황

| 몰드바 설치 | 공정율 | 등기구 설치 | 공정율 |
|---|---|---|---|
| 지하층 구간 | 99% | | 98% |



| 사 진 설 명 | 몰드바/몰드바 등 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 지열기계실 |



| 사 진 설 명 | 몰드바/몰드바 등 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 지열기계실 |

## ■ 1공구 현황

| 몰드바 설치 | 공정율 | 등기구 설치 | 공정율 |
|---|---|---|---|
| | 98% | | 98% |




| 사 진 설 명 | 몰드바/몰드바 등 설치 |
|---|---|
| 위 치 | B5F 펌프실 |



| 사 진 설 명 | 몰드바/몰드바 등 설치 |
|---|---|
| 위 치 | B5F 펌프실 |

## ■ 3공구 현황

| 단위세대 | 공정율 | 공용부 | 공정율 |
|---|---|---|---|
| 조명기구지지금구 | 82% | | 56% |



| 사 진 설 명 | 조명기구 지지금구 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 126동 |



| 사 진 설 명 | 조명기구 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 126동 계단실 |

## ■ 2공구 현황

| 단위세대 | 공정율 | 공용부 | 공정율 |
|---|---|---|---|
| 조명기구지지금구 | 61% | | 0% |



| 사진설명 | 조명기구 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 117동 84A |



| 사진설명 | 조명기구 지지금구 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 116동 EPS실 |

## ■ 1공구 현황

| 단위세대 | 공정율 | 공용부 | 공정율 |
|---|---|---|---|
| 조명기구지지금구 | 60% | | 45% |



| 사 진 설 명 | 조명기구 지지금구 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 103동 |



| 사 진 설 명 | 계단 등기구 설치 |
|---|---|
| 위 치 | 103동 |



세대 바닥 타일 시공




세대 주방가구 설치





공용 계단실 바닥 타일 시공




수영장 앞 무빙워크 설치



126동 골조 완료



127동 골조 완료





128동 골조 완료



129동 골조 완료



122동 골조 완료



123동 골조 완료

1 페이지



124동 골조 완료



125동 골조 완료



지하 동출입구 타일 시공



문주 철골 시공





단지 내 조경 공사




어린이집 주변 식재



세대 건식세면대 벽체 시공



세대 화장실 천정 시공

1 페이지




세대 벽체 도배 시공



세대 마루 시공



118동 골조 완료




119동 골조 완료





120동 골조 완료



121동 골조 완료



114동 골조 완료



115동 골조 완료

1 페이지



116동 골조 완료



117동 골조 완료



세대 목창호 본틀 설치



세대 안방 붙박이장 프레임 시공

2 페이지




세대 실외기실 도장



세대 천장 도배



주방 세라믹 타일 시공



거실 벽체 타일 시공

1 페이지




세대 화장실 벽체 타일 시공



세대 주방가구 설치




113동 골조 완료



지하 동 출입구 벽체 타일 시공

2 페이지



커뮤니티 창호틀 설치



지하주차장 RAMP 벽체 석재 뿜칠



109동 골조 완료



110동 골조 완료






111동 골조 완료



112동 골조 완료



105동 골조 완료



106동 골조 완료

2 페이지



107동 골조 완료



108동 골조 완료



101동 골조 완료



102동 골조 완료

1 페이지



103동 골조 완료



104동 골조 완료



현장 전체 전경 사진 (서초대로)

2 페이지



현장 전체 전경 사진 (도구로)



현장 전체 전경 사진 (어린이 공원)

1 페이지



현장 전체 전경 사진 (방배 중앙로)