


현장 전체 전경 사진 (어린이 공원)

1 페이지



현장 전체 전경 사진 (방배 중앙로)




현장 전체 전경 사진 (서초대로)


2 페이지



현장 전체 전경 사진 (도구로)




101동 골조 완료



102동 골조 완료

1 페이지



103동 골조 완료



104동 골조 완료



105동 골조 완료



106동 골조 완료



107동 골조 완료



108동 골조 완료



109동 골조 완료



110동 골조 완료



111동 골조 완료



112동 골조 완료




113동 골조 완료



세대 현관 방화문 설치

2 페이지



기준층 바닥 타일 시공



계단실 바닥 타일 시공



세대 주방가구 설치



세대 바닥 마루 시공



세대 화장실 천정 시공



세대 천장 도배 시공



지하 동 출입구 벽체 타일 시공



세대 화장실 바닥 타일 시공

2 페이지



세대 발코니 도장



세대 실외기실 방화문 설치



114동 골조 완료



115동 골조 완료

1 페이지



116동 골조 완료



117동 골조 완료



118동 골조 완료



119동 골조 완료

2 페이지



120동 골조 완료



121동 골조 완료



세대 주방가구 설치



세대 화장실 욕실장 시공



세대 벽체 도배 시공



세대 마루 시공



쓰레기 분리수거장 천정 시공




동 출입구 캐노피 시공

2 페이지



1F 이하 ELEV. HALL 벽체 석재 시공



조경 시설물 공사 진행 중



122동 골조 완료



123동 골조 완료



124동 골조 완료



125동 골조 완료



126동 골조 완료



127동 골조 완료


2 페이지



128동 골조 완료



129동 골조 완료




지상 동 출입구 천정 시공



단지 단차부 유리 난간 시공

3 페이지



지하주차장 출입구 캐노피 시공



단지 내부 조경 공사

■ 1공구 현황

단위세대	공정율	공용부	공정율
조명기구지지금구	91%	공용부 등기구	40%



사진설명	조명기구 지지금구 설치
위 치	102동



사진설명	계단 등기구 설치
위 치	104동

■ 2공구 현황

단위세대	공정율	공용부	공정율
조명기구지지금구	61%		0%



사진설명	조명기구 지지금구 설치
위 치	116동 84A



사진설명	조명기구 설치
위 치	115동 계단실

■ 3공구 현황

단위세대	공정율	공용부	공정율
조명기구지지금구	91%		71%



사 진 설 명	조명기구 지지금구 설치
위 치	122동



사 진 설 명	조명기구 설치
위 치	122동 계단실

■ 1공구 현황

몰드바 설치	공정율	등기구 설치	공정율
	98%		98%



사 진 설 명	몰드바/몰드바 등 설치
위 치	지하4층 사우나 펌프실



사 진 설 명	몰드바/몰드바 등 설치
위 치	지하5층 지열기계실

■ 3공구 현황

몰드바 설치	공정율	등기구 설치	공정율
	98%		98%



사 진 설 명	몰드바/몰드바 등 설치
위 치	B4F~B1F 휀룸



사 진 설 명	조명기구 설치
위 치	동전기실, 제연휀룸

■ A블록 현황

장비설치 현황	공정율	설치 일정
수배전반 / 변압기	100%	완료
발전기	100%	완료





사 진 설 명	수배전반 / 변압기 / 발전기
위 치	A블록 전기실 / 발전기실





사 진 설 명	수배전반 / 변압기 / 발전기
위 치	상가#1 전기실 / 발전기실

■ B블록 현황

장비설치 현황	공정율	설치 일정
수배전반 / 변압기	100%	완료
발전기	100%	완료





사 진 설 명	수배전반 / 변압기 / 발전기
위 치	B블록 전기실 / 발전기실





사 진 설 명	수배전반 / 변압기 / 발전기
위 치	상가#2 전기실 / 발전기실



사 진 설 명	옥상층 PV 설치
위 치	1공구(101동)

1 페



사 진 설 명	패드 마감
위 치	112/115/116/117/118/119/120/121/122/123/126/127/128



사진설명	옥상층 PV 설치
위 치	2공구(115/116/117동), 3공구(126/127/128동)



사진설명	인버터 설치(PV, BIPV)
위 치	115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128동



사 진 설 명	엘리베이터
위 치	1공구(25,26,27호기)

견본



사 진 설 명	엘리베이터
위 치	2공구(39,40,41,42,43,44,45,46,47호기)



사진설명	엘리베이터
위 치	3공구(74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84호기)



사진설명	보양
위 치	공사용 사용 호기

공사명 : 공조소방설비공사

공종	세대외 소화배관	촬영일시	2025년 12월 20일



1 페이지

사 진 내 용	동지하 소화배관 및 보온

공종	소화배관 열선공사	촬영일시	2025년 12월 20일



사 진 내 용	소화배관 열선공사

공사명 : 공조소방설비공사

공종	제연덕트 공사	촬영일시	2025년 12월 20일



사 진 내 용	제연덕트 공사

공종	주차장 소화배관	촬영일시	2025년 12월 20일



사 진 내 용	주차장 지역난방배관

공사명 : 공조소방설비공사

공종	근생 소화배관공사	촬영일시	2025년 12월 20일



사 진 내 용	근생 소화배관 및 보온

공종	부속동 소화배관공사	촬영일시	2025년 12월 20일



사 진 내 용	주차장 소화배관 및 보온

공사명 : 공조소방설비공사

공종	옥실배기덕트공사	촬영일시	2025년 12월 20일



사 진 내 용	외벽 후드캡 시공

공종	위생배관공사	촬영일시	2025년 12월 20일





사 진 내 용	발포배수캡 시공

공사명 : 가스배관공사

공종	가스배관공사	촬영일시	2025년 12월 20일



5 페이지

사 진 내 용	세대 외벽 입상배관작업

공종	가스배관공사	촬영일시	2025년 12월 20일



사 진 내 용	세대 내 가스배관작업

공사명 : 연료전지 납품 및 설치공사

공종	연료전지	촬영일시	2025년 12월 12일



6 페이지

사 진 내 용	연료전지 시스템 자재 입고

공종	연료전지	촬영일시	2025년 12월 12일



사 진 내 용	연료전지 시스템(축열조) 자재 입고

공사명 : 음식물 쓰레기 이송설비 공사

공종	TPS실 허브 설치	촬영일시	2025년 12월 2일



사 진 내 용	125동 TPS실 이송설비 판넬 내부 허브 설치

공종	TPS실 허브 설치	촬영일시	2025년 12월 12일



사 진 내 용	107동 TPS실 이송설비 판넬 내부 허브 설치

공사명 : 음식물 쓰레기 이송설비 공사

공종	주차장 보온	촬영일시	2025년 12월 4일



사 진 내 용	112동 주차장 횡주관 보온 작업

공종	주차장 보온	촬영일시	2025년 12월 15일



사 진 내 용	108동 주차장 횡주관 보온 작업

공사명 : 장비설치 공사

공종	장비설치 공사	촬영일시	2025년 12월 18일



9 페이지

사진내용	시스템에어컨 설치 작업

공종	장비설치 공사	촬영일시	2025년 12월 18일



사진내용	시스템에어컨 설치 작업