

检查结果计算表

序号	设施	总量	故障数量	权值	设备完好率
分部名称：消防设施					87.50
1	火灾报警设施*	10	1		87.5%
2	一般照明设备	5	0		100.0%
合计		15	1	1	87.5%
合计					87.5%
总体质量等级					优良

ESI 模拟检查公司									
检查点位清单									
序号	设施名称	单位	数量	检测部位					
消防设施									
1	火灾报警设施*	台	10	东洞1-复核	东洞2	东洞3	东洞4	东洞4	东洞5
				东洞6	东洞7	控制器1	控制器2	/	/
2	一般照明设备	台	5	照明1	照明2	照明3	照明4	照明5	/

ESI 模拟检查公司				
检查内容及方法清单				
序号	设施名称	检查项目	主要检测内容	检测方法
消防设施				
1	火灾报警设施*	总体检查	设备外观完整、功能正常，符合相关技术要求。	目测、操作试验
		总体检查	设备外观完整、功能正常，符合相关技术要求。	目测、操作试验
		总体检查	设备外观完整、功能正常，符合相关技术要求。	目测、操作试验
2	一般照明设备	总体检查	设备外观完整、功能正常，符合相关技术要求。	目测、操作试验

ESI 模拟检查公司						
检查结果清单						
序号	分部工程	分项工程	设备总数	故障台数	设备完好率	标度
1	消防设施	火灾报警设施*	10	1	87.5%	优良
2		一般照明设备	5	0	100.0%	优良

ESI 模拟检查公司						
设备清单						
序号	设备名称	设备型号	单位	设备编号	数量	设备用途

（一）消防设施

ESI 模拟检查公司				
分部工程质量检验评定表				
分部工程名称：消防设施			实施单位：实施单位	
建设单位：建设单位			监理单位：监理单位	
分 项 工 程				备 注
分项工程编号	分项工程名称	检查项目数	设备完好率	
1	火灾报警设施*	3	87.5%	
2	一般照明设备	1	100.0%	
分部工程实测得分			87.50	
分部工程评分		87.50	质量等级	优良

设施名称：手动火灾报警按钮

序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					汇总列
			东洞1-复核	东洞2	东洞3	东洞4	/	
1	总体检查	设备外观完整、功能正常，符合相关技术要求。	符合	符合	符合	符合	/	100.0%
手动火灾报警按钮		是否故障	否	否	否	否	/	/
		设备完好率	设备完好率					100.0%
		备注						

设施名称：自动火灾报警设施

序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					汇总列
			东洞4	东洞5	东洞6	东洞7	/	
1	总体检查	设备外观完整、功能正常，符合相关技术要求。	符合	符合	符合	符合	/	100.0%
自动火灾报警设施		是否故障	是	否	否	否	/	/
		设备完好率	设备完好率					75.0%
		备注						

设施名称：火灾报警控制器

序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					汇总列
			控制器1	控制器2	/	/	/	
1	总体检查	设备外观完整、功能正常，符合相关技术要求。	符合	符合	/	/	/	100.0%
火灾报警控制器		是否故障	否	否	/	/	/	/
		设备完好率	设备完好率					100.0%
		备注						

设施名称：一般照明设备

序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					汇总列
			照明1	照明2	照明3	照明4	照明5	
1	总体检查	设备外观完整、功能正常，符合相关技术要求。	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
一般照明设备		是否故障	否	否	否	否	否	/
		设备完好率	设备完好率					100.0%
		备注						