

Instruktion - Återstående arbete efter strömavbrott

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice via telefon eller mejl och har frågor kring när till exempel den provisoriska lagningen ska åtgärdas efter ett strömavbrott.

OBS!

Gäller ärendet ett projekt till exempel utfört grävarbete, kvarlämnat material, arbete som har glömts bort, asfalt som inte har lagts om eller om det har blivit någon skada efter projektet, se rutin Gatuarbeten, markarbeten, kvarstående arbeten.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Pågående ärende
2. Nytt ärende

Rutin

Vid felavhjälpning är det alltid Ellevios ambition att kunden ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt. Det innebär ibland att Ellevio kan behöva göra tillfälliga lösningar och provisoriska lagningar, det kan till exempel bero på felets omfattning eller avsaknad av reservdelar.

Ett återstående arbete ska vara permanent åtgärdat senast inom 30 arbetsdagar.

Om en kund kontaktar kundservice och vill veta status på ett återstående arbete som skett på deras anläggning ska du söka fram ärendet i BOSSE och informera kunden om status i ärendet.

Välj "Avslutade ärenden" där även de pågående Återstående arbeten finns.

Under rubriken "Ärenden" (du kan behöva scrolla om det finns många ärende under Felanmälan)

Välj Arbetsordrar och nyckelsymbolen (markerad med gult). Där finns information om det pågående ärendet.

Är kunden nöjd med informationen "Samtalsregistrera.

Pågående ärenden | 0

Avslutade ärenden | 46

Aviseringar | 4

MESSI-prenumerationer | 1

MESSI-meddelanden | 19

Händelsehistorik | 3

250319

143108

2018-08-21 11:02

Iakttagelser

Träd nära ledning

Tom Olsson
0703401863

Åsa Ulfedotter
+46730256402

Anställd på Norrskog, Tom Olsson, 070-3401863 har iakttagit på vä sida om Sjöbergsvägen riktning norrut, Lutar träd kraftigt över ledning, mellan Knektstugan och Ekhaga. Enl. ledningskarta finns lång sträcka luftledning vid vägen.

Ärenden

ID	Typ	Start / Slut	Avbrott, anläggning	Avb.tid	Max	Åtgärd	Orsak till strömavbrottet
485528	Störning	2023-10-17 20:22 2023-10-17 23:21	231017 20:22 - 231017 23:21	2:58	1	Provisorisk kabel inkopplad	Orsaken var fel på en elkabel.
484958	Störning	2023-10-12 01:03 2023-10-12 03:39	231012 01:03 - 231012 01:07 231012 01:12 - 231012 01:12	0:05	225	Borttagning av större träd	Orsaken var träd som fallit på elledningen.
478676	Störning	2023-07-31 10:28 2023-07-31 11:02	230731 10:28 - 230731 10:28 230731 10:28 - 230731 10:58	0:30	220	Lyckad provinkoppling	Orsaken var åska i området.
478620	Störning	2023-07-30 14:51 2023-07-30 14:51	230730 14:51 - 230730 14:51	0:00	224	Lyckad provinkoppling	Orsaken var åska i området.

Arbetsordrar | 1 Återstående Arbete | 1 Felanmälan | 1 E-post | 0 Berörda anläggningar, avbrott | 1 CIVIC-meddelanden MESSI | 2 ADMS-problem | 1

ADMS-händelser | 25 Väderdata Händelsehistorik | 15 +

Skapa nytt Underhållsärende Skapa Garantiärende Skapa Debitering av återkan Skapa nytt dokumentationsärende Skapa ny arbetsorder

ID	Typ	Status	Reparationsrapport	Referens	Företag	Beskrivning till entreprenör
337562	Återstående arbete Åtgärd av kabelfel	Pågående Planerat	Ingen	Eda Taylan	Omexom	Serviskabelfel VAT401300 Sjöbergsvägen 65 Servisen hattad o klar. 75m Proftekabel - Proftekabel ligger bra då k-skåp står vid tomtgräns. PPP: Per Joffsvik (2023-10-17 AO337560)

Planerad sluttid är lika med skall utföras senast dvs att det kan bli tidigare än det datumet.

Redigera arbetsorder - ID 337562 - Planerat Skapa IDP Pågående

Ändringar kommer skickas till entreprenör Första resurs på plats Registrera avvikelse Elarbete på plats Begär makulering

Entreprenör		Typ		Kontaktsomr.	
Namn	Eda Taylan	Typ	Återstående arbete	Koncessionsomr.	63
Företag	Omexom	Planerad starttid		Brytande punkt	784338
UE Referens		Planerad sluttid	2023-11-30 16:00	Anl. ID	735999127004013006
UE Företag		Projektnummer		Anl. adress	Sjöbergsvägen 65 186 91 VALLENTUNA
Beställd	2023-10-18 07:48	Budgetgrupp	Kabelfel LV		
Avser	Åtgärd av kabelfel	Kostnadsställe	NO UH		
Skall utföras	Senast	Nätobjekt			
Datum	2023-11-30 16:00				
Prisintervall					

Beskrivning till entreprenör

Serviskabelfel VAT401300 Sjöbergsvägen 65
Servisen hattad o klar.

75m Proftekabel - Proftekabel ligger bra då k-skåp står vid tomtgräns.

PPP: Per Joffsvik (2023-10-17 AO337560)

Extra information som skickas till entreprenör

Kontainer: K11N02 (Feederobject)

=== Information från felanmälan 343625 (totalt 1 st) ===
 Servispunkt: VAT401300
 Beskrivning: Sambon ringer in och berättar att han saknar ström in, HS bytta. Sambon nås på +46763073500.
 Mätarplacering: Mätarskåp
 Mätarnummer: 7340157011329959
 Samtalsorsak: Delvis utan
 Kontaktperson: Åsa Kälvegård +46702993445

Är kunden inte är nöjd med informationen som kundservice ger, registrera ett nytt Återstående arbete i BOSSE (följ frågebatteriet). Skriv i ärendet att kund inte är nöjd med informationen och vill bli kontaktad.

Frågebatteri

Kundens ärende

Är kunden helt eller delvis utan ström?

Vad gäller saken?


 Efter ett strömavbrott kan en anläggning bli provisoriskt lagad, dvs inte helt återställd till samma funktion som före feltilfället. Det kan bero på felets omfattning eller avsaknad av reservdelar.
 Ärendet betraktas endast som akut om det innebär personfara eller om det hindrar trafik. Det kan också vara akut om det gäller en provisorisk kabel genom ett öppet fönster och kund ska resa bort eller om kabeln ligger olämpligt.

Betraktas skadan som så akut att den bör åtgärdas idag?

Är du anträffbar på telefon om vi skulle vilja kontakta dig?
Om mätaren sitter inomhus måste kund vara hemma.

Beskrivning av ärendet:
Tänk NÄR, VAR och HUR

Finns foto? Be kund skicka det till tips@ellevio.se och notera det i Beskrivning av ärendet.

Sökord: strömavbrott, återstående arbete, kvarstående, provisoriskt, tillfälligt lagat, arbete kvar att göra

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Strömavbrott.

Underkategori: Allmän kundserviceinformation avbrott