

Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG

QUADRO II

B) Processo de Tombamento

Casarão de Dona Marina ou Mansão dos Alves

Categoria: Bem Imóvel

Endereço do bem cultural: Praça Getúlio Vargas, nº 98. Distrito Sede.

Deliberação Normativa vigente: nº 01/2016

dezembro 2017 / exercício 2019



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	CARACTERIZAÇÃO DO BEM CULTURAL.....	6
2.1	HISTÓRICO DO BEM CULTURAL	6
2.2	DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM CULTURAL	13
2.2.1	Entorno.....	13
2.2.2	O bem cultural: Casarão de Dona Marina ou Mansão dos Alves.....	16
2.3	JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO.....	32
3	PERÍMETROS.....	34
3.1	JUSTIFICATIVA PARA DETERMINAÇÃO DOS PERÍMETROS	34
3.1.1	Croqui	35
3.2	PERÍMETRO DE TOMBAMENTO	36
3.2.1	Descrição.....	36
3.3	PERÍMETRO DE ENTORNO	37
3.3.1	Descrição.....	37
3.4	MAPA DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO	38
4	DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA.....	41
4.1	MAPA IDENTIFICANDO A LOCALIZAÇÃO DO BEM EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS DEFINIDAS NO PLANO DE INVENTÁRIO.....	41
4.2	CROQUIS COM DIVISÕES INTERNAS, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DO CASARÃO DE DONA MARINA	42
5	DIRETRIZES DE PROTEÇÃO.....	45
5.1	BEM TOMBADO E PERÍMETRO DE TOMBAMENTO.....	45
5.2	ELEMENTOS QUE SE ENCONTRAM NO PERÍMETRO DE ENTORNO DE TOMBAMENTO	48
6	REFERÊNCIAS.....	49
7	ATA DO CONSELHO.....	51
8	NOTIFICAÇÃO.....	53
9	RECIBO / ANUÊNCIA.....	54
10	ATA DE APROVAÇÃO DO TOMBAMENTO DEFINITIVO.....	55
11	INSCRIÇÃO NO LIVRO DE TOMBO MUNICIPAL	56
12	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO TOMBAMENTO	57
13	FICHA TÉCNICA	58

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste no Dossiê de Tombamento do Casarão de Dona Marina ou Mansão dos Alves, edificação à Praça Getúlio Vargas, nº 98, Centro, Distrito Sede, município de Delfim Moreira/MG.

O pedido de tombamento partiu da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte de Delfim Moreira/MG.

A edificação de características coloniais, datada de 1880, está implantada próxima à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade, em lote de esquina, no alinhamento da via. O casarão localiza-se ainda em região precursora do desenvolvimento da cidade, que sucedeu as primeiras ocupações da segunda metade do século XVIII.

Relevante para a tessitura urbana, seu estilo arquitetônico e implantação conferem certa imponência à construção e reconhecer o valor cultural desse bem significa ultrapassar a descrição das suas características físicas, que perduram ao longo de todas essas décadas, lançando luzes também para a representatividade da edificação na história e entre as memórias dos cidadãos delfinenses.

Objetivando a documentação do bem e sua evolução ao longo do tempo, o presente trabalho é a síntese de pesquisas e estudos que envolvem aspectos históricos, arquitetônicos, construtivos, relatos orais, levantamentos de campo, entre outros. A elaboração do trabalho engloba levantamento bibliográfico detalhado da edificação; levantamentos em campo– trabalho realizado pela equipe da Prefeitura Municipal e por profissionais da arquitetura e urbanismo e da história, contando ainda com a colaboração da população, abrangendo a pesquisa de aspectos estilísticos, históricos e descritivos do bem, além de registro fotográfico, levantamento cartográfico e entrevistas com moradores, dentro dos parâmetros técnicos exigidos pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG – de acordo com a Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – CONEP.

Foram definidas as marcações da área a ser resguardada, delimitando perímetro de tombamento e de entorno de tombamento.

Foram também estabelecidas diretrizes, visando orientar a proteção do bem e de seu entorno, a partir do presente momento, para que esta ocorra de forma ordenada e coerente com seu valor histórico, arquitetônico e artístico. Estando, neste documento, exposto o resultado da reunião e análise dos dados coletados.

Elaborado pelo grupo Memória Arquitetura, este documento representa uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG com o apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira/MG e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte.

Cópias deste documento podem ser encontradas na sede da Prefeitura Municipal e no IEPHA/MG.

2 CARACTERIZAÇÃO DO BEM CULTURAL

2.1 HISTÓRICO DO BEM CULTURAL

Casarão de Dona Marina ou Mansão dos Alves



Figura 1. Mansão dos Alves, s/d. Fonte: Acervo de Sérgio Ricardo Faria.

No final do século XIX, Delfim Moreira era um pequeno distrito da cidade de Itajubá, conhecido popularmente como “Itajubá Velho” ou “Soledade de Itajubá”. Nesse tempo, o povoado exibia uma paisagem ainda pouco habitada: uma capela no alto da serra, ruas de terra e escassos casarões, entre eles o imóvel presente à atual Praça Getúlio Vargas, número 98.

O casarão dos Alves ou casarão de Dona Marina, como é conhecido popularmente na cidade, foi erguido no ano de 1880 pelo comerciante português Albino José Alves, casado com Dona Carolina. De acordo com Marina Alves de Alkmin, atual proprietária do imóvel e neta do imigrante português, a planta teria sido desenhada ainda em Portugal, antes de seu avô emigrar para o Brasil.



Figura 2. Albino José Alves, s/d. Foto: Carla Corradi, set/2017.

Durante entrevista, a senhora Marina contou que seu Albino e dona Carolina tiveram oito filhos, entre eles o advogado Albino, amigo do jurista Rui Barbosa¹; os médicos Oscar e Bernardo; Chiquinho que foi fazendeiro; e seu pai, Euclydes José Alves, que se tornou farmacêutico. Para as mulheres foram reservados os afazeres domésticos e o estudo de piano.

Albino morou no casarão até seu falecimento em 1906. A partir de então, seu filho Euclydes comprou gradualmente dos irmãos as outras partes do imóvel, passando a habitar a antiga residência de seu pai com sua esposa, dona Maria Pedroso Alves, com quem teve cinco filhos, entre eles Marina Alves de Alkmin, nascida em 1931.

Por ser farmacêutico, Euclydes ganhou notoriedade no distrito. Sua farmácia ficava em um cômodo ao lado do casarão e como não existia um serviço de Saúde na localidade, fazia também às vezes de médico do lugar. Cavalgava até as fazendas para consultar os clientes e chegou a ajudar em inúmeros partos na região. Com o prestígio, exerceu também as atividades de juiz de Paz, inspetor escolar, vereador e presidente da Câmara Municipal.



Figura 3. Imedições da atual Praça Getúlio Vargas. No canto esquerdo da imagem é possível observar a farmácia Nossa Senhora da Soledade, propriedade de Euclydes José Alves, s/d. Fonte: Acervo de Sérgio Ricardo Faria.

O casarão da família Alves foi palco de momentos significativos da história delfinense, entre eles a realização de suntuosos banquetes em comemoração à inauguração da luz elétrica e do ramal ferroviário.

¹ Rui Barbosa de Oliveira, advogado, jornalista, jurista, político, diplomata, ensaísta e orador, nasceu em Salvador, BA, em 5 de novembro de 1849, e faleceu em Petrópolis, RJ, em 10 de março de 1923. Disponível em <http://www.academia.org.br/academicos/rui-barbosa/biografia>. Último acesso em out/2017.

O ramal Delfim Moreira foi instalado no distrito em 1928, um ano após a inauguração de uma estação que levava o mesmo nome. Tal denominação foi uma homenagem ao Presidente da República Delfim Moreira da Costa Ribeiro, natural de Santa Rita do Sapucaí, cujo mandato abarcou o período de novembro de 1918 a julho de 1919.

O trajeto da linha pertencente à Rede Sul-Mineira iniciava-se em Itajubá, com planos de ser prolongada até a cidade de Piquete em São Paulo. Tal projeto não foi consolidado, todavia, o ramal delfinense permaneceu largamente utilizado para a locomoção de passageiros e condução de produtos, principalmente doces e frutas² como pêssegos, maçãs, ameixas e peras. A partir de então, a região gradativamente desenvolveu atividades industriais e comerciais que influenciaram expressivamente no desenvolvimento local.

Assim, em 1938, um Decreto-lei estadual elevou o distrito itajubense à condição de cidade, criando o município de Delfim Moreira – nome inspirado na sua frequentada Estação ferroviária – o qual permaneceu judicialmente subordinado à Comarca de Itajubá.

É importante destacar que o casarão dos Alves está diretamente relacionado à criação da cidade de Delfim Moreira, uma vez que as reuniões que levaram à emancipação político-administrativa do povoado ali aconteceram. No ano seguinte, como o município não dispunha de um prédio próprio para a nova Prefeitura, Euclides José Alves cedeu três cômodos da casa para que a sede do poder municipal pudesse ser instalada.

Seu José Fausto Alkmin, de 92 anos, antigo tropeiro na cidade, recorda-se da época em que a Prefeitura funcionava no casarão: “O primeiro prefeito que entrou aqui foi por nomeação. (...) E sabe onde é que foi a prefeitura aqui? Em um salão de uma casa histórica que tem aí (...). É de um primo meu aquilo lá. Aquela casa é de 1820³ (...)”, recorda-se.

A Prefeitura ficou ali instalada até 1953, um período de extrema importância para o desenvolvimento da região. Até a metade do século XX várias fábricas investiram na construção de sedes no novo município, entre elas a “Doces Mantiqueira”, “Fruticultores”, “Peixe”, “Frutiminas”, “Colombo” e “Cica” esta última instalada em 1944.

Tais indústrias foram responsáveis pela criação de diversificados postos de trabalho na localidade para engenheiros, despoldadores, boias-frias, motoristas, agricultores, entre outros.

² Estes últimos eram exportados principalmente para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Jundiaí, Jaboticabal e outras que abrigavam fábricas de doces.

³ A data correta é 1880.

Criou-se assim um complexo leque de atividades que agitaram não só a economia local como a de suas imediações.

Na década de 1950 o marmelo configurou-se como o principal produto da região, movimentando aproximadamente 51% do mercado delfinense. Nesse período, observava-se ainda a produção de derivados do leite, fumo, além do cultivo de batata, milho, cebola e ervilha, associados à criação de bovinos e suínos.



Figura 4. Vista a partir da área posterior do casarão, com destaque para a chaminé da antiga fábrica Colombo. Foto: Carla Corradi, set/2017.

Mesmo após o falecimento de Euclides José Alves, o casarão continuou a ser uma referência na cidade, não só pela sua arquitetura e localização privilegiada, mas porque a herdeira Marina Alves de Alkmin tornou-se dona do imóvel. Em Pouso Alegre Marina fez o curso Normal e atuou durante longo tempo como professora em Delfim Moreira, lecionando para grande parte dos delfinenses. Marina casou-se com o engenheiro agrônomo Alencar Ribeiro Alkmin, o seu Casinho, com quem teve duas filhas, Ana Cristina e Fernanda.



Figura 5. Porta retrato mantido no casarão com a fotografia de Alencar Ribeiro Alkmin. Foto: Carla Corradi, set/2017.

Entre 2007 e 2011, o casarão abrigou em duas de suas salas dianteiras, um cartório onde Fernanda Alkmin trabalhou, além de um escritório de advocacia. Em 2012, dona Marina transferiu-se para a cidade de São Lourenço, deixando a casa sob os cuidados da vizinha Silvia Costa Nogueira para quem o casarão sempre chamou a atenção da população de Delfim Moreira.

Silvia é responsável por abrir a casa diariamente e executar a limpeza dos cômodos quando necessário. Fernanda e sua irmã Ana Cristina tem o hábito de visitar o local pelo menos uma vez por mês.

Embora a imponente residência encontre-se em delicado estado de conservação, seus cômodos, forro, assoalho, janelas, vitrais, portas com maçanetas de cristal português e ambientes com papéis de parede formam um conjunto arquitetônico original. Além disso, são mantidos no imóvel diversos móveis e objetos que remetem ao cotidiano do século XIX e início do século XX como um oratório e um gomil⁴ com sua bacia.

Outro item que merece destaque é a pintura do edifício em verde e vermelho, alusão à bandeira portuguesa criada em 1910, indicando, portanto, que Euclydes José Alves teria alterado as cores do imóvel em homenagem à nacionalidade de seu pai.

O casarão faz parte de uma memória coletiva da cidade construída também através de narrativas nem sempre passíveis de comprovação. Há no município uma convicção entre os moradores de que a parte inferior da casa foi utilizada durante certo tempo como senzala, mas segundo dona Marina Alkmin tal crença não procede. De acordo com a proprietária do imóvel, o porão da casa sempre foi usado para guardar arreamento dos cavalos que pertenciam à família.

Assim, conclui-se que a edificação em estilo português certamente se tornou, ao longo do tempo, um bem de suma importância histórico-cultural para o município de Delfim Moreira, resistindo às ações do tempo e às mudanças de proprietários. Hoje, ela chama a atenção não só dos moradores da cidade, mas também de turistas que desfrutam a paisagem urbana delfinense.

⁴ Vaso de boca estreita para jogar água nas mãos. Muito utilizado em ambientes íntimos no século XIX.



Figura 6. Fachada do casarão dos Alves. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 7. Detalhe da fachada com as iniciais do proprietário “AJA” e a data de construção do imóvel “1880”. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 8. Vista do quintal do casarão. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 9. Sala de jantar do imóvel. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 10. Quarto. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 11. Quarto. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 12. Despensa. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 13. Detalhe do papel de parede original da despensa. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 14. Gomil e bacia. Utensílios domésticos da família Alves. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 15. O casarão ainda abriga móveis de época. Foto: Carla Corradi, set/2017.




Figura 16. Fechadura e puxador. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 17. Silvia Helena da Costa Nogueira no porão da residência. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 18. Saleta revestida de papel de parede com escrivaninha, rádio, máquina de escrever e oratório. Foto: Carla Corradi, set/2017.



Figura 19. Oratório. Foto: Carla Corradi, set/2017.

2.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM CULTURAL

2.2.1 Entorno

O Casarão de Dona Marina ou Mansão dos Alves está implantado em lote de esquina, no alinhamento das vias praça Getúlio Vargas, nº 98 e rua Wenceslau Braz. Essas vias são bastante representativas no município, preservando alguns exemplares arquitetônicos importantes para a história local, inclusive a própria Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade se localiza à Praça Getúlio Vargas também. Ademais, ainda dentro do perímetro de entorno de tombamento podemos encontrar os logradouros: rua Deputado Manoel Costa; rua Getúlio Rodrigues Ramos; rua Manoel José Lebrão; rua Presidente Tancredo Neves e rua Benedito Valadares.

A via praça Getúlio Vargas é uma das referências mais conhecidas no município, apesar de sua pequena extensão. A mesma se inicia no encontro da Praça de mesmo nome com a rua Manoel José Lebrão e segue no sentido oeste até o encontro com a rua Wenceslau Braz, já na esquina do Casarão de Dona Marina; a partir desse ponto a via passa a ser denominada rua Presidente Tancredo Neves. Nelas estão concentradas edificações predominantemente de um pavimento, podendo ser encontradas edificações de até dois pavimentos, com características ecléticas, já muito descaracterizadas e uso comercial/de serviços, majoritariamente, sendo possível ainda encontrar usos residenciais pontuais. Ademais, como já mencionado, localiza-se ainda a Igreja Matriz e a Praça Getúlio Vargas a sua frente, grandes referenciais urbanos da cidade. A Praça está equipada com mobiliário urbano e possui paisagismo desenhado a partir de canteiros com espécies vegetais de médio porte e arbustivas, além da presença de palmeiras imperiais de marcam a paisagem. A via praça Getúlio Vargas e rua Presidente Tancredo Neves possuem pavimentação asfáltica; sendo a praça Getúlio Vargas em sentido único de circulação e a rua Presidente Tancredo Neves em sentido duplo de circulação, sendo permitido estacionar em ambas as ruas. As calçadas têm aproximadamente 1,20m de largura, sendo ocupadas apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. A arborização se concentra nos fundos de lotes, nos quintais e nas praças.



Figura 20. Igreja Matriz N.S da Soledade no entorno do Casarão. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 21. Praça Getúlio Vargas no entorno do Casarão. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 22. Via praça Getúlio Vargas, no entorno do Casarão. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 23. Via rua Presidente Tancredo Neves, no entorno do Casarão. Foto: Camila Moraes, out/2017.

Já a rua Wenceslau Braz, calçada em pedra, do tipo paralelepípedos, é perpendicular à via praça Getúlio Vargas e rua Presidente Tancredo Neves e também se mostra como uma das ruas mais movimentadas do centro urbano de Delfim Moreira, com sentido duplo de circulação. A mesma exerce uma importante ligação entre a antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira (localizada à rua Paulino Faria, esquina com rua Wenceslau Braz) e a Igreja Matriz. Ademais, devido ao perfil topográfico dessa via, tem-se uma visada clara a partir da antiga Estação para o Casarão de Dona Marina, que se destaca na paisagem urbana. As edificações possuem, predominantemente, um pavimento, com características arquitetônicas já muito descaracterizadas, contudo é possível encontrar alguns exemplares ecléticos. O uso comercial ainda é majoritário, com presença pontual de usos residenciais. Após a esquina com a rua Presidente Tancredo Neves, a rua Wenceslau Braz passa a se chamar rua Benedito Valadares, que possui calçamento em bloco de concreto retangular intertravado; edificações predominantemente de um pavimento e uso residencial como majoritário. Nessa via ainda é possível encontrar alguns exemplares com características de arquitetura colonial, junto às

edificações de características ecléticas. As calçadas, de ambas as vias, têm aproximadamente 1,20m de largura, sendo ocupadas apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. A arborização se concentra nos fundos de lotes, nos quintais.



Figura 24. Via rua Benedito Valadares, no entorno do Casarão. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 25. Via rua Benedito Valadares, no limite do perímetro de entorno do Casarão. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 26. Via rua Wenceslau Braz, no entorno do Casarão. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 27. Via rua Wenceslau Braz, com visada a partir da antiga Estação Ferroviária e destaque para o Casarão. Foto: Camila Moraes, out/2017.

Já as vias rua Manoel José Lebrão e Travessa Capitão Ramos, perpendiculares à via praça Getúlio Vargas, e a rua Deputado Manoel Costa, que após o cruzamento com rua Wenceslau Braz assume o nome de rua Getúlio Rodrigues Ramos, possuem calçamento em blocos de concreto retangulares intertravados, com circulação de mão dupla, sendo a rua Getúlio Rodrigues Ramos, sem saída. As ruas Deputado Manoel Costa e Getúlio Rodrigues Ramos são paralelas à via praça Getúlio Vargas. Essas vias possuem uso majoritariamente residencial, sendo encontrados usos comerciais de forma pontual. As edificações possuem até dois pavimentos e resquícios do estilo arquitetônico eclético podem ser encontrados nas fachadas principais. As calçadas das vias têm aproximadamente 1,20m de largura, sendo ocupadas

apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. A arborização se concentra nos fundos de lotes, nos quintais.



Figura 28. Via rua Deputado Manoel Costa em seu encontro com a rua Manoel José Lebrão, no entorno do Casarão. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 29. Via rua Deputado Manoel Costa em seu encontro com a travessa Capitão Ramos, no entorno do Casarão. Foto: Camila Morais, out/2017.

2.2.2 O bem cultural: Casarão de Dona Marina ou Mansão dos Alves

Um dos exemplares arquitetônicos mais antigos da cidade de Delfim Moreira, o Casarão de Dona Marina está localizado em um lote de esquina, sobre um terreno de declive acentuado. Na parte de menor altitude forma-se um porão. A edificação atual é constituída por um volume de partido retangular, com um alpendre presente junto à sua parte posterior. Seu acesso principal encontra-se acima do nível da rua e é dado por uma pequena escadaria, voltada para a via praça Getúlio Vargas.

O Casarão, de características coloniais, está implantado de forma que as fachadas frontal e lateral direita são alinhadas às calçadas, havendo afastamentos apenas nas divisas de fundo e lateral esquerda. Os recuos conformam o quintal da residência, com vegetação de pequeno porte e alguns cômodos anexos que eram utilizados como depósito e hoje se encontram em estado de arruinamento. Os fechamentos do terreno são realizados em muros de alvenaria, com presença de um portão metálico, de garagem, no muro voltado para a rua Wenceslau Braz.



Figura 30. Implantação do Casarão na esquina da praça Getúlio Vargas e rua Wenceslau Braz. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 31. Implantação do Casarão e seu fechamento em muro de alvenaria. Foto: Camila Morais, out/2017.

A construção é assentada sobre uma extensa base de pedra e possui ainda estrutura autônoma de madeira com alvenarias - internas e externas - de pau-a-pique, contudo, ressalta-se, na área da cozinha e do alpendre, há anos, ocorreu a demolição de parte considerável da edificação, onde foram erguidas paredes de tijolos cerâmicos maciços autoportantes.



Figura 32. Detalhe do embasamento em pedra do Casarão. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 33. Detalhe do pau-a-pique utilizado na construção do Casarão. Foto: Camila Morais, out/2017.

A fachada frontal é caracterizada por sua simetria a partir de seu eixo principal, onde há uma porta centralizada e três janelas de cada lado desta porta; com cunhais ornados por colunatas entalhadas em madeira, de capitéis aplainados e retangulares. A porta constitui-se de portada com bandeira em arco meio ponto, no qual o arco possui esquadria de madeira e vedação em vidro, ademais de ornamento em ferro, forjado sobre o mesmo desenho da esquadria e apresentando as inscrições “AJA – 1880”, que representam o primeiro proprietário do Casarão e quem o mandou construir, Albino José Alves, na data de 1880. Possui ainda duas folhas de abrir em madeira almofadada, com gradil de ferro, em meia altura e duas folhas de abrir, à sua

frente. O enquadramento da porta se dá por duas colunatas talhadas em madeira e alto relevo, com adorno de uma pequena flor, cada, além de possuírem capitéis aplainados e retangulares, que sobem até a cimbalha. O arco meio ponto também possui enquadramento em madeira, com pequenos ornatos geométricos acima deste, também em madeira. À frente da porta, para vencer o desnível da rua até o acesso, há uma escada trapezoidal, em cimento, com cinco degraus. O passeio que acompanha a fachada frontal é em piso cimentício. As seis janelas, idênticas, possuem enquadramento em peças de madeira, com vergas e sobrevergas retas, compostas, cada uma, por dois sistemas de abertura conjugados: duas folhas de abrir na área interna e duas folhas em guilhotina na externa. Nas primeiras, a vedação é em madeira, enquanto que nas demais, o vão é cerrado por uma esquadria reticulada em madeira e vidro. Os acabamentos externos são simplificados. A fachada frontal possui base com reboco chapiscado em tom avermelhado/ocre. Esta cor aparece também nos enquadramentos das janelas e, juntamente com detalhes na cor verde, nas pilastras ornamentadas que emolduram a porta principal e os cunhais. O reboco liso com pintura na cor verde consiste no revestimento predominante na superfície da alvenaria.



Figura 34. Fachada frontal do Casarão. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 35. Detalhe da porta e de algumas janelas da fachada frontal. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 36. Detalhe da parte inferior da porta principal. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 37. Detalhe da parte superior da porta principal. Foto: Camila Morais, out/2017.

A fachada lateral direita, voltada para a rua Wenceslau Braz, no alinhamento da via, é composta por cinco janelas, idênticas às janelas da fachada frontal, com enquadramento em peças de madeira, vergas e sobrevergas retas, compostas, cada uma, por dois sistemas de abertura conjugados: duas folhas de abrir na área interna e duas folhas em guilhotina na externa. Nas primeiras, a vedação é em madeira, enquanto que nas demais, o vão é cerrado por uma esquadria reticulada em madeira e vidro. Alguns vidros estão quebrados ou ausentes. Há ainda presença de um alpendre na fachada posterior, que também pode ser lido por meio da fachada lateral direita. Abaixo da janela mais próxima ao alpendre, no que se refere ao porão do Casarão, existe uma pequena porta, de madeira e com enquadramento de madeira, de acesso ao mesmo. A porta possui apenas uma folha de abrir, com um pequeno óculo em sua parte superior. Outros dois óculos semelhantes, alinhados a este da porta, também existem na parte do embasamento, que dá para o porão. O passeio que acompanha o passeio lateral, bem acima do nível da rua, possui estrutura em pedra e forração em gramínea, com uma escada em pedra de acesso deste passeio ao portão metálico da garagem, já no nível da rua. Há uma placa de sinalização de trânsito e outra de propaganda instaladas nesse passeio. A fachada lateral direita possui base com reboco chapiscado em tom avermelhado/ocre. Esta cor aparece também nos enquadramentos das janelas, na porta de madeira do porão e no portão metálico da garagem. O reboco liso com pintura na cor verde consiste no revestimento predominante na superfície da alvenaria.



Figura 38. Fachada lateral direita do Casarão.
Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 39. Detalhe da escada de acesso do passeio ao portão da garagem. Foto: Camila Moraes, out/2017.

Já a fachada lateral esquerda, é composta por seis janelas, idênticas às janelas da fachada frontal, com enquadramento em peças de madeira, vergas e sobrevergas retas, compostas, cada uma, por dois sistemas de abertura conjugados: duas folhas de abrir na área interna e duas folhas em guilhotina na externa. Nas primeiras, a vedação é em madeira, enquanto que nas demais, o vão é cerrado por uma esquadria reticulada em madeira e vidro. Alguns vidros estão quebrados ou

ausentes. O embasamento do Casarão, dado pelo porão, fica mais evidente nesta fachada, que possui parte do fechamento do porão dado por gradil de madeira. A estrutura autônoma de madeira fica, também, mais evidente nesta fachada. A fachada lateral esquerda possui base com reboco liso em tom avermelhado/ocre. Esta cor aparece também nos enquadramentos das janelas, na estrutura autônoma de madeira do Casarão e no gradil do porão. O reboco liso com pintura na cor verde consiste no revestimento predominante na superfície da alvenaria.



Figura 40. Fachada lateral esquerda do Casarão.
Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 41. Detalhe do gradil de madeira do porão. Foto: Camila Morais, out/2017.

A fachada posterior do Casarão é composta por seis janelas, sendo cinco idênticas às janelas da fachada frontal, com enquadramento em peças de madeira, vergas e sobrevergas retas, compostas, cada uma, por dois sistemas de abertura conjugados: duas folhas de abrir na área interna e duas folhas em guilhotina na externa. Nas primeiras, a vedação é em madeira, enquanto que nas demais, o vão é cerrado por uma esquadria reticulada em madeira e vidro. E, uma das janelas, a segunda mais próxima à quina de encontro da fachada posterior com a fachada lateral esquerda, é a única diferente, se apresentando também com enquadramento em peças de madeira, verga e sobreverga reta, composta por dois sistemas de abertura conjugados, contudo esse sistema se mostra invertido em relação às outras janelas, com duas folhas de abrir na área externa e duas folhas em guilhotina na parte interna. Alguns vidros estão quebrados ou ausentes. Há ainda presença de um alpendre na fachada posterior, que possui acesso por meio da porta da cozinha, com presença de escadaria, em cimento, de acesso ao quintal. Abaixo do alpendre, foi feito, posteriormente, uma garagem, de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, pintada na cor branca, com fechamento em portão metálico, pintado em cor avermelhado/ocre e com cobertura em telhas fibrocimento. Ainda na fachada posterior, em seu embasamento, há duas portas de acesso ao porão. As portas com enquadramento em madeira e uma folha de abrir, cada, possuem vedação em gradil de madeira. A fachada posterior possui base com reboco liso

em tom avermelhado/ocre. Esta cor aparece também nos enquadramentos das janelas e nas portas de acesso ao porão. O reboco liso com pintura na cor verde consiste no revestimento predominante na superfície da alvenaria e na escadaria do alpendre.



Figura 42. Fachada posterior do Casarão. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 43. Detalhe das portas de acesso do porão e da escadaria do alpendre. Foto: Camila Morais, out/2017.

Os afastamentos do lote, na fachada lateral esquerda e na fachada posterior, conformam o quintal da edificação. Na proximidade da garagem há uma grande área cimentada, utilizada também para o estacionamento de veículos e, mais próximo à edificação, no restante do lote, há áreas vegetadas, com espécies rasteiras, de médio e grande porte e, ainda, espécies frutíferas. Pontua-se ainda a presença, no quintal, de uma pequena estrutura em madeira, com cobertura em telha fibrocimento, para armazenar lenha, bem como, ao lado desta, as ruínas de uma antiga edificação, de pequeno porte, em estrutura autoportante de tijolos cerâmicos que era utilizada como depósito. Atualmente, as ruínas já se encontram tomadas pela vegetação. Destaca-se ainda que, toda a área do quintal encontra-se sem manutenção regular, com presença de vegetação invasora.



Figura 44. Vista do quintal próximo à fachada lateral esquerda. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 45. Vista do quintal e ruína presentes no lote do Casarão. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 46. Vista do quintal próximo à fachada posterior do Casarão. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 47. Detalhe de ruína presente no quintal do Casarão. Foto: Camila Morais, out/2017.

A cobertura do Casarão é composta por manto de telhas cerâmicas do tipo capa e bica, com cumeeira paralela à fachada principal, com caimento quatro águas. O telhado encontra-se arrematado por beiral na fachada frontal e pequena parte das fachadas laterais, com presença de cimalha pintada na cor branca com detalhes em azul e presença de beiral, nas fachadas posterior e maior parte das laterais, com cachorrada pintada na cor branca. Ressalta-se ainda que, o alpendre, presente na fachada posterior da edificação, possui cobertura em telha fibrocimento, com estrutura de madeira.



Figura 48. Detalhe de cimalha na fachada frontal. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 49. Detalhe de beiral com cimalha e cachorrada. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 50. Detalhe de cachorrada na fachada posterior. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 51. Vista da cobertura do Casarão. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 52. Vista da cobertura do Casarão e do alpendre. Foto: Camila Moraes, out/2017.

Internamente, o acesso principal se dá por meio de um corredor de circulação que possui pequena escadaria de quatro degraus com acabamento em madeira meia cana e corrimão também em madeira. Esse pequeno corredor com piso em tabuado de madeira e forro em tabuado de madeira pintado na cor branca, com roda-teto pintado na cor azul, dá acesso, por meio de portas, a um cômodo à sua direita, outro cômodo à esquerda e a continuação de outro corredor de circulação. Esses cômodos à direita e à esquerda, correspondem às janelas voltadas para a fachada frontal. E as portas de acesso a esses cômodos são idênticas, com enquadramento em madeira, com duas folhas de abrir, também em madeira, verga e sobreverga e bandeira fixa, com vedação em esquadria de madeira e vidro. As paredes são pintadas em branco e com presença de um barrado na cor avermelhada/ocre. As portas e enquadramentos também estão pintadas na cor avermelhada/ocre.




Figura 53. Escadaria de acesso ao interior da edificação. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 54. Corredor de acesso ao interior da edificação. Foto: Camila Moraes, out/2017.

O corredor de acesso principal, como já mencionado, dá acesso a um segundo corredor de circulação, linear ao primeiro, que leva até a um grande salão, utilizado como sala de

jantar/visitas e copa. Esse corredor possui piso em tabuado de madeira; forro em madeira, do tipo saia-camisa, pintada na cor branca e paredes pintadas na cor branca com barrado pintado na cor avermelhada/ocre. O vão de acesso ao grande salão possui enquadramento em madeira e arco meio ponto, com colunatas entalhas, com presença de capitéis aplainados e retangulares, fazendo referência ao enquadramento da portada principal. Este enquadramento é pintado na cor avermelhada/ocre.




Figura 55. Acesso do corredor principal ao corredor secundário. Foto: Camila Moraes, out/2017.




Figura 56. Vista do corredor secundário para o grande salão. Foto: Camila Moraes, out/2017.




Figura 57. Detalhe do enquadramento do vão de acesso ao grande salão. Foto: Camila Moraes, out/2017.

O cômodo à direita do corredor de acesso principal, atualmente, está configurado como uma sala, que por sua vez dá acesso a outros dois cômodos, um utilizado como depósito e outro que está vazio. O acesso a esses cômodos é dado por portas idênticas às do corredor principal, com enquadramento em madeira, com duas folhas de abrir, também em madeira, verga e sobreverga e bandeira fixa, com vedação em esquadria de madeira e vidro. O cômodo vazio corresponde a duas janelas da fachada lateral esquerda, que em sua parte interna possuem enquadramento pintado na cor azul celeste. O piso desses cômodos é em tabuado de madeira e o forro também, do tipo saia-camisa. O forro da sala, no encaixe saia-camisa, forma algumas figuras geométricas, sendo pintado na cor branca, com roda-teto pintado nas cores amarelo e azul; já os forros do cômodo de depósito e do cômodo que está vazio são pintados na cor branca. As paredes da sala estão pintadas na cor branca, já as paredes do depósito e do cômodo vazio possuem papel de parede, em toda a sua extensão, já em estado bastante deteriorado. Ressalta-se ainda, é possível perceber que, por debaixo do papel de parede do cômodo que está vazio, havia pinturas artísticas, que devem ser o revestimento original das paredes dali.



Figura 58. Vista de sala com janelas voltadas para fachada frontal. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 59. Detalhe de forro em madeira da sala. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 60. Vista de cômodo vazio. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 61. Vista de cômodo vazio. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 62. Detalhe de pinturas por debaixo do papel de parede. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 63. Vista do cômodo utilizado como depósito. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 64. Vista do cômodo utilizado como depósito. Foto: Camila Morais, out/2017.

O cômodo à esquerda do corredor de acesso principal, atualmente, está configurado como um quarto, que por sua vez dá acesso a outros dois cômodos, um utilizado como depósito e outro que é um corredor de circulação para acesso ao banheiro e a uma grande sala. O acesso a esses cômodos é dado por portas de duas folhas de abrir e bandeira fixa, em madeira, pintadas na cor branca. A bandeira fixa possui esquadria de madeira e vedação em vidro. Já as folhas das portas possuem quadriculado de madeira com vedação em vidro, em sua parte superior. Destaca-se ainda que há um vão que foi fechado (em parede de divisa com o banheiro), tendo sido mantido o enquadramento em madeira do mesmo, com verga e sobreverga reta, pintada na cor avermelhada/ocre e idêntico ao enquadramento das outras portas. O piso desses cômodos é em tabuado de madeira e o forro também, do tipo saia-camisa. O forro do quarto é pintado na cor branca, com roda-teto pintado em azul; já os forros do cômodo de depósito e do corredor de circulação são pintados na cor branca. As paredes do quarto e do corredor estão pintadas na cor branca, já as paredes do depósito possuem papel de parede, em toda a sua extensão.



Figura 65. Vista de quarto com janelas voltadas para fachada frontal. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 66. Vista de quarto com janelas voltadas para fachada frontal. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 67. Detalhe de vão tampado, mas com permanência do enquadramento. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 68. Vista de cômodo para depósito, com forro em madeira e papel de parede. Foto: Camila Morais, out/2017.



Figura 69. Vista de cômodo para depósito, com piso em madeira e papel de parede. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 70. Vista do corredor de circulação. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 71. Detalhe do forro em madeira do corredor de circulação. Foto: Camila Moraes, out/2017.

O banheiro que possui acesso por um corredor de circulação, já mencionado, que conecta também o quarto ao grande salão, possui piso em ladrilho hidráulico e forro em madeira, do tipo saia-camisa, pintado na cor branca. As janelas no banheiro equivalem a duas janelas da fachada lateral direita e a porta de acesso ao banheiro possui duas folhas de abrir, em madeira, pintada na cor branca. As folhas da porta possuem quadriculado de madeira com vedação em vidro, em sua parte superior, pintado, também, na cor branca. As paredes estão pintadas na cor branca. O banheiro possui ainda box de acrílico fumê, com chuveiro elétrico, pia, vaso sanitário e uma máquina de lavar roupa instalada dentro dele.



Figura 72. Vista do banheiro. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 73. Detalhe do forro em madeira do banheiro. Foto: Camila Moraes, out/2017.

O grande salão, utilizado como sala de jantar/visita e copa, possui acesso para o corredor de circulação vindo da entrada principal da edificação; para um quarto, que por sua vez dá acesso a outro quarto e para a cozinha. Nesse salão há também quatro janelas referentes à fachada

posterior da edificação. As paredes do mesmo estão pintadas na cor branca; o piso é em tabuado de madeira e o forro, em madeira, do tipo saia-camisa, está pintado na cor branca e com presença de roda-teto pintado na cor azul e avermelhado/ocre. Nesse grande salão há também, entre o vão de acesso do corredor da entrada e à porta de acesso ao corredor do banheiro, uma cristaleira embutida, que possui fechamento com porta de duas folhas de abrir, em madeira, com quadriculado de esquadria de madeira e vidro em sua parte superior. O vão dessa cristaleira possui enquadramento em madeira, pintado na cor avermelhado/ocre, com verga e sobreverga retas.




Figura 74. Vista do salão com porta de acesso à cozinha, no fundo da imagem. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 75. Vista do salão com porta de acesso ao quarto, no fundo da imagem. Foto: Camila Moraes, out/2017.




Figura 76. Vista do salão com destaque para a cristaleira embutida. Foto: Camila Moraes, out/2017.




Figura 77. Detalhe do forro em madeira do salão. Foto: Camila Moraes, out/2017.

O quarto que possui acesso por meio do salão, por sua vez, dá acesso a um segundo quarto. Os dois quartos possuem piso em tabuado de madeira e forro, do tipo saia-camisa, em madeira pintada na cor branca. As paredes de ambos estão pintadas na cor branca e o primeiro quarto possui janelas voltadas para a fachada posterior e lateral esquerda; já o segundo quarto possui janelas voltadas somente para a fachada lateral esquerda. As portas de acesso aos quartos

possuem enquadramento em madeira, com duas folhas de abrir, também em madeira, verga e sobreverga e bandeira fixa, com vedação em esquadria de madeira e vidro, pintadas na cor avermelhada/ocre.



Figura 78. Vista do primeiro quarto e seu acesso dado pelo salão. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 79. Detalhe do forro em madeira do primeiro quarto. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 80. Vista do segundo quarto e seu acesso dado pelo outro quarto. Foto: Camila Moraes, out/2017.




Figura 81. Vista do segundo quarto e seu piso em madeira. Foto: Camila Moraes, out/2017.

A cozinha, feita posteriormente, possui acesso pelo salão, por meio de porta com enquadramento em madeira, com duas folhas de abrir, também em madeira, verga e sobreverga e bandeira fixa, com vedação em esquadria de madeira e vidro, pintadas na cor avermelhada/ocre; e, por sua vez, dá acesso ao alpendre e à aérea externa da edificação, por meio de porta simples de madeira, com uma folha de abrir, enquadramento em madeira e pintada na cor avermelhada/ocre. Possui piso em ladrilho hidráulico e forro em madeira, do tipo saia-camisa, pintado na cor branca. A janela da cozinha equivale a última janela da fachada lateral direita. As paredes estão pintadas na cor branca. A cozinha possui ainda fogão a lenha revestido em ladrilho hidráulico, pia e fogão instalados.



Figura 82. Vista da cozinha e pia instalada.
Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 83. Vista da cozinha com presença de fogão à lenha. Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 84. Vista da cozinha e fogão instalado.
Foto: Camila Moraes, out/2017.



Figura 85. Detalhe do forro em madeira da cozinha. Foto: Camila Moraes, out/2017.

Por fim, com acesso pela cozinha, há um pequeno alpendre, em telha vã e piso em cimento queimado, na cor vermelha, que dá acesso ao quintal e ao porão do Casarão, conforme anteriormente já descritos. O alpendre é circundado por muro meia altura, em alvenaria de tijolos cerâmicos maciço pintado na cor verde. O acesso do alpendre para o quintal se dá por uma escadaria também em cimento queimado, na cor vermelha, com guarda corpo em alvenaria. Ao fim da escada há um pequeno portão metálico para o fechamento da mesma. Ressalta-se ainda que, o porão possui piso em terreno natural e funciona, atualmente, como depósito.



Figura 86. Vista do alpendre do Casarão Foto: Camila Moraes, out/2017.




Figura 87. Escadaria de acesso do alpendre ao quintal e ao porão. Foto: Camila Moraes, out/2017.

As instalações elétricas são adaptadas aos novos padrões e a fiação elétrica não é aparente. Não há presença de extintores de incêndio ou qualquer tipo de sistema de segurança, a não ser as trancas das portas e janelas.

Em relação ao estado de conservação do Casarão, ressalta-se que o mesmo se encontra em estado regular de conservação. O Casarão de Dona Mariana, desde 2013, encontra-se vazio a maior parte do tempo, sem moradores permanentes no local. A viúva e proprietária do imóvel, a Sra. Marina Alves de Alckmim, mudou-se com a sua filha Fernanda para a cidade de São Lourenço/MG. Fernanda e sua irmã Ana Cristina tem o hábito de visitar o Casarão pelo menos uma vez por mês, deixando a vizinha, a Sra. Sílvia Costa Nogueira, responsável por abrir a casa diariamente e executar limpeza quando necessário. Nota-se que o assoalho de madeira, do piso, apresenta áreas com ressecamento, perda de matéria e empenas, assim como algumas áreas dos forros, também em madeira. Estruturalmente a edificação encontra-se sem riscos aparentes, contudo, em seu embasamento, na parte posterior, nota-se perda de preenchimento de pau-a-pique, sendo importante também uma avaliação mais criteriosa do sistema estrutural. Os revestimentos, especialmente das fachadas externas, necessitam de reparos e repinturas. Pontua-se ainda a existência de algumas áreas de infiltração e o estado de deterioração avançado de alguns papéis de parede nos revestimentos internos. Por fim, faz-se urgente a verificação do estado de integridade da cobertura e seu engradamento de madeira. Observam-se algumas áreas de abaulamento do manto de telhas, bem como deslocamento e quebra de algumas. Há, ainda, sinais de infiltração na parte interna, o que também denota problemas na cobertura.

2.3 JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO

No final do século XIX, Delfim Moreira apresentava-se como distrito de Itajubá, sendo conhecida popularmente como “Itajubá Velho” ou “Soledade de Itajubá”. Nesse tempo, o pequeno povoado exibia uma paisagem ainda pouco habitada: o cenário local revelava uma pequena capela no alto da serra, ruas de terra e escassos casarões, entre eles o imóvel presente à atual praça Getúlio Vargas, nº 98.

A bela edificação foi erguida no ano de 1880 pelo comerciante português Albino José Alves, homem que habitou a edificação até seu falecimento em 1906. A partir de então, o herdeiro Euclydes José Alves comprou gradualmente de seus irmãos as outras partes do imóvel, passando a habitar, com sua esposa e filhos, a antiga residência de seu pai. A partir de então, a casa foi palco de momentos significativos da história delfinense, entre eles a realização de suntuosos banquetes em comemoração à inauguração da luz elétrica e do ramal ferroviário - construído pela rede Sul-Mineira. Em 1938, a edificação abrigou importantes reuniões que levaram à emancipação político-administrativa do povoado, contribuindo para o surgimento do município de Delfim Moreira. No ano seguinte, o proprietário cedeu um grande cômodo de sua habitação para instalar a sede da Prefeitura que funcionou no local até 1953. No final da primeira década dos anos 2000, o Casarão abrigou ainda, por alguns anos, o cartório da cidade e de um escritório de advocacia.

Um dos exemplares arquitetônicos mais antigos da cidade de Delfim Moreira, o Casarão está localizado em um lote de esquina, sobre um terreno de declive acentuado. Na parte de menor altitude forma-se um porão. A edificação atual é constituída por um volume de partido retangular, com um alpendre presente junto à sua parte posterior. Seu acesso principal encontra-se acima do nível da rua e é dado por uma pequena escadaria, voltada para a via praça Getúlio Vargas.

O casarão, de características coloniais, está implantado de forma que as fachadas frontal e lateral direita são alinhadas às calçadas, havendo afastamentos apenas nas divisas de fundo e lateral esquerda. Os recuos conformam o quintal da residência, com vegetação de pequeno porte e alguns cômodos anexos que eram utilizados como depósito e hoje se encontram em estado de arruinamento. Os fechamentos do terreno são realizados em muros de alvenaria, com presença de um portão metálico, de garagem, no muro voltado para a rua Wenceslau Braz.

O Casarão ainda resguarda, em sua quase totalidade, o sistema construtivo em embasamento de pedra e alvenaria de pau-a-pique além de elementos arquitetônicos marcantes das edificações

coloniais, como as sobrevergas de madeira e as amplas aberturas em vãos de vergas retas, tornando-se assim de grande relevância arquitetônica, histórica e artística, além de uma importante referência local para a comunidade.

Assim, entende-se que o Casarão de Dona Marina está fortemente relacionado com a prática cultural local, onde fortes vínculos entre comunidade e a edificação, incluindo seus usos ao longo do tempo, estão consolidadas e fazem parte da vida cotidiana da comunidade delfinense. Dessa forma, como exemplar arquitetônico singular de um período da construção colonial mineira, como forte referência paisagística para a comunidade e para o panorama arquitetônico e de ocupação do centro de Delfim Moreira; pelos usos desenvolvidos pela comunidade em relação à edificação, havendo forte vínculo de memória afetiva entre eles e, ainda, pela riqueza artística de seus elementos arquitetônicos, torna-se de extrema importância o tombamento do Casarão de Dona Marina, possibilitando seu estudo mais específico e aprofundado, além da proposição específica de diretrizes de proteção e salvaguarda.

3 PERÍMETROS

3.1 JUSTIFICATIVA PARA DETERMINAÇÃO DOS PERÍMETROS

Para melhor salvaguardar o bem cultural Casarão de Dona Marina, localizada à praça Getúlio Vargas, nº 98, no distrito Sede do município de Delfim Moreira/MG, estabeleceu-se um perímetro de tombamento e um perímetro de entorno de tombamento.

A delimitação do perímetro de tombamento justifica-se por compreender os limites do lote da edificação, contendo assim, toda a área construída dentro do lote, sua vegetação e jardins, bem como os muros de fechamento do mesmo e as calçadas referentes à fachada frontal e lateral direita da edificação. O Casarão de Dona Marina consagra-se como uma importante construção de características coloniais, construída em 1880, destacando-se arquitetonicamente e ainda por seu valor, histórico, simbólico, artístico e paisagístico.

Considerada um importante marco referencial em Delfim Moreira, o perímetro de tombamento do Casarão busca, portanto, garantir a preservação e conservação deste.

Já o perímetro de entorno de tombamento do Casarão, foi cuidadosamente estudado *in loco*, e justifica-se por delimitar a quadra onde está situada a edificação; as faces de quadra adjacentes à fachada lateral direita, bem como as quadras adjacentes à fachada frontal e lateral esquerda. Ressaltando-se ainda que, as quadras adjacentes à fachada frontal do bem referem-se à Igreja Matriz e à sua praça, denominada Praça Getúlio Vargas. Objetiva-se com essa demarcação de perímetro de entorno de tombamento garantir as visadas em direção ao Casarão, bem como manter sua harmônica ambiência urbana.

Os limites propostos, de tombamento e entorno de tombamento, buscam, portanto, garantir a preservação e conservação do Casarão de Dona Marina, estando as diretrizes de proteção do bem descritas neste Dossiê técnico em capítulo específico.

3.1.1 Croqui

CROQUI DE REPRESENTAÇÃO DOS PERÍMETROS

Perímetro de Tombamento e Entorno de Tombamento do Casarão de Dona Marina


Sem escala.

Área Tombada: 1.226,20 m². | Área de Entorno de Tombamento: 28.212,60 m²

Base Cartográfica: Google Earth Pro, 2017. (Imagens 29/06/2017)

Elaboração: Camila Morais, out/2017.

Técnico Responsável: Patrícia Pereira (Arquiteta Urbanista)



As áreas de proteção foram delimitadas a partir de dados cartográficos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG, bem como visita a campo e sobreposição das informações no *Google Earth Pro*, projetados ao sistema de coordenadas geográficas de Graus, Minutos e Segundos (GMS), *datum* WGS84, utilizando-se do método translação geocêntrica $dx = 0$ $dy = 0$ $dz = 0$.

3.2 PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

3.2.1 Descrição

A área de tombamento do Casarão da Dona Marina, 1.226,20 m² (um mil duzentos e vinte e seis metros quadrados e vinte centímetros quadrados), corresponde ao limite do perímetro da área delimitada pelo lote da edificação, em seus limites dados pelo muro de fechamento do lote (incluindo estes) posterior e lateral esquerdo; bem como pelo eixo das vias rua Wenceslau Braz e praça Getúlio Vargas, em seus limites lateral direito e frontal. O acima citado perímetro de tombamento é dado pela poligonal fechada **T-01T-05**.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **T-01**, de coordenadas latitude 22°30'30.58"S e longitude 45°16'49.12"O, referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro dos logradouros praça Getúlio Vargas e rua Wenceslau Braz; desse segue com um ângulo de 100°, pelo eixo da rua Wenceslau Braz, por 41,69 m, até o vértice **T-02**, de coordenadas latitude 22°30'29.52"S e 45°16'49.87"O; referente ao vértice correspondente ao encontro do eixo da rua Wenceslau Braz com o prolongamento do eixo do muro de fechamento posterior do lote da edificação, desse segue com um ângulo de 72°, pelo eixo do muro de fechamento posterior do lote da edificação, por 35,88 m, até o vértice **T-03**, de coordenadas latitude 22°30'29.15"S e longitude 45°16'48.64"O; referente ao encontro do eixo do muro de fechamento posterior do lote da edificação com o eixo do muro de fechamento lateral esquerdo da edificação, desse segue com um ângulo de 99° e distância de 35,82 m, pelo eixo do muro de fechamento lateral esquerdo até o vértice **T-04**, de coordenadas latitude 22°30'30.25"S e longitude 45°16'48.23"O; referente ao encontro do prolongamento do eixo do muro de fechamento lateral esquerdo do lote da edificação com o eixo do logradouro praça Getúlio Vargas, que segue desse com um ângulo de 86° e distância de 29,13 m, pelo eixo do logradouro praça Getúlio Vargas, até o vértice **T-05 = T-01**, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema Graus, Minutos e Segundos (GMS), referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr, fuso 23S, tendo como *datum* o WGS84. Todos os ângulos e distâncias da área e perímetro foram calculados no plano de projeção GMS e as distâncias se dão em linha reta.

O mapa denominado *Perímetros de Proteção do Casarão de Dona Marina, Distrito Sede, Delfim Moreira, MG*, presente neste dossiê técnico é parte integrante deste memorial descritivo.

3.3 PERÍMETRO DE ENTORNO

3.3.1 Descrição

O perímetro de Entorno de Tombamento do Casarão de Dona Marina possui uma área total de 28.212,60 m² (vinte e oito mil duzentos e doze metros quadrados e sessenta centímetros quadrados); sendo formado pela poligonal fechada de entorno de tombamento **E-01E-09**, que compreende o entorno do Casarão, determinado pela quadra que ele próprio ocupa, as faces de quadra próximas à fachada lateral direita e as quadras adjacentes próximas à fachada lateral esquerda e frontal, incluindo a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade e a Praça Getúlio Vargas. Esse perímetro foi pensado objetivando a manutenção das visadas em direção o Casarão, bem como a manutenção da ambiência urbana, a fim de valorizar o bem cultural.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **E-01**, de coordenadas latitude 22°30'27.34"S e longitude 45°16'46.00"O, referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro dos logradouros rua Deputado Manoel Costa e rua Manoel José Lebrão; desse segue com um ângulo de 90°, pelo eixo central da rua Manoel José Lebrão, por 92,40 m até o vértice **E-02**, de coordenadas latitude 22°30'29.93"S e 45°16'45.17"O; referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro dos logradouros rua Manoel José Lebrão com praça Getúlio Vargas; desse segue com um ângulo de 103°, pelos eixo central da via praça Getúlio Vargas, por aproximadamente 59,61 m até o vértice **E-03**, de coordenadas latitude 22°30'30.91"S e longitude 45°16'46.92"O; referente ao encontro dos logradouros praça Getúlio Vargas com rua Marechal Deodoro; desse segue com um ângulo de 85° pelo eixo central da rua Marechal Deodoro, por 34,42 m, até o vértice **E-04**, de coordenadas latitude 22°30'31.76"S e longitude 45°16'46.29"O; referente ao encontro dos eixos dos logradouros rua Marechal Deodoro com travessa Joaquim do Zeca; desse segue com um ângulo de 93° pela travessa Joaquim do Zeca, por 51,42 m, até o vértice **E-05**, de coordenadas latitude 22°30'32.66"S e longitude 45°16'47.61"O; referente ao vértice correspondente ao eixo de encontro dos logradouros travessa Joaquim do Zeca e rua Benedito Valadares; desse segue com um ângulo de 95° pela rua Benedito Valadares, por 17,08 m até o vértice **E-06**, de coordenadas latitude 22°30'33.44"S e longitude 45°16'47.09"O; referente ao vértice correspondente ao eixo do logradouro rua Benedito Valadares com o prolongamento da fachada lateral direita da edificação situada à rua Benedito Valadares nº 96 (estando esta dentro do perímetro de entorno de tombamento); desse segue com um ângulo de 89° e distância aproximada de 73,94 m até o vértice **E-07**, de coordenadas latitude 22°30'34.69"S e longitude 45°16'48.92"O; referente ao vértice da quina de fundo de lote da edificação situada à rua Benedito Valadares nº 96; desse segue com um

ângulo de 90° pelo eixo dos fundos de lotes voltados para a rua Benedito Valadares e para a rua Wenceslau Braz (estando essas duas faces de quadra incluídas no perímetro de entorno de tombamento); esse eixo também corta a rua Presidente Tancredo Neves na altura da edificação situada à rua Presidente Tancredo Neves nº 51 (estando esta dentro do perímetro de entorno de tombamento e também as faces de quadra da rua Presidente Tancredo Neves), por 193,18 m até o vértice **E-08**, de coordenadas latitude 22°30'29.07"S e longitude 45°16'52.22"O; referente ao vértice correspondente ao encontro do eixos da quina de fundo de lote da edificação à rua Deputado Manoel Costa esquina com rua Wenceslau Braz com o eixo do logradouro rua Deputado Manoel Costa; desse segue com um ângulo de 77° e distância de 210,22 m até o vértice **E-09=E-01**, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema Graus, Minutos e Segundos (GMS), referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr, fuso 23S, tendo como *datum* o WGS84. Todos os ângulos e distâncias da área e perímetro foram calculados no plano de projeção GMS e as distâncias se dão em linha reta.

O mapa denominado *Perímetros de Proteção do Casarão de Dona Marina, Distrito Sede, Delfim Moreira, MG*, presente neste dossiê técnico é parte integrante deste memorial descritivo.

3.4 MAPA DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO

MAPA A2 (páginas 39 e 40)

PERÍMETRO DE PROTEÇÃO DO CASARÃO DE DONA MARINA.

Escala: 1:1000 | **Elaboração:** Camila Morais | **Responsável Técnico:** Patrícia Soares Pereira – Arquiteta Urbanista – CAU A33437-5 | **Base Cartográfica:** Planta de arruamento do distrito sede de Delfim Moreira | **Formato:** A2 | **Data:** Out/2017 | **Folha:** 01/01.

SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA PERIMETRO A2 - FRENTE

SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA PERIMETRO A2 - VERSO

4 DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA

4.1 MAPA IDENTIFICANDO A LOCALIZAÇÃO DO BEM EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS DEFINIDAS NO PLANO DE INVENTÁRIO

MAPA DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA COM DIVISÃO DAS SEÇÕES.


Escala Gráfica.

Base Cartográfica: Mapa do Município de Delfim Moreira/MG.

Fonte: Secretaria de Obras de Delfim Moreira, 2001.

Elaboração: Memória Arquitetura. Data: 2010.

Técnico responsável: Patrícia Pereira (CAU A33437-5).



**LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
EM MINAS GERAIS**

Sem escala. Fonte: Wikipédia.

LEGENDA

SEÇÃO 1

SEÇÃO 2

SEÇÃO 3

SEÇÃO 4

SEÇÃO 5

— Cursos D'água

— Limite com Municípios de Minas Gerais

— Limite com Municípios de São Paulo

● Distrito Sede

● Subdistrito

○ Povoados

■ Fazendas

■ Serra Bonita

■ Mosteiro

RODOVIAS PAVIMENTADAS

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL




4.2 CROQUIS COM DIVISÕES INTERNAS, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DO CASARÃO DE DONA MARINA

PRANCHA A0 (páginas 43 e 44)

CROQUI COM DIVISÕES INTERNAS, COBERTURA E IMPLANTAÇÃO NO TERRENO DO CASARÃO DE DONA MARINA.

Escala: Indicada. | **Elaboração:** Camila Morais | **Responsável Técnico:** Patrícia Soares Pereira – Arquiteta Urbanista – CAU A33437-5 | **Base Cartográfica:** Planta de arruamento do distrito sede de Delfim Moreira | **Formato:** A0 | **Data:** Out/2017 | **Folha:** 01/01.



SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA CROQUIS A0 - FRENTE

SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELO MAPA CROQUIS A0 - VERSO

5 DIRETRIZES DE PROTEÇÃO

5.1 BEM TOMBADO E PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

Visando assegurar e garantir a preservação e o bom estado de conservação do bem cultural Casarão de Dona Marina ou Mansão dos Alves, a partir do presente momento, foram definidas algumas diretrizes que serão elencadas abaixo, tendo sido estipuladas com o objetivo de resguardar a integridade arquitetônica, histórica e simbólica da edificação.

- Indica-se a proibição de estacionamento de veículos automotores nas vias de circulação à frente das fachadas frontal e lateral direita da edificação;
- Análise e realização de laudo técnico sobre a estabilidade do sistema estrutural da edificação, bem como de sua cobertura; que devem ser realizados por profissional especializado e, após avaliação deste técnico, que as devidas providências indicadas para reforço e recuperação do sistema estrutural e sua cobertura sejam executadas;
- Manutenção e limpeza das fachadas e preservação dos elementos artísticos, sem alteração das formas ou retirada de ornamentos;
- Manutenção e limpeza dos materiais de revestimento originais internos e externos à edificação. Caso sejam descobertos mais de um tipo de revestimento, utilizado em épocas diferentes, a decisão de qual revestimento deverá ser recuperado deve ser tratada junto aos proprietários e ao Conselho de Patrimônio, levando em consideração os aspectos técnicos levantados, bem como a memória de uso e afetiva do bem cultural;
- Qualquer intervenção a ser realizada no Casarão de Dona Marina e seus elementos integrados, referentes à reforma e/ou restauro, deverá ser explicitada através de Projeto específico elaborado por profissionais qualificados, o qual passará por prévia análise e aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira, podendo este contratar, através da Prefeitura Municipal, técnicos especializados que possam avaliar a necessidade, o teor, a quantidade e a qualidade do Projeto de intervenção proposto;
- Deverá ser desenvolvido um programa de Educação Patrimonial que envolva a comunidade e reforce os laços entre a mesma, o bem cultural e a memória local;
- O Casarão de Dona Marina não poderá, em hipótese alguma, ser destruído, demolido ou mutilado. É essencial a preservação das características construtivas e arquitetônicas do imóvel, de modo a impedir sua descaracterização parcial ou total;

- A realização de pequenas obras, obras de manutenção ou medidas emergenciais, deverá passar pela prévia avaliação e aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira e será analisado caso a caso, podendo, a depender da situação, ser autorizada a intervenção sem a necessidade de apresentação de projeto, desde que objetive a manutenção da integridade física do bem e não prejudique sua ambiência;
- Incentivar o uso do Casarão, para assim fortalecer os laços de identificação da população com o bem e a memória do lugar;
- A fim de se evitar a degradação da referida edificação, deverão ser providenciadas manutenções periódicas, sempre orientadas por profissionais habilitados, priorizando-se o uso de produtos adequados à particularidade de cada material para que não ocorram alterações na natureza dos materiais originais. Na limpeza cotidiana deve-se evitar a utilização de produtos e procedimentos potencialmente danosos às características dos materiais originais, priorizando-se o emprego de métodos e produtos indicados por especialistas;
- Conservar e manter os elementos construtivos, ornamentais e características arquitetônicas e estilísticos do Casarão de Dona Marina, bem como sua volumetria e caimentos das águas da cobertura;
- Manutenção e recuperação dos elementos danificados das portas e janelas da edificação, com recuperação das folhas de madeira e calafetação das frestas, além de garantir manutenção e limpeza periódicas;
- Manutenção e recuperação dos elementos danificados dos pisos e forros em madeira. Quando for necessário substituição de elementos, que estes sejam por materiais similares;
- Indica-se processo de imunização regular contra o ataque de insetos xilófagos em todos os elementos compositivos de madeira;
- Limpeza e manutenção de toda a área gramada e jardinada que está presente no quintal da edificação;
- Limpeza e manutenção da pequena edificação em ruína, presente no quintal da edificação. Caso julgue pertinente, tanto a proprietária, quando o Conselho Municipal de Patrimônio, a mesma poderá ser demolida;
- Limpeza e manutenção do passeio e escadaria em pedra, da fachada lateral direita da edificação;

- Inspeção e manutenção periódica no telhado e em sua estrutura para evitar maiores danos na edificação;
- Revisão de toda a instalação elétrica do imóvel por profissional especializado e adequação dentro das normas exigidas para seu perfeito funcionamento e segurança da edificação;
- Instalação de um sistema adequado de prevenção e combate a incêndio e de um sistema de segurança preventivo.

5.2 ELEMENTOS QUE SE ENCONTRAM NO PERÍMETRO DE ENTORNO DE TOMBAMENTO

Acrescentam-se às diretrizes já especificadas as seguintes, para o perímetro de entorno de tombamento:

- Toda a área de entorno de tombamento deverá passar por processo de limpeza, especialmente das áreas verdes vegetadas;
- Inspeccionar constantemente as áreas de risco e os ambientes para verificação de curtos e focos de incêndio;
- Não realizar ligações elétricas improvisadas e, quando necessário, consultar um técnico especializado;
- Qualquer intervenção a ser realizada dentro do perímetro de entorno de tombamento deverá ser explicitada através de Projeto específico elaborado por profissionais qualificados, o qual passará por prévia análise e aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira, podendo este contratar, através da Prefeitura Municipal, técnicos especializados que possam avaliar a necessidade, o teor, a quantidade e a qualidade do Projeto de intervenção proposto;
- A realização de pequenas obras, obras de manutenção ou medidas emergenciais, deverá passar pela prévia avaliação e aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira e será analisado caso a caso, podendo, a depender da situação, ser autorizada a intervenção sem a necessidade de apresentação de projeto, desde que não prejudique a ambiência do bem tombado;
- Sugere-se a proibição de circulação de veículos de carga pesada no perímetro do entorno de tombamento da edificação, a fim de resguardar seu sistema estrutural;
- As edificações localizadas dentro do perímetro de entorno de tombamento devem manter sua atual altimetria e as novas edificações, se aprovadas novas construções, não devem passar da altimetria térrea, afim de resguardar a ambiência do Casarão e suas adjacências.

6 REFERÊNCIAS

BAZIN, Germain. *A arquitetura Religiosa Barroca no Brasil*. Rio de Janeiro: Record, 1983. 2 vols.

BURMEISTER, Hermann. *Viagem ao Brasil através das províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais*. Trad. Manoel Salvaterra e Hubert Schoenfeldt. Belo Horizonte: Itatiaia/EDUSP, 1980.

BURTON, Richard Francis. *Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho*. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2001.

BURY, John. *Arquitetura e Arte no Brasil Colonial*. Brasília: IPHAN/Monumenta, 2006.

CORONA, Eduardo e LEMOS, Carlos A. C. *Dicionário da arquitetura brasileira*. São Paulo: Edart, 1972.

FERREIRA, Jurandyr Pires (org.). *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*. Rio de Janeiro: IBGE, 1959.

LUCCOCK, John. *Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil*. Trad. Prof. Milton de Silva Rodrigues. Belo Horizonte: Editora Itatiaia Ltda, São Paulo: EDUSP, 1976. p.275-341.

MARTINS, Roberto Borges. *Growing in silence: the slave economy of nineteenth century Minas Gerais, Brazil*. Tese: Vanderbilt University, 1980.

MOTTA, Lia. *A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios*. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, nº 22, p.108-122. 1987.

NASCIMENTO, Guido Gilberto. *Delfim Moreira: achegas à sua formação histórica*. Lorena: [s.n.], 2002.

OBERACKER JUNIOR, Carlos H. *Viajantes, naturalistas e artistas estrangeiros*. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). *História geral da civilização brasileira*. São Paulo: Difel, 1962. Vol. 1 tomo 2.

OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. *Barroco e rococó na arquitetura religiosa da Capitania de Minas Gerais*. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de & VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). *As Minas Setecentistas*, vol. 2. Belo Horizonte: Autêntica; Companhia do Tempo, 2007, p.365-382.

PONTUAL, Roberto. Francisco Vieira Servas. *Dicionário das Artes Plásticas no Brasil*. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1969.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA. *Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Delfim Moreira*. Delfim Moreira: [S.N.], 2007.

_____. *Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Delfim Moreira*. Delfim Moreira: [s.n.], 2016.

_____. *Dossiê de Tombamento de Bem Móvel: Imagem de Nossa Senhora da Soledade*. Abril de 2007.

RAMOS, Adriano Reis. *Francisco Vieira Servas – o grande artista português do barroco mineiro*. Disponível em: <http://www.grupooficinaderestauro.com.br>. Acesso em: 15/07/2016.

SAINT-HILAIRE, Auguste. *Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais*; trad. de Vivaldi Moreira. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, São Paulo: EDUSP, 1976. p.77-86.

SILVA, Fabiano Gomes da. *Pedra e Cal: os construtores de Vila Rica no século XVIII (1730-1800)*. FAFICH/UFGM. 2007.

SLENES, Robert W. *Os Múltiplos de Porcos e Diamantes: A Economia Escrava de Minas Gerais no Século XIX*. Estudos Econômicos. São Paulo, v.18, no. 3, p.449-495, 1988.

VASCONCELLOS, Sylvio de. *Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1979.

ENTREVISTAS

ALKMIN, Edméia. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

ALKMIN, Fernanda. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. São Lourenço, 29 set. 2017.

ALKMIN, José Fausto. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

ALKMIN, Marina Alves de. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. São Lourenço, 10 nov. 2017.

NOGUEIRA, Silvia Helena da Costa. Entrevista concedida a Carla Corradi Rodrigues. Delfim Moreira, 27 set. 2017.

7 ATA DO CONSELHO

62

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Delfim Moreira.

Aos vinte e um dias do mês de Novembro de dois mil e dezesseis as 13h30min foi realizada a reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura com os seguintes membros do Conselho Edméia Guimarães Alkmin, José Mucinho, Paula Abreu Anaom, Alessandro de Oliveira, Juliane Aparecida Coura, Maria Inez Fortes de Sales, Geraldo Francelino, e Getúlio Ferreira. Deu início a reunião o presidente José Mucinho apresentando a seguinte pauta: a) Relatórios do Programa de Educação Patrimonial, b) propostas para Tombamento Municipal. Zé Mucinho deu início a reunião apresentando os relatórios das ações realizadas em 2016 para a pontuação do ICMS Cultural para 2018, sendo Projeto de Educação Patrimonial desenvolvido pelas escolas municipais considerando o escopo metodológico do Projeto educar onde os alunos escolheram para estudo o casarão da Barra, a Fábrica Fruticultores, a Antiga Estação Ferroviária, Cachoeira do Areão e a Fazenda água Limpa, outro relatório foi referente aos projetos temáticos de fortalecimento da rica e marcante cultura existente no meio rural desenvolvido em parceria com o FICA através do projeto caravanas Rurais. Outro relatório apresentado foi o de inclusão da Educação patrimonial no Currículo Escolar desde 2007. Dando prosseguimento a reunião foi discutida os bens que poderiam ser tombados pelo Município. Os bens culturais indicados para Tombamento Municipal foram: 1) Casarão da Dona Marina, 2) Fábrica Cica, 3) Capela do cemitério, 4) Estação do Biguá, 5) Fábrica Colombo. Em relação ao processo de tombamento Edméia sugeriu que fosse apresentando ao prefeito e secretário de governo a proposta do conselho par ao tombamento destes bens evitando que proprietários fossem discutir diretamente na prefeitura quando receberem a Notificação. Quanto ao envio da Notificação aos proprietários seria identificado os respectivos proprietários e endereços para contato. Foi discutido ainda a possibilidade de tombamento do Parque natural Municipal Cruz das Almas e as chaminés das antigas fábricas de doces. Em seguida Edméia pediu a palavra e disse que a Gestão do Patrimônio cultural a partir de 2017 será feita por novo gestor e que irá elaborar um Memorial da Gestão da Cultura, bem como da Política de proteção ao Patrimônio Cultural para ser apresentada ao novo gestor e convidou os conselheiros para estar presente neste momento. Todos concordaram e se dispuseram a estar presente a reunião. Finalizando a reunião, e nada mais havendo a se tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Maria Inez Fortes de Sales que a redigiu e lavrou, pelo Presidente que dirigiu os trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de Conselheiros e participantes da reunião. Delfim Moreira, vinte e um dias do mês de Novembro de dois mil e dezesseis.

Maria Inez Fortes de Sales



[Signature]

~~Franklin A. Fennell~~

0

Shubh

Atsushi

[Handwritten signature]

Helium

8 NOTIFICAÇÃO

**Conselho Municipal de Políticas Culturais
de Delfim Moreira /MG**

NOTIFICAÇÃO

À

Exma. Sr.^a:

Marina Alves de Alkmin

Responsável pelo Bem Cultural

Venho comunicar a V.S.^a, para os fins estabelecidos na Lei Municipal nº 1.232 de 24 de junho de 2010, que foi aprovado pelo Conselho Municipal do Políticas Culturais de Delfim Moreira /MG, em reunião datada de 21 de Novembro de 2016, o **Tombamento Municipal da Casa da Dona Marina ,localizada no Distrito sede, Praça Getúlio Vargas ,Nº 98, Centro de Delfim Moreira ,** por seu valor arquitetônico, urbanístico, artístico, histórico e cultural.

Solicito, pois, a V.S.^a, a anuência ao tombamento ou, se o quiser, a apresentação das razões de sua impugnação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da data de recebimento desta correspondência.

Delfim Moreira, 07 de Dezembro de 2016.



José M. L. de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira /MG

9 RECIBO / ANUÊNCIA**RECIBO**

Recebi a **Notificação** do Conselho Municipal do Políticas Culturais de Delfim Moreira /MG, referente ao **Tombamento Municipal da Casa da Dona Marina/MG**, ficando ciente do mesmo.

Delfim Moreira, 15 de Dezembro de 2016.



Marina Alves de Alkmin

Proprietária/Responsável pela Casa da Dona Marina

TERMO DE ANUÊNCIA

Marina Alves de Alkmin, responsável pelo bem cultural **Casa da Dona Marina**, Distrito Sede, Delfim Moreira /MG, **anui ao Tombamento deste Bem imóvel**, abstendo-se do prazo de quinze dias corridos que lhe é conferido para qualquer manifestação contrária a este ato.

Delfim Moreira, 15 de Dezembro de 2016.



Marina Alves de Alkmin







Proprietária/Responsável pela casa da Dona Marina

10 ATA DE APROVAÇÃO DO TOMABAMENTO DEFINITIVO

63

ATA Nº 01 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE DELFIM MOREIRA/MG

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, as treze horas e trinta minutos foi realizada reunião do CMPC nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para aprovação do tombamentos da capela do cemitério, Casarão da Dona Marina, Parque cruz das Almas e Antiga Fábrica Cica. Estiveram presentes a reunião os conselheiros: José Mucinho, Alessandro de Oliveira, Getúlio Augusto Ferreira, Juliane Aparecida Coura, Edméia Guimarães Alkmin, Maria Inez Fortes de Sales e Sérgio Eduardo Oliveira Moreira, novo secretário Municipal de educação e Cultura . Nesta reunião foi apresentado o recibo de notificação do bem imóvel Casa da Dona Marina, da sr^a Marina Alves de Alkmin e o termo de anuência anuindo o tombamento ambos datados de 15 de dezembro de 2016. Foram apresentados também os recibos de Notificação com as respectivas anuência do prefeito Municipal José Fernando coura , anuindo o tombamento da Capela do cemitério, da Fábrica Cica e Parque Municipal Cruz das Almas, ambos datados de 14 de dezembro de 2016. Quanto as notificações referentes a antiga Fábrica Colombo e casa Colombo, o proprietário até a presente data não havia dado retorno. Em relação ao tombamento da Estação do Biguá a mesma não foi enviada, por falta de informações quanto aos proprietários que residem no imóvel. Nesta reunião foi aprovado pelo Conselho Municipal de políticas Culturais o tombamento definitivo da Capela do Cemitério, do Parque Cruz das almas, do casarão da dona Marina e da Fábrica Cica. Ficou estabelecido o Registro do Tombamento no Livro no Tombo. Em seguida foi dada a palavra a Secretária Municipal de educação Edméia Guimarães Alkmin, que fez apresentação para o novo secretário de Educação e cultura Sérgio Eduardo de Oliveira Moreira , de um Relatório das ações desenvolvidas na Gestão 1998-2017, dentre as quais, a Política de Proteção ao Patrimônio Cultural e ICMS patrimônio cultural. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Maria Inêz Fortes de Sales que a redigiu e lavrou, pelo Presidente que dirigiu os trabalhos e pelos que estiveram presentes na qualidade de Conselheiros e participantes da reunião. Delfim Moreira , (22) vinte e dois de dezembro de dois mil e dezesseis.

Maria Inêz Fortes de Sales 
Sérgio Eduardo Moreira 
Edméia Guimarães Alkmin 
Alessandro de Oliveira 
Juliane Aparecida Coura 
José Mucinho Lourenço de Souza 
Getúlio Augusto Ferreira 

11 INSCRIÇÃO NO LIVRO DE TOMBO MUNICIPAL

Inscrição Nº 04

Fica inscrito neste livro do Tombo, segundo o número 04, o bem cultural Casarão da Dona Marina, situado à Praça Getúlio Vargas, nº 98, Distrito Sede, Delfim Moreira/MG, por seu valor arquitetônico, urbanístico, histórico e cultural. Fica este bem tombado portanto, sujeito à proteção de acordo com a Lei Municipal 1.232/2019, Decreto-Lei 25/37 e Artigo 216, § 1º da Constituição da República de 1988.

Delfim Moreira, 22 de Dezembro de 2016.

José Mucinho Lourenço de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais
de Delfim Moreira.

12 PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO TOMBAMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro que a publicação referente ao tombamento do Casarão de Dona Marina ou Mansão dos Alves foi realizada através da afixação do texto abaixo transcrito no **Quadro de Avisos** da Prefeitura.

O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Delfim Moreira/MG torna público, para conhecimento de todos quantos possam se interessar, que aprovou, por unanimidade, em sua reunião de 22 de dezembro de 2016, o tombamento definitivo do bem cultural Casarão de Dona Marina ou Mansão dos Alves, e inscreveu o mesmo, sob o nº 04 (quatro), no Livro de Tombo Municipal, após cumprimento de todas as formalidades impostas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Municipal 1.232/2003; Decreto-Lei 25/37 e artigo 216 § 1º da Constituição da República de 1988.

Delfim Moreira, 22 de dezembro de 2016.

José Fernando Coura
Prefeito Municipal de Delfim Moreira/MG

13 FICHA TÉCNICA

MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA



Av. Afonso Pena 2.881 | Bairro Funcionários | Belo Horizonte/MG

CEP: 30.130-011 | Tel: (31) 9 9939.2350

e-mail: memoria@memoriaarquitetura.com.br | web site: www.memoriaarquitetura.com.br

Sócios-diretores (Arquitetos Urbanistas)

Alexandre Borim Coda Dias

Patrícia Soares Pereira

Colaboração

Ana Flávia Costa (Arquiteta Urbanista)

Camila Moraes (Arquiteta Urbanista)

Carla Corradi (Historiadora)

Deyse Marinho (Historiadora)

Kleverson Lima (Historiador)

Rafael de Araújo Teixeira (Turismólogo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA/MG

Prefeito: José Fernando Coura

Setor Responsável: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte

Responsável: Sérgio Eduardo Oliveira Moreira

Rua Manoel José Lebrão, 56 | Centro | Delfim Moreira/MG | CEP: 37.514-000

Tel: (35) 3624.1288 | e-mail: educacao@delfimmoreira.mg.gov.br

EXECUÇÃO

Levantamento (2017): Camila Moraes (Arquiteta Urbanista) / Carla Corradi (Historiadora) / Patrícia Pereira (Arquiteta Restauradora) / Rafael Teixeira (Turismólogo) / Sérgio Eduardo Oliveira Moreira (chefe do setor responsável).

Elaboração (out/2017): Patrícia Pereira (Arquiteta Restauradora).

Revisão (nov/2017): Memória Arquitetura.

Sérgio Eduardo Oliveira Moreira

Patrícia Pereira

O grupo **Memória Arquitetura** agradece a gentileza da comunicação de possíveis falhas e/ou omissões verificadas neste documento.