


Porta conflitando com camadas das paredes

Active



Descrição

A abertura da porta da copa está dentro das camadas das paredes, favor ajustar

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Conflito

Abertura

2021-10-28T20:26:12+00:00

Vencimento

2021-11-03T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-10-28T20:26:12+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com