


Banheiro

Closed



Descrição

Porta do banheiro não alinhada com estrutura (estrutura em verde) por favor, verificar e ajustar ocorrência em todas as torres

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-10-01T15:58:05+00:00

Vencimento

2021-10-07T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na R02 sem comentários	2021-10-21T21:12:50+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
		2021-10-01T15:58:05+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com