


Taludes Entrando na área de segurança da APP

Closed



Descrição

O talude está entrando na área de segurança definida pela construtora pra não invadir a app, vamos ter q diminuir esses platôs ou o talude, se quisermos manter essa distância.

Prioridade

Crítica

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

christianmelo@vemmorarmais.com.br

Tipo

Problema

Abertura

2021-09-29T15:40:27+00:00

Vencimento

2021-10-05T14:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	O mesmo princípio para o castelo indicado e talude das torres indicadas.	2021-09-29T15:46:37+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	O mesmo princípio para o platô e tanque de retenção.	2021-09-29T15:44:38+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Resposta Morar: Rebaixar cota do platô de serviço e implantar escada para acesso.	2021-09-29T15:41:15+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-29T15:40:27+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com