


Talude invadindo o perímetro do terreno

Closed



Descrição

Talude invadindo o perímetro do terreno nas laterais.

Favor verificar se há algum problema desse talude está passando do limite do terreno do condomínio.

Prioridade

Baixa

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

rafaelavilela@construtoracapital.com.br

Tipo

Consulta de Informação

Abertura

2021-07-30T15:45:05+00:00

Vencimento

2021-08-13T14:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	AJUSTADO NA R02	2021-08-28T19:47:19+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-07-30T15:45:05+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com