
a8dcdc72-2b7c-4598-98f9-b420bf6aa58f

Janelas

Active





Descrição

Janelas conflitando com pingadeira, por favor, verificar todas as janelas ajustar

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura 2021-10-29T19:37:56+00:00

Vencimento

2021-11-04T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações

Descrição sem comentários Data Ação Novo Vencimento 2021-10-29T19:37:56+00:00

Responsável Realizado por coordenacao@chaconengentaria.c